الفلزات تحت الجهر عنين. إ.كاوتسور



الفلزات تحت الجمر

مقدمة في علم التركيب الميتالوجرافي

الفلزات تحت للجمر

مقدمة في علم التركيب الميتالوجرافي



حقوق التأليف ١٩٦٨

CSpringer - Verlag. Berlin. Heidlberg. New-York

دار شبرنجر فيرلاج النشر . براين . هايدلبرج . فيويورك . جميم الحقوق محفوظة .

Metall unter dem Mikroskop E. Kauczor

الطبعة المسربية ١٩٧٩ . تصدر بالتعاون مسع موسسة الأهسرام بالقاهرة .

لا يهوز نشر أي جيز، من هذا الكتاب أو اعتران مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحسو أو بأي طريقة مواء كانت اليكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو علاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدماً.



ISBN 3-540-09283-8 Springer - Verlag. Berlin. Heidlberg. New-York

تقديم لسلسة الكتب التخصصية الجدياة

تطورت طرق الإنتاج فى العشرين عاماً الأخيرة بسرعة ومن نواح عديدة فطرق الإنتاج الحديثة أتاحت إنتاج مصنوعات قيمة بأثمان مناسبة جعلتها فى متناول طبقات كثيرة من المشترين .

ونتيجة لاستعمال الماكينات والأدوات والمدات بأعداد كيرة في نظام واسع للإنتاج ، مرن في حدوده ، قابل للتطور والتغير ، فإن دالورش ، فقدت أهمها التقليدية كراكز للإنتاج الصناعي ، ولذلك فإن المحروين المهتمن بالموضوع ودار النشر التي عنيت باصدار سلسلة الكتب التي كانت أساساً محصصة للورش والعاملين فيها ، وجدوا أنسمهم مضطوين إلى مسايرة التطور الحالى .

وتقدم سلسلة الكتب التخصصية « الإنتاج والمصنع ، مجموعة الكتب التي كانت تظهر حتى عام ١٩٧٣ تحت عنوان « كتب الورشة ، في إطار جديد حديث .

والسلسلة الجديدة تركز الهمامها على الاحتياجات اللازمة في الدراسة والحياة العملية ، والوصف فها بسيط محتصر بمكن فهمه دون الحاجة إلى معلومات سابقة كثيرة ويركز على التطبيقات العملية ، وهي تحوى ارشادات للتعمق في الدراسة وفي بعض الأجزاء تظهير في سلسلة و الإنتاج والمصنع ، بعض الأبحاث المنشورة عن الأسس والتناجج العملية والتجارب العملية في تحصصات طرق الإنتاج والتنظيم الصناعي وتكنيك الإنتاج والتحكم والتنظيم والمدد والمواد والقياسات والاحتيارات .

ه . ديتر مان ف . مالمبر ج

هامبورج يناير ۱۹۷۴

حسول هسذا الجسزء

كتاب د الفائرات تحت (المكروسكوب) الهمور هو مقدمة ممتازة في علم المركب الداخل للفائرات ومرة هذا الكتاب هي سهولة عرضه للموضوع فالتغيرات المقلمة في التركيب على سبيل المثال أثناء المعالجة الحوارية أو التصلد على البارد ، والعلاقات بين التغيرات في المركيب والتغيرات في الحواص تتضح على البارد ، والعلاقات بين التغيرات في المركيب والتغيرات في الحوام للقارئ بمهولة وهو يناسب كلا من المهندس أو الفي كرجع في الحياة المعلمة والطالب في المعاهد الفنية العالية أو المعاهد الفنية كقدمة

هامبورج يناير ١٩٧٤

ه . ديتر مان ف . مالمبرج

تفهـــرس

مفعة	
•	مقلمة
1.	أولا : الفلزات النقية
مكونات الفلزات مكونات الفلزات	۱ – آصفر
لز منصبر الراحتصير	٧ - تجمد فا
ت التبريد	۴ – متحنیا
لفلزات الفلزات الما الما الما الما الما الما الما ال	غ – جهر ا
	ه – انصہار
ت التسخين	۲ – منحنیا،
غيلور	γ _ عملية اا
غبيبات وقوة الفلز	
لبلورية للفلزات بالورية للفلزات ٢١	
ﻪ اخدید التي ٢٣	
ن البناء الداخل للفلز ات بتأثير قوى خارجية	
تيلور ونمو الحبيبات	
1	
	البائك السائك
77	۱ - کلبة ء
ويان التام في كل من الحالة الصلية والسائلة ٣٣_	٧ ــ عدم اللو
الأريكتيكية ٢٤	٣ - السبالك
ے البینیة	1 – الم كاد
ت البرائكيكية	ه – التفاعلا
و تكون المحاليل الصلبة	٣ – السائك
تكون عاليل صلبة بنسبة عنودة	
عكن تقسيتها	
	<u></u>
	• 1

٥١								• ١ – تحولات الصلب في الحالة الصلبة عند التبريد البطئ
05								١١ – تأثير سرعة التبريد عل التحولات في الصلب
• •								
31								١٢ – الباينيت في الصلب
٩,		•••	•••		•••	•••	•••	۱۳ – سبيكة الحديد – كربيد الحديد
٦٧	•••							۱۶ - سبيكة الحديد - الجرافيت
٧١		•••			•••			١٥ – منحى اتزان سبيكة الحديد مع الكربون
**		•••			•••	•;•		١٦ – تحول المحلول الصلب دلتا 8
٧ŧ								التًا : طرق التحضير الميتالوجرافية
¥			•••					الثاً : طرق التحضير المينالوجرافية ١ - تجهيز العينة
٧ŧ								١ - تجهيز العينة
٧ŧ		•••	•••	•••	•••			۱ - تجهيز العينة ٧ ٧ - التجليخ والتلميع والنمش
v £ v 7 v 4				••••				۱ - تجهيز العينة ۲ - التجليخ والتلميع والنمل
V£ V7 V4							 	۱ - تجهيز العينة ٧ ٧ - التجليخ والتلميع والنمش

٩ - التحولات في الحالة الصلبة ٩

مقدمة

الميتانوجرافي هي الجزء من علم الفترات الخاص بفحصها بالمين أو مع التكبير البسيط وفحص المرتب الداخل للفترات عمل المرتب الداخل للفترات الحموس إنتاجها و كل عكن تميل تطور المواد المعدنية وضبط إنتاجها وتصنيمها دون الميتانوجرافي . ومن يعلم التغرات المتعددة في التركيب الداخل للفترات نتيجة إضافة عناصر أخرى أو التشكيل الميكانيكي أو المعالجة الحموادية أو الصدأ هو وحده القادر على أن يعرف عن طريق التركيب الداخل تاريخ حياة قطعة من الفاز ، وعند إيهارها يستطيع أن يثبت إن كان المعالمة من تصنيمها أو تشكيلها أو أثناء استعمالها.

والغرض من هذا الكتاب هو مساعدة المبتدئ فى تحطى الصعوبات عند ملاحظة والحكم على منحنيات إتران السبائك وصور التركيب الداخلى لها ، وأن تمهد له الطريق لنوع من المعرفة المشوقة المصددة الجوانب فى الحياة العملية . ولما كان هذا الكتاب يعتبر مدخلا لهذا العلم فقد روعى فيه أن يكون فى صورة مبسطة مهلة .

ويتناول هذا الكتاب بعض الأسس التي لا ممكن التعرف على أصل بعضها بشكل موكلد . وفى الأحيان التي تتأكد فها معرفة مصدر هذه الأسس فستذكر المصادر فى نص الكتاب أو كملحوظة أسفل الصفحات . الصفحات .

ومعظم الصور والأشكال في هذا الكتاب أخلت من قسم الميتالوجرافي في «مركز اختبار المواد المخوى» التابع المدرسة التخصصية العليا جامبورج (١) وأما الصور الأخرى فيشكر على تقديمها السادة الدكتور ه . كلينجله (شكل ١٠ ، ١٦) ، الدكتور ف . ف . نوتينج (شكل ١٠ ، ١٠) ، الدكتور ف . بنش (شكل ١٧) ومركز صناعة الألومنيوم الدكتور ف . بنش (شكل ١٧) ومركز صناعة الألومنيوم في مسلدورف (شكل ١٠) ، كلف شركة بوهلر المحدودة في إيفانستون III (شكل ١٠٠) ، شركة ارتست فتر وولده في هاميورج (شكل ١١٠ ، ١١٠) ، شركة جن فرتسي في دسلدورف ، (شكل ١١٠) وشركة عن فرتسي في دسلدورف ،

ويقدم المؤلف شكره للسادة الأساتذة بالمدرسة التخصصية العليا بهامبورج والسيد الدكتور

⁽¹⁾ Staatlichen Materialprüfungsamtes an der Fachhochschule Hamburg.

ج. بنروف من معهد ماكس بلانك لأمحاث المعادن في شتوتجارت وكذلك جسيم العاملات والعاملين تمركز اختيار المواد الحكومي مهامبورج لنصائحهم القيمة التي أدت إلى تحسن هذا الكتاب .

أولا: الفسلزات النقية

١ ــ أصغر مكونات الفلزات

الفلزات عناصر كهاوية وتتكون كغيرها من العناصر من ذرات ويتحدد سلوك وخواص الفلزات عن طريق صفات ذرائها والفترى التي تعمل بىن هذه الذرات .

وتتكون كل ذرة من نسواة محاطسة حسب التصورات العلمية الجديدة بسحابة متداخلة من الإلكترونات. وقد تكون هذه السحابة المحيطة بالنواة كروية وأحياناً أخرى تمتد فى اتجاهات مختلفة ويكاد يكون كل وزن اللدة مركزاً فى نواة اللدة التى تشغل جزءاً صغيراً من حجم اللدة ولتوضيح ذلك إن النواة تشغل بالنسبة لللرة فى مجموعها ما يشغله رأس دبوس فى غرفة .

والإلكترونات عبارة عن جزيئات خفيفة جداً مشحونة بشحنة كهربية سالبة وحجمها يعادل تقريباً نواة اللرة بينا يعادل وزنها 1/1836 من وزن أعف نواة ذرة من اللرات .

وتتكون نواة الذرة المتناهية في الصغر من البروتونات ، والدروتونات جزيئات مشحونة بشحة كهربية موجبة ،وعلى ذلك فإن الذرة جميعها متعادلة بالنسبة لما حولها،والنيوترونات جزيئات متعادلة غير مشجونة بشحنة كهربية . وعسدد النيوترونات هو الذي محدد العنصر ، وأخف العناصر هو الهيدوجين وعموى بروتونا واحداً والكرونا واحداً ، وأثقلها في الطبيعة هو اليورانيوم وعموى 92 بروتونا و 146 نيوترنا و 92 الكرونا .

ويتراوح قطـــر الذرة حــب طبيعــة العنصر بــــن 2 إلى Å5 (وحــــدة الأنجـــروم (A = 10⁻⁻⁰ cm = 1/100000000 cm) وإذا صففنا أربعن مليون ذرة متوسطة الحجم بجوار بعنمها فستعطينا صفاً طوله ستيمــر١ واحد١

وحتی نفهم المادة التی تشاولها هنا یکنی أن نتخیل أن اللوات عبارة عن کریات مرنة تلتصق وتنزلق مارة ببعضها ، وبمکن عن طریق قوی خارجیة ضغطها مع بعضها ضغطاً مرنا(۱) :

¹⁻ Mott, N.F. :Atomic Structure and the Strength of Metals, Braunschweig: Vieweg 1961.

۲ - عمسد فاز منصهر

إذا تخيلنا أنه بمكننا ملاحظة ذرات فلز منصهر يبرد تدريجيًا ، فماذا سيجرى أمام أعيننا .

مازال كل شئ سائلا واللمرات حرية حركة كيعرة ، وتتحرك بسرعة هنا وهناك ، وطاقة حركة اللمرات مصدرها الحرارة التي تستخدم للاحتفاظ بالفلز سائلا .

فؤذا أبطلنا مصدر الطاقة التي تعطى الحرارة للفلز المنصهر فإن الفلز المنصهر سيفقد الحرارة لمك المنطقة الهيطة به الأبرد منه فتنخفض درجة حرارته بالتدريج ، وعليه فإن طاقة حركة الدرات تقل هي الأخرى بالتدريج

وفى فلز منصهر يتباور فى مكعبات (الحديد على سبيل المثال) سرتب اللدرات المرجودة فى أماكن مناسبة لبعضها إلى مكعبات صغيرة وعلى هذه المراكز (أجنة) سترتب اللدرات الساعة فى الفلز المنصهر نفسها فى مكعب صغير فلها تفقد كية الحرارة الني نفسها فى مكعب صغير فلها تفقد كية الحرارة التي لزيت لانصهارها من قبل بالفسيط والتي كانت مطلوبة خلع اللدة عن مسارها (حرارة التجمد) . وتتكرر نفس العملية فى أماكن أخوى من الفلز المنصير فعلى البلارات الصغيرة ، كما تسمى هذه المكعبات من الآن فصاعداً ، تبنى اللرات مكعباً بعد الآخر وتفقد الحرارة . (الشكل رقم ١) (١) . وستقلل درجة الحرارة التي انفصلت أو تجمدت عندها أول بالورة ثابتة ، وذلك بسبب كمية الحرارة التي تفقد أثناء يناء الدرات غلمه البلارات على الرغم من إننا لا نسخن الفلز المنصير وأنه يفقد بعض الحرارة إلى المنطقة المحيطة به . فكمية الحرارة التي تعطيا اللرات أثناء تكوين البلارات تعطى كمية الحرارة التي تعطيا الدرات أثناء تكوين البلارات تعطى كمية الحرارة التي تعطيا الدرات أثناء تكوين المبلارة المذكورة .


ولا تنمو البلاورات بإنتظام في جميع الجهات فإما تفضل اتجاهات معينة مرتبطة بينائها واتجاه التمريد (فقد الحوارة) وينشأ عن ذلك أولا أشكال تشبه شجرة الصنوبر تسمى و دندريت و (٢) ثم تعلى الفراغات بين أفرع الدندريت وتكبر البلاورات بانتظام حتى تصطدم ببعضها فيتعلل بعضها عن مواصلة النو ، والمساحات المرتبة لأسطح البلورات المكرنة ستفقد انتظامها وترتبها تبعاً للملك ، ونصل بعد ذلك إلى أقل حالة طاقة بمكنة ، وهي طاقة الحالة الصلية ، وتنخفض بعد ذلك درجة الحوارة حتى تصل درجة حرارة الحو الهيط به .

ولما كانت قوال الفنز المصيوبة تنكش أثناء تبريدها فيحدث أحياناً أن بهيط باقى الفاز المتصهر في وسط القالب المصيوب قبل أن تمثل الفراغات بين أفرع الدندريت في الامتادء بالبالورات المتجدة

⁽١) هذا الشكل رسم باقتراح وتصور من السيد ف . روزماين .

⁽ ٢) مصدرها اللغة اليونانية حيث دندرون تعي شجرة .

وعندثذ ينشأ فراغ وسط القالب المصبوب تظهر فيه أفرع الدندريت كأشجسار الصنوبر



شكل رقم (١) تجمد فلز منصير : حول نواة التبلور تلشأ البلارات الأولى (١) التي تنمو بالتدريج (٢) ، الدندريت داخل الفراغ وسط قالب (٣) حتى تتلامس وتزاحم بعضها وينتج عن ذلك مساحات الحديد المصبوب نتيجة هبوط باقي غير منتظمة الحدود (٤) .



شکل رتم (۲) ظهور أفرع الفلز المنصير .

وعند فحص الفلزات تحت المحهر الضوئى تظهر خطوط الحدود غبر المنتظمة التي نشأت عند آخر مراحل التجمد وتسمى حدود الحبيبات ، والبناء الذرى لهذه البللورات عكن تعيينه بالفحص الدقيق بواسطة أشعة إكس أو بأشعة الإلكترونات أو النيوترونات .




شكل رقم (٣) التركيب الداخل المديد النق

وتتميز البلاورات الى لا تنمو بالتظام، نتيجة مزاحمتها لبعضها أو نتيجة عوامل خارجية عن البللورات المثالية تستعمل كلمة كريستاليت أحياناً للتعبير عن البللورات الحقيقية الى لا يبدو أن لها شكلا منتظماً ، وعموماً تستعمل كلمة حبيبات في الحياة العملية التعبير عن الكريستاليت (أي الحبيبات) والي يشار إليها عوماً بالتركيب الداخل . وعلى سبيل المثال يظهر في شكل (٣) التركيب الداخل تحديد والحطوط الداكنة المحيطة بالحبيبات هي حدودالحبيبات التي تظهر في الجزء الرابع من شكل (١) كحدود غير منتظمة .

٣ - منحنيات التريد

إذا أعيدت عملية التعريد السابق وصفها كتجربة عملية ، فيوضع مقياس حوارة داخل الفلز المتصهر وقراءة درجات حوارته على فعرات قصيرة منتظمة أثناء تعريده ، وتوقيع نقاط الفراءات المؤدوجة للزمن ودرجة الحوارة على شكل بيانى ، فعند توصيل هذه النقاط بيعضها ينشأ ما يسمى فى هذه الحالة منحنى التبريد لفلز المفحوص (شكل ٤)




شکل (٤) منحی تبرید فلز نق

وبين الجزء المائل من المنحى أولا أن الفلز المنصهر يبرد بانتظام وعندما تتكون البلورات الأولى وتفقد فراتها حرارة التجمد إلى ما حولها تبدأ درجة الحرارة فى الثبات ، وتشع البوتقة الهتوية على الفلز المنصهر كيات أخرى من الحرارة إلى ما حولها ، وتعادل حرارة التجمد كمية الحرارة اللى تفقد ، وعليه فستظل درجة الحرارة التي

حتى يتجمد باقى الفلز المنصهر ، ولذلك يظهر فى المنحى عند درجة حرارة التجمد نقاط توقف مكونة الحط الألقى الممثل لدرجة حرارة التجمد ، وبعد نهاية التجمد تنخفض درجة الحرارة (وكذلك المنحى) ينسبة الحرارة التى تفقد من الفلز الساخن المتجمد

وعدث أحياناً عند تجمد بعض الفلزات النقية ، وخاصة في حمامات الصهر لكيات صغيرة سريعة التبريد ، وفي حالة عدم وجود اهبرازات (الاهبرازات تساعد على تكون نواة التبلور) ، عدث الاستعلام اللمرات أن تكون نواة التبلور) ، عدث الأسب فتنخفض درجة الحرارة إلى أقل من درجة حرارة التجمد حتى عدث فجأة أن تبدأ عملية التبلور ، على سبيل المثال تتبجة هزة صغيرة ، وتستمر عملية التبلور بسرعة حتى تعوض الزمن الضائع وتفقد اللمرات ،التي ترتب نفسها في بالورات ، كمة كبيرة من الحرارة الدرجة الحرارة التجمد ترتفع ثانية حتى درجة حرارة التجمد ، وتستمر بافي عملية التجمد كما في شكل (٤) وتظهر على منحى التريد ، حيثة مبينة عملية التعريد إلى أقل من الملازم عند البدء في التجمد على التجمد ، حيثة مبينة عملية التعريد إلى أقل من الملازم عند البدء في التجمد شكل (٥) (تظهر على منحى اللازم عند البدء في التجمد شكل (٥) (.)

ومحدث أحياتاً عند تعريد كميات صغيرة جداً من الفائرات المنصيرة أن تفقد حرارتها بسرعة لدرجة أن عملية التبلور التي تبدأ متأخرة لا تستطيع اللحاق بعملية فقد الحرارة ولا تصل درجة الحرارة ثانية إلى درجة حرارة التجمد الحقيقية للفلز والمنحى الناتج في مثل هذه الحالات، شكل (٦)، غير صالح أتتخديد درجة حرارة التجمد . ويمكن عن طريق التعريد بيط أو تحريك أو هز الفلز المنصهر أو إضافة نوايات تجمد (تطعم)له، منع عملية التعريد الزائد عن اللازم



شكل (٢) منحى تبريد فيه تبريد شديد إلى أقل من اللازم ولم تعد درجة الحرارة إلى درجة حرارة التجعد




فكل (ه) منحى تبريد يوضح تبريداً إلى أقل من اللازم بدرجة حفيفة . وترتفع درجة الحرارة ثانية إلى درجة حوارة التجمد .

2 ـ مجهر الفلزات


قبل محاولة التغلغل في التركيب الداخل للفلزات يستحسن وصف معمل للميتالوجرافي من خلال ذيارة قصيرة ودراسة كيفية إعداد عينة من الفلز حتى يمكن عمل صور لتركيبها الداخلي .

وبيداً إعداد العينة بقطع قطعة من الفائر صغرة عيث يمكن امساكها بالبد ، ثم يجلح بالبد باستعمال ورق صغرة أنعم فأنعم ثم تلميعها بالألومنيا أو باستخدام الطرق الإليكروليتية حتى تظهر فها مساحة ناعمة لاممة كالمرآة ويسمى الميتالوجراف العينة الحجوزة بهذه الطريقة عينة ميتالوجرافية ، ويمكن إظهار التركيب الداخل باستخدام عاليل العش التي تحتار مها الأكر صلاحية لنرع العينة المستخدة ولم كانت العينات المعدنية عوماً غير شفافة فلا يمكن للميتالوجراف مثل الأطباء أو علماء الأحياء أن يستعمل الفحوء المار من خلال العينة ، ولملك فالمحاهر المستعملة في الميتالوجراف تستخدم الفهوء الساقط على العينة ومصممة عيث يسقط الفهوء رأسياً على العينة أولا ثم يلاحظ التركيب الداخلي عن طريق الفحوء المنحكس من العينة .

ويظهر فى الشكل رقم (٧) تركيب مجهر الفلزات بقسيط شديد حيث عسر الفهره النبعث من مصدر ضوقي حسلال علمة ويوجه على شرعة زجاجية تميل على الفهوء الساقط بزاوية °45 ويقد جزء من الفهوء خلال الشرعة الزجاجية ، بينا يوجه الباق رأسيا إلى أسفل ويسقط من خلال علمة شيئية على السطح اللامع العينة ويمكس سطح الهينة الناعم اللامع الفوء خلال العلمة الشيئية وشرعة الزجاج إلى العلمة الهينية التي تستخدم في روية الهينة . والمسورة المكرة عن طريق العلمة الهيئية لسطح الهينة متكر مرة أخرى عن طريق العلمة الهيئية السطح الهينة متكر مرة أخرى عن طريق العلمة الهيئية . وباستخدام عدد ممكن تغيره من العلمات الشيئية والهيئية عكن أن يصل التكبر في مجهر الفلزات ما بين 2000 — 10 مرة .




كيف تنشأ إذن صورة التركيب الداخل في الشوء المتمكس 9 السية غير المنصة تعكس الشوء بانتظام ، وسنلاحظ أن ما تراه العين سينير جداً إذا ما أدخلنا السية تحت العدسة الشيئية . والشوائب التي تحويها أية عينة عادية ، كالملك بعض أجزاء التركيب الداخلي مثل الجرافيت في الحديد الوهر لها



شكل (٧) رسم مبسط لمسار الضوء في مجهر الفلزات .

فكل (٨) انعكاس الأشعة الفهوئية على عينة منهشة حدود الجبيات .

قدرة أقل على عكس الفموء عن الفلز نفسه ، ولذلك ستعكس أثناء وجودها تحت الشيئية كمية أقل من الفوء عن باقى أجزاء سطح العينة ، ولذلك ممكن زريها حتى قبل ممشها ويمكن مميزها فى العينة غير المنسقة عن باقى الأجزاء الأحرى التى تظهر أقتع بكثير ، أى ممكن حتى أن تكون الأجزاء المعنية أوضح فى العينة غير المنسقة عن العينة المنسقة شكل (4) وتغطس العينة بعد تلميمها من الوجه الملمع



1 : 400 شكل (٩) شوالب (حيث) في عينة حديد غير منبشة .




 400
 شكل (۱۰) نفس البيئة بعد تنبيشها محلول 2% حامض تريك كحولى وقد ظهرت حدود الحبيبات

فى علول انتش وبالنسبة لعينات الحديد فى الأشكال (٣) ، (١٠) استعمل علول 2% حامض نبريك كحولى . وبعض مواد النش والتى تسمى عاليل نمش حدود الحبينات تتفاعل بشدة حيث يكون هناك خلل فى انتظام التركيب ، وهذا موجود دائماً حيث زاحمت البلورات بعضها أثناء التجمد ، ولذلك فإنه عند حدود الحبينات سينشأ ما يمكن أن نبالغ فى وصفه فنقول و قنوات ، نتيجة التفاعل مع علول النش شكل (٨) . وهذه العملية سريد عند وجود شوائب دقيقة والتى تتجمع عادة على حدود الحبينات. والأشمة الفوئية التى تسقط فى هذه القنوات فى تعكس بعد ذلك رأسياً بل سنعر اتجاهها، ولذلك فإن المضاهد سرى حدود الحبيبات خلال العبسة العينية غامقة ويصبح التركيب الداخل مرئياً شكل (١٠)


وهناك مجانب عاليل نمش حدود الحبيبات محاليل أخرى لنمش أسطح الحبيبات وأخرى تتفاعل مع بعض أجواء التركيب الداخلي أو تلونه .

والتكبر أكثر من 2000 مرة فإن الأشمة الفيوئية غير مناسبة ، ولذلك تستعمل الإلكترونات ، التي تشع بسرعة من سلك تنجسن مسخن كهربياً (كاثود أو مهبط) وترسل مسرعة تحت تأثير جهد عال عير أنود (مصمد) على شكل فتحة ضيقة ومشحون بشحنة موجبة .

وعكن تغير اتجاء الإلكرونات خلال مجال كهرن أو مضاطيسى ، ولللك فيمكن جمع أو تفريق الأشمة الإلكرونية بواسطة المكتفات والملفات (عنسات الكبرونية) تماماً كما تفعل العنسات الزجاجية بالأشمة الفيوقية في الهجر الفيوقي



 15000.1
 أكس (١/١) صورة مأخوذة مالأضمة الإلكترونية لعينة عضرة يترسب بخار الكربون والبلاين وتظهر فيا كربيدات تحوى نسبة عالبة من الكروم على حدود المبيات لصلب كروم – نيكل أم تنتن ألصلب كروم – نيكل أم تنتنا للمسلب كروم – نيكل



1200 : 1

 20000 : 1
 شكل (١٢) جزيئات من التريدات في الحديد . صورة مباشرة بالإشمة الإلكترونية .

شكل (۱۳) صورة لكسر فى صلب عادى قليل الكربون مأخوذة باستعمال المجهر

الإلكتروني .

الأشكال (١٦ – ١٣) صورة مأخوذة باستعمال الحجهر الإلكتروني.

ولفحص العينات بالهجير الإلكتروني بطريق اختراق الأشمة العينة (الأشكال من 11 إلى ١٣) تجييز و ضبعة ، (صورة) رقيقة جداً بمثلة تماماً لسطح العينة اللامع بتكليف طبقة رقيقة من غار الفحم فوقها أو من دهان سريع الجفاف . وحتى يزداد التباين على هذه الفهيمة (الصورة) أو الشرعة المكونة من غار الفحم المكتف أو الدهان السريع الجفاف يرسب علها في جو علم ظل طبقة رقيقة من غار فلز تقيل كالبلاتين أو الكروم . ولكثير من الفحوص فإن هذه الشرائع التي تحترقها الأشعة مناسبة تماماً إذا صنعت من قطع رقيقة من الفار ثم شطبت بترقيقها عن طريق الترسيب السكهري أو بالطرق الكهاوية(١) .

وعجهر الإنماث الإلكروني يتيح ملاحظة سطح العينة مباشرة ، حيث ممكن عن طريق التسخن أو قلف أيونات على سطح العينة اللامع بما بجعل السطح يعكس الكرونات ممكن زيادة سرعها باستعمال ضغط حال والتقاطها من خلال عنسات الكرونية على الشاشة.

وهناك تطور خاص المجهر السابق هو ميكروسكوب راسر الإلكتروني حيث يسقط على سطح الهيئة الكثرونات أولية على شكل سطور ، وتشكل الإلكترونات الثانوية المشعة من الهيئة والإلكترونات الأولية المرجهة في الاتجاء العكسى من العينة ، عن طريق مرورها عبر بالورة المشلاميون ومكبر المسورة ولمبة أشماع المهبط ، صورة على الشاشة وهذا الجهاز مناسب لفحص الكسور في الفلزات نظراً لقدرته على اظهار التباين في الممتق (شكل ١٣) .

وباستعمال أجهزة إضافية للمجهر الإلكترونى عكن اسقاط شعاع الكترونى دقيق على أجزاء الركيب الداخل للعينة والتحليل الطيفي يعطى بيانات عن التركيب الكياوى لأجزاء التركيب الداخلى . وفي المسانع تستعمل المحاهر الضوئية غالباً وتستخدم الهاهر الإلكترونية لفحص الطواهر المقلدة في التركيب الداخلي مثل الترسيات أو العيوب في الهيكل البلارى التي كثيراً ما تكون من الدقة عيث لا عكن للمجهر الضوئى روبها .

٥ ــ انصيار فلز متجمد

الدرات المرتبة في بالدرات الفترات المتجمدة لا تظل ثابتة في مكانها عند درجة حرارة الجو بل هي في حالة ذبلية مستمرة يتوقف مداها على درجة الحرارة أما ثبات اللرات فسيكون عند درجة حرارة الصفر المطلق (~273°_).

وعندما نسخن الفار ترداد طاقة حركة ذراته وتتلبذب بشدة ، واللرات المتلبذية تحتاج لمل حنر أكر لحركها مما يبعدها عن بعضها وهذا هو سبب تمدد المواد عند تسخيها :

Guy, A.G.: Petzow, G.: Metallkunde f
ür Ingenieure, Frankfurt/Main: Akademische Verlagsgesellschaft 1970

وحيث أن البلارات أثناء تكويها عند تجمد الفنز المنصهر تزاحم بعضها نما مجعل تكويها غبر منظم ، فإن اللرات عند حدود الحبيبات تكون في وضع اضطرارى وتحاول الإفلات منه ، وذلك فعند التسخن تكون اللرات عند حدود الحبيبات أكثر استعداداً لمرك مكامها عن اللرات الموجودة داخل الحبيبات . وعند الوصول إلى درجة حرارة الإنصهار فإن اللرات عند حدود الحبيبات تحل نفسها من الحاسك قبل غبرها ثم تتبعها باقى الحبيبات بزيادة الحرارة ويكون للفلز عندتذ حجم معن ولكن فقد شكله أي انصهر .

وإذا استمر التسخين أى مد الفلز المنصهر بطاقة حرارية إضافية فإن الخاسك بين اللوات سيتلاثى تهائياً ، أى سييداً الفلز فى التبخر ، وتتطاير اللوات حرة فى الفراغ حيث تتحرك مستقلة عن بعضها ويصل الفلز إلى أعلى درجات طاقته وعكنه مل أى فراغ فقد أصبح بخاراً .

٢ ــ منحنيات التسخين

إذا سمن فلز وسحلت درجات الحرارة صد فترات زمنية منتظمة فسيحدث ما يشابه ما حدث عند تجمد الفلز المنصهر فعلى الرغم من كمية الحرارة المضافة فإن درجة الحرارة ستظل ثابتة صد درجة حرارة الإنصهار حى تلوب آخر بالورة موجودة وتستخدم الطاقة الحرارية كلها في إذابة البللورات (تغير الحالة) ، ومنحى التسخين (شكل 12) هو صورة لمنحى الثيريد لنفس الفلز .

والظواهر التي تصاحب التبريد الزائد عن الحد أثناء تجمد الفلز لا يظهر مثيلها عند الإنصهار .



فالفلز المتجدد على وشك الإنصهار عند نقطة (أ) عمرى كمية أقل من الحرارة عن التي عوبها الفلز المتصهر عند النقطة (ب) والفرق بن كميني الحرارة مقسوماً على وحدة الكتلة هو الحرارة اللازمة لإنصهار الفلز

٧ ــ عملية التبلور

إذا صبت الفلزات المنصرة في قالب فستتكون على جدران القالب بالورات كثيرة صغيرة تقيجة لبرودة القالب ، وستتكون قشرة خارجية من الحبيات الدقيقة ، تم تبطئ عملية الثيلور . وباستمرار التبريد تنمو البالورات اتجاهياً على شكل سيقان في اتجاه الداخل وعكس اتجاه فقد الحرارة داخل القالب : وتتيجة الإردياد سمك الجدار المكون من البالورات المتكونة وانتخاض الفرق في درجة الحرارة بعن القالب وما محيط به ، يبطئ فقد الحرارة وتتوقف عملية تم البلارات أتجاهياً على شكل سيقان ويتجمد باقى الفلز المنصهر داخل القالب إلى بالدرات عفوية غير متجهة .

وشكل (10) يبن عملة التبلور هذه بالنسة لقالب زنك مصبوب وفي الحياة العملية فإن نمو البلورات المحمدية عن المسبوبة ، فالشوالب البلورات المجاهدة على مع عند عند عند من المحمدية ، فالشوالب التي توجد في كل التركيب الداخل ، ولكن في عملية التبلور في اتجاه واحد تعرسب الشوائب بين البلورات وخصوصاً في القوالب ذات المقطع المربع في اتجاه القطرين مما قد يؤدى إلى أن تنكسر مثل هذه القوالب أثناء التشكيل بالدوفلة أو السحب والطرق عند القطرين .

وهناك بعض الحالات يصد فيها أن يمدت تجدد قر تيلور المناطبية الدواد المناطبية الدواد المناطبية الدوات المناطبية الدوات المناطبية الدوات المناطبية ويقد القالب عيث يكون أتجاه التجدد المرجه صودياً على الأنجاء المراد وضع القطة المصبوبة من في المجال المناطبين ، وطلا الدرض يستخدم قالب مفتوح من مادة ردينة التوصيل لهرارة ويوضع فوق لوح تبريد من السلب أو التحاس (1)



1 : 1
 شكل (١٥) تبلور اتجاهى فى مقطع قالب
 صغير من ألزلك المصبوب

٨ ــ حجم الحبيبات وقوة الفلز

من السابق ذكره بمكن التوصل إلى الشروط التي تقيع كي يتجمد فلز منصهر إلى تركيب داخل دقيق الحبيبات مكون من كثير من البللورات الصغيرة ، وعمت أية شروط يمكن أن يتكون تركيب داخلي كبير الحبيبات مكون من قليل من البللورات الكبيرة .

وعندما يتجمد فلز منصهر بيط فتجد الذرات وقتاً كافياً أثناء نكوين البلارات حى أنه سيوجد بعض مها فى مواقع مناسبة لبعضها لنرتب نوايات التبلور وسيختار معظمها الطريق السهل وينضم إلى نوايات التبلور الموجودة ، ولذلك سيتكون قليل من البلارات التي تجمعت مع بعضها مكونة تركيبا داخلياً كيم الحبيات .

Gould, J.E.: Magnete mit säulenförmiger Kristallisation. Kobalt Nr. 23 Juni 1964. Kobalt-Information Düsseldorf.

أما عندما يبرد فلز منصهر بسرعة فإن اللوات لا تستطيع التجول والبحث عن نوايات تبلور موجودة ، ولذلك فعدد كبير مها فى مواضع كثيرة سيرتب نفسه كنوايات تبلور . والبللورات النامية عند نوايات التبلور هذه سنزاحم بعضها بسرعة وتكون تركيباً داخلياً وقيق الحبيبات .

وتحتوى الفلزات عادة على الكثير أو القليل من الشوائب ، وهذه الشوائب تعمل كمصائد للتبلور الأول والفلز المنصهر الغي بمثل هذه النوابات الغربية سيتجمد تحت هذه الظروف إلى تركيب داخلي دقيق الحبيبات ، ولذلك فإن الشوائب ليست دائماً غير مرغوبة حتى إنه يمكن بالتدبير الماهر إنتاج نوايات غربية ليس لها تأثير ضار على الحواص الأخرى لإنتاج صلب دقيق الحبيبات.


وحجم حبيبات الفلز بعد التجمد يعتمد على عدد نوايات التبلور التي يحويها وسرعة تعريده .

والتركيب الداخلي دقيق الحبيبات يتميز عن كبير الحبيبات عند درجات حرارة الجو العادية غواص القوة ، وللملك فغالباً يكون مطلوبا . إذن كيف يمكن توضيح خواص القوة للتركيب الداخلي الدقيق الحبيبات ؟ فلنعد بذاكرتنا إلى الوراء ونرى في غيلتنا مراحل تجمد الفلز المنصهر فنرى كيف أن البالورات في الفلز المنصهر تنمو على بعضها وفي النهاية تكون مساحات حدود تظهر تحمت الهمير كحدود الحبيات .

وبناء البللورات عند مساحات الحدود نحقل تتبجة مزاحمة البللورات لبعضها عند النو ، وأماكن الحلل هذه لها قوة كبرة بالنسبة للأجزاء الأخرى المادية فى الجزء الداخلى للبللورة ، تتبجة الحالة الإضطرارية التى تتواجد فيها فراتها ، والمادة عند حدود الحبيبات فى الفلزات التمية هى أقوى جزء فى الحبيبات . ولما كان لفس الحجم من المدن التى ذى التركيب الداخلى دقيق الحبيبات حدود حبيبات أكثر منه إذا كان ذا تركيب داخلى كبر الحبيبات فإنه سيكون أكثر قوة فى الحالة الأولى عنه فى الحالة الثانية ، ولذلك فإنه عند التحميل أكثر من اللازم عند درجات حرارة الجو فإن الشروخ النائجة التي تسر فى انجاه تلى أقل مقاومة ، ولذلك فإنها تستمر داخل البللورات وتسمى شروخ عدر البللورات (شكل ١٦).

أما في درجات الحسرارة الأعلى فستكون ذرات حسدود الحبيبات أكثر حركة وعكها

ترك وضعها الإضطرارى . ولذلك تصبح التقوة عند حدود الحييات أقل ، فإذا الكسرت قطعة من المعدن عند درجات فرادة أعل تتيجة تحميل أكثر من اللازم فإن الشرخ يتيم الطريق الأقل مقاومة وهو يتناذ حدود الحييات . ويتما شرخ بن البلارات يتيم مساره حدود الحبيات بن اللهرارات يتيم مساره حدود الحبيات بن



شکل (۱۹) شرخ عبر شکل (۱۷) شرخ بین البلاورات البلاورات


وهذه الخواص تشترك فها أساساً كل الفلزات الثقية . أما السبائك والفلزات غبر الثقية ، فإنها كثيراً ما تتبع ظواهر أخرى بسبب الشوائب أو الترسيبات على حدود الحبييات مثلا .

٩ _ نظم تبلور الفلزات

يتكون الفلسز المتجمد من الحالة السائلة من بالمورات كما ذكر من قبل ، والفلسزات مسن المسواد التي ترتب ذرائها نفسها في الحالة الصلبة في هياكل فسراغية (شكل ١٨)عمل العكس من

المواد غير المتبلورة حيث توجد اللوات بدون ترتيب بجوار بعضها .


وكل هيكل فراغي مكون من عدد من الحلايا الأولية ، أصغر الحلايا الآولية ، أصغر الحلايا التي تعطي دلائل هذا الحيكل ، وحسب شكل الحلية الأولية يسمى النظام البلاري . ومن السيمة نظم البلارية المعروفة في الطبيعة قبل كل شئ يأتى في المقدمة بالنسبة الفاترات، نظاما المكسب والسداسي .



شكل (١٨) جزَّء من الهيكل الفراغي المكعب

والفازات التي تتبلور حسب هدين النظامين ليست هي أبسط الأشكال ، فخلاياها الأولية نموى بجانب الذرات في الأركان ذرات في منتصف مركز الميكل الفراغي – مكعب ذو ذرة في المركز (شكل ١٩) أو ذرات في منتصف أوجهه – مكعب ذو ذرات في منتصف أوجهه والأخير هو المحمد من المراد المراد مركز المركز المركز

الأكثر شيوعاً بن الفلزات (شكل ٢٠).



شكل (۱۹) مكعب ذو ذرة في المركز مثل الكروم والحديد (تحت 11°9) والموليديوم والتنتال والولديوم (التنجسير)

فكل (٢٠) مكتب أوجهه ذرات في منتصف أوجهه مثل الأفرسيوم الرصاص : اللهب ، الحديد (فوق 91°C) الإبريدوم ، الكالسيوم ، النجاس والنيكل والبلادن والفهة.

شكل (۲۱) النظام السداس أكثرها كثافة مثل البريليوم والكادميوم ، والماضيسيوم والتينانيوم والزنك .

الأشكال (١٩) الى (٢١) الخلايا الأولية لا كثر الهياكل الفراغية شهوما في الفلزات .

والهيكل السداسي يظهر في الفلزات عيث يكون بين المستوين ذوى الست زوايا مستوى فيه ثلاث فرات


> وهكذا يتكون الهيكل السداسى ، أكثر الهياكل كثافة (شكل ٧).

وعلى هذه الوتدة فإن الدوائر فى الأشكال تعطينا المكان المتوسط اللدة والحطوط الموصلة بين الدوائر توضح شكل الحلايا الأولية ويظهر فى (شكل ٢٢) تصور أقرب إلى الواقع حيث رسمت اللدات (قلب اللدة + مدارات الإلكترونات) على شكل كريات .

وأطوال أضلاع أحرف الخلايا الأولية ، أى المسافة بن المكان المتوسط للمرة والمكان المتوسط للمرة أخرى هي ثوابت الهيكل الفراغي وهذه المسافات الصغيرة تقاس بالانجسروم ومسافة الهيكل الفراغي للحسديد 2.87A ، النحاس 3.62°A وذلك عند درجة حرارة الجوالعادية .

وهناك فلزات نختلف هيكالها الفراغى عند درجات الحرارة المختلفة ، وهذه الأشكال المختلفة لنفس الفلز تعرف بـ «اللوتروني»(١) أى ظواهر تعدد أشكال الهياكل الفراغية واختلافها للبللورات .

فاليورانيوم على سيل المثال يغير ترتيب ذراته مرتين أثناء تسخيته من درجة حرارة الجو حلى انصباره – وبالعكس عند التبريد – أي يظهر أن في فيلانة أمكال من الحيال الفراغية (فكل ٧٧) . بمني أنه في درجة الملامات دات درجات الحرارة العالمية في كل مرة تتخطل فيها درجة أن أصدة الإحراق تستطل باستمرار ، وتعبت الحوادث الناتجة من تعير أعدة الإحراق المستوعة من اليورانيوم تصنع هذه الأحمدة بحيث يوجه ليورانيوم عنبيات وقيقة موزعة في فلزات مثل الاوميموم أو يستعمل اليورانيوم عفوطا مع مادة أخرى غير مصد في تشمل أوكسيد أو تحديد الورانيوم عفوطا مع مادة أخرى غير مصد في تشمل أوكسيد



شكل (۲۷) علية أولية ذات ذرة في المركز ممثلــة كجموعة من الكــــرات



شكل (٢٣) تعدد الأشكال الفراغية لبللورات اليورانيوم .


⁽۱) من البونانية، مختلف ، مضاد = Allo ، أشكال مختلفة = Allotrop (بالمقارنة متساوى = (۱) أن أشكال متعددة متضرة

١٠ ــ تغيرات الحديد النقي

عندما يتغير التركيب البلاوري في الحالة المتجمدة فإنه إما أن تسبلك حرارة أو تنتج حرارة ، حسب ما إذا كان ذلك عملت أثناء التسخن أو التبريد . وللملك في الفارات التي تتغير فمها الأشكال الفراغية البلاورات تظهر درجات الحرارة التي تعيد عندها ذرات الهيكل الفراغي ترتيب نفسها كنقاط توقف محت درجة حرارة الإنصهار ، وعلى سبيل المثال يعين (شكل ٢٤) منحنيات تبريد وتسخن الحدد الذ.

ولو تابعنا مسار منحنى التبريد نجد أن نقطة التوقف الأولى عند 1536°C وهي درجة حرارة تجمد الحديد التي وكمية حرارة لإنصبار التي تنجج هنا محفظ درجة حرارة الفلز المنصبر في نفس المستوى حتى تتبلور أخر نقطة من الفلز السائل . وبعد التجمد تكون كل حييات الحديد التي مكونة من مكعبات ذات ذرات في المركز طول بعد ضلعها 2,93Å ويرمز لمسلم المكعبات بالحرف اليوناني 8 دلتا .

والحديد في الفصيلة دلتا 8 يظل موجوداً مع استمرار التعريد حتى درجة حرارة 1392°C حيث تظهر نقطة توقف جديدة يتحول عندها الحديد من الفصيلة 8 المكتبة ذات اللرات في المركز إلى مكتبة ذات ذرات في منتصف الأوجه طول بعد ضلعه \$3,68 . والمكتبات المنكونة ذات اللرات في منتصف الأوجه تسمى 8 (جاما) ويسمى الحديد في درجات الحرارة الأقل من \$1392 حديد من الفصيلة 8 .



وتبرد البينة بعد ذلك لوقت طويل دون حدوث أى تغير سوى انكماش فى الحجم حتى درجة حرارة 2911° حيث تظهر نقطة توقف أخرى برة أخرى ويتغير تركيب الفصيلة جاما 8 التي تداخلت ذرات هيكلها حتى أصبح طول ضلع المكعب عندئذ Å 3.63 وتتحول إلى فصيلة المكعب ذى ذرة فى المركز . والمكعبات النائجة عند 2°91 ذات الذرة فى المركز تسمى فصيلة ألفا وطول ضلعه عند 4°C2,90 أ210 تصل عند درجة حرارة الجو العادية £2.86 .

والحديد فى الفصيلة ألفا يم مختلف عن الحديد فى الفصيلة به دلتا فى طول ضلع المكتب فقط ويعزى طول ضلع الفصيلة دلتا به الأطول إلى أنه عند درجة الحرارة العالمة تكون ذباديات الذرات أطول ولذلك محتاج للمسافات أكبر عباق درجات الحرارة المنخفضة عندمايكون الحديد من فصيلة يم.

والتدرجات في المنحى التي عدث عندما التغير في الحالة الصلبة أقصر من التدرج الذي عدث عند التجمد نتيجة صغر كمية الحرارة النائجة عند التغير في الحالة الصلبة عن تلك النائجة أثناء التجمد من الحالة السائلة

ومنحى التسخن للحديد التي هو كما في كل الفازات صورة مماثلة لمنحى التديد فكعبات الحديد في الشويلة بي جاما في الفصيلة بي جاما ذات اللرة في المركز تتغير عند التسخن حي 191°و إلى مكعبات الفصيلة بي جاما ذات اللرات في منتصف الأوجه التي تنغير بالتالي عند درجة 1392°C إلى مكعبات 8 دلتا ذات اللرة في المركز

وتحدث مرحلة أحرى عند درجة حرارة $^{\circ}$ 769° حيث يفقد الحديد التي مغناطيسيته عند تسخيته حتى هده الدرجة . وهذا التغير في الحواص بالمختلف في الدرجة من المنتحق و نفس التغير بحدث عند التهريد من درجات حرارة أعل من هذا الدرجة . وكان المنتقد أو لا أن يحدث ثغير في التركيب وممي العديد بين 91° و حرارة حاله المنتجة θ بيناً ، وقد ثبت بعد ذلك أن أخيكل الفراغي للباورة نفسه لا يعتبر أبي يظل هو نفس هيكل الفصيلة 91° و فطا لا يعتبر ألت يعرب طبية بيناً θ في الخياة العدلية الآن و لذلك يكون الحديث عند درجة حرارة 91° ومن تحول من 91° من 91° من 91° من 91° من 91° من أما درجة حرارة 91° من 91° من 91° من أما درجة حرارة 91°

ونقاط الترقف في منحنيات التبريد والتسخين الحديد التي يشار إلمها بالحرف A (من الفرنسية يتوقف = Arrêter) وتحت هذا الحرف يوضع حرف r (١) إذا كانت نقاط الترقف تعمر عن التبريد ، ونقاط توقف منحنيات التسخين ستميز عرف Y (٢) وهذه النقاط هي فوق ذلك مرقة .

ونقطة A تظهر عند الحديد الهنيرى على كربون عند درجة حرارة °723° . ولتقطة التحول A ونقطة التحول A والدرات في الدرات في المامية كمرى في الصناعة حيث يتحول الحديد في الفصيلة ألفا ين ذو اللرات في المركز بسرعة كبيرة إلى الحديد في الفصيلة به جاما ذي اللرات في وسط الأوجه والذي يتغير ثانية إذا انخفضت درجة الحرارة عند نقطة A .

refroidissement تبريد (۱) من الفرنسية تبريد chauffage

١١ ــ التغر في البناء الداخلي للفلزات نتيجة قوى خارجية

إذا تأثر فلز صلب عند درجة حرارة الجو العادية بقوة خارجية ، مثلاً إذا طرق بمطرقة أو ثنى أو عرض للكسر ، فإن العاسك الدرى لقطعة الفلز عماول الاحتفاظ ببنائه .

وإذا أمكن باستعمال قوة أكبر التغلب على مقاومة الفلز فإنه يبدأ في التأثر ، ولكنه لا ينكسر بل يبدأ في تغيير شكله وبزيادة التغير في الشكل يزداد الفلز صلابة (التصلب على البارد) وتزداد مقاومته لأية زيادة في التغير (مقاومة التشكيل) ويلزم استخدام قوة أكبر باستمرار لزيادة التغير في شكل الفلز (زيادة التشكيل).

وإذا استمر الطرق تحمن اللحظة التي تنهي عندها قدرة الفائر على التشكيل وتبدأ العينة التي زاد علمها التشكيل في التشقق

وقوة الفلز وقدرته على التشكل والتصلب تحت تأثير قوى خارجية من الجواص الهامة ذات الفائدة العملية وتختلف هذه الحواص بالنسبة للفلزات المختلفة وتتغير بتغير درجة الحرارة .

ماذا محدث داخل البللورات عندما يبدأ التشكل ؟

لو فرض أن قطعة الفاز مكونة من بالورة واحدة بدلا من كثير من الحييات الغير متنظمة الشكل والحجم ، ومثل هذه البالورات بمكن صنعها في المعمل ، فإنه عند تحميل هذه البالورة حمل بسيط سواء بالشد أو الضغط فإن فرات هيكل هذه البالورة ستقبر بأو تبتعد عن بعضها بمرونة فإذا توقف التحميل تعود إلى أماكها القدعة ثانية ولذلك فإن شكل هذه البالورة يتغير تغيراً مرنا (تشكيل مرن).




فكل (٢٥) تبدأ مجموعات درات البلورة للمنصلة تحت تأثير الصعيل الحارجي في الانزلاق عن بعضها وترتب نفسها في الوضع المناسب لاتجاء التحميل. ويتم تشكيل البلارة المنطعاة.

وإذا زاد التحيل زيادة كبرة تبدأ الذرات في الإنزلاق على مستويات معينة ــ مستويات الإنزلاق ــ من المستويات البلارية حيث تبدأ أجزاء من هيكل البلارة في الابتعاد عماقة بعد ذرى أو مضاعفاته عن بعضها (شكل ۲۵).

ولا تعود الدرات بعد ذلك إلى وضعها السابق عند رفع الحمل وقطعة الفائر قد تفهرت تغيراً دائماً . وكلما زادت مستويات الإنزلاق في ظنر ما كلما زادت قدرته على التشكل . ولذلك فإن الفلزات التي تتبلور في فصيلة المكعب ذي اللرات في منتصفات الأرجه مثل الألومنيوم والبحاس والنيكل التي لها ١٢ احيالا للإنزلاق تتشكل بسرعة وسهولة على البارد . والفلزات التي تتبلور في فصيلة المكعب ذي المدة في المركز مثل الحديد والمنجنز والمرابدنيوم والتي لها ؛ احيالات للإنزلاق، يجب معاملها باحراس عند التشكيل . والفلزات التي تتبلور في فصيلة السداسي مثل الزنك والمنجنز ولها احمالان للإنزلاق بجب استخدام سرعة بطيئة في تشكيلها على البارد .

وقوى التماسك التي تزبط بللورات الهيكل البللوري بعضها معروفة ، ولذلك من السهل حساب القوة اللازمة لإنزلاق جميع ذرات أحد المستويات في بللورة مثالية ، وتكون عندئذ القوة اللازمة لذلك كبيرة للغاية عن القوة اللازمة في الواقع . والقوة المحسوبة تكون ألف إلى عشرة آلاف مرة كما هي في البللورات الحقيقية بالنسبة للبللورات المثالية المحضرة في المعمل (١) .



تغير موضع الذرة .

وليست الذرات عموماً في حالة تتبح لها هيكلا خالياً من العيوب ، ولذلك فالبللورات الحقيقية تجوى عادة عبموعة من التجاوزات عن الهيكل المثانى (عيوب الهبكل) ومن عيوب الهيكل البللورى التي توجد في كل فلز مواضع الترسيبات على حدود الحبيبات .

وتغير موضع الذرة في عليات الإنزلاق هو أحد عيوب الهيكل البللوري التي تنتج عن تجمع الذرات على مستوى من المستويات البللورية بينها تبتعد عن بعضها عند المستوى البللورى التالى (شكل ٢٦) . وعادة تمر خطوط كاملة من هذا التغير ، محاطة بعيوب الهيكل الذرى ، عبر كل البللورة.ويمكن أن تنتقل هذه الخطوط تحت تأثير قوة خارجية من صف من البللورات للآخر ، وعملية الإنزلاق تستمر هكذا في خطوات إنزلاق على مستويات الإنزلاق ولذلك تحتاج لقوة أقل .


والتصلب على البارد يمكن تصويره على أنه المواضع المعيبة الأحرى مثل : حسدود الحبيبات أو التغيرات الجديدة التي نتجت عن التشكيل ، كذلك الشوائب التي توجد عند مستويات الإنزلاق تورَّدي إلى تعطيل عملية الإنزلاق بشدة ولتخطى العقبات التي تزداد باستمرار عجب أن تزيد القوة المؤثرة باستمرار إلى درجة تنحى فيها مستويات الإنزلاق الأمر الذي يؤدي إلى تصلب . وفي الفلزات كثيرة البللورات تظهر إلى جانب هذا عقبة أخرى وهي عمليات الإنزلاق في البللورات المجاورة .

والمراحل الناتجة عن الإنزلاق بمكن رويتها بوضوح تحت المحهر في الفلزات المتبلورة العادية والشكل رقم (٢٧) يوضح خطوط الإنزلاق المنحنية التي نتجت حول الأثر الذي أحدثه منشور قياس الصلادة في عينة لامعة منمشة من الحديد النبي .

وتختبي خطوط الإنزلاق ولا تظهر ثانية إذا لمعت العينة وتمشت من جديد لأن بناء الهيكل الفراغي

⁽¹⁾ Guy, A.G.: Petzow, G.: Metallkunde für Ingenieure, Frankfurt/Main: Akademische Verlagsgesellschaft 1970.







400 : 1 شكل (٢٧) خطوط الإنزلاق الناتجة عن أثر منشور قياس الصلادة في بللورات الحديد .

ويمكن تخيل البناء التوأمى : أن بعض أجزاء الهيكل الفراغي تنطبق بسرعة كبيرة جداً في اتجاهات معينة كما يظهر في الرسم (شكل ٢٩) .

والتشكيل الناتج عن ذلك صغىر بالمقارنة بذلك الناتج عن الإنزلاق ، وعكن رؤية هذه التشكيلات التوأمية تحت المحهر إذا جهزت العينة بعد التشكيل حيث أن الاتجاهات

للبللورة يظل كما هو إذا حدث فيه إنزلاقبسيط (شكل٧٨). والفلزات اليى تكون احبالات إنزلاقها صغرة بسبب بنيانها الهيكلي مثل تلك المتبلورة في فصيلة السداسي (الكسادميوم

عكن تشكيلها بتأثير قوى

شكل (٢٩) الفرق بين الإفرائق المتلفة في الهيكل الفراغي تظل موجودة . (a) والبنباء التموأمي (b)

ويلاحظ حدوث التشكيل عن طريق البناء التوأمي في بعض الفلزات التي لها احبالات إنزلاق كثيرة ، وفي حالة تعثر التشكيل بالإنزلاق . ومحدث ذلك عندما تعمل القوة المؤثرة فجمأة محيث لا تستطيع عملية الإنزلاق أن تبدأ في الوقت المناسب ومثلاً يظهر في بالورات الحديد شرائط توأمية تسمى شرائط نوعان (شكل ٣٠).

وهناك نوع آخر من التوائم الذي لم توضح قطعياً بعد،ينشأ بعد المعاملات الحرارية . وهذه التوائم الناشئة عن التسخين تظهر في العينة المنمشة دائماً كأزواج من الحطوط المستقيمة المتوازية وهي مميزة لبعض الفلزات مثل النحاس والنيكل والفضة والذهب وبحتمل أن البللورات التوأمية الناشئة عن التسخين قد نمت من نويات توائم(١)

¹⁾ Schumann, H.: Metallographie, 7. Aufl. Leipzig; Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1969.



400 : 1 شكل (٣١) نوائم ناتجة عن المعاملات الحرارية في بللورة من النحاس .



400 : 1

شكل (٣٠) شرائط توأمية ناتجة عن التحميل الفجائي في بللورات الحديد (شرائط نويمان)

وإذا تكونت قطعة من الفلز من مجاميع عديدة غير منتظمة من الحبيبات فإن هيكل كل حبيبة من الحبيبات قبل التشكيل على الباود سيكون في وضع متغير عن زميلاتها أى أنه ليس لها انجاه واحد (شكل ٣٢) والحواص الميكانيكية (كقوة الشد والتمدد) للحبيبات المرتبطة بالاتجاه تعادل نفسها .

ولللك يكون لقطعة الفلز غبر المشكلة نفس الحواص الميكانيكية في جميع الاتجاهات وعند التشكيل على البارد بشدة تأخذ المياكل الفراغية للبللورات أنسب وضع بالنسبة لاتجاه التحميل شيئاً فشيئاً.ويظهر للتركيب الداخلي اتجاه ويصبح له نسيج (شكل ٣٣).ونتيجة لللك يكون لها في اتجاه الإنزلاق خواص ميكانيكية (قوة الشد والقدد) أخرى عن تلك التي في الاتجاه العمودي لذلك .

يستخدم الوصف ونسيج ، إذا اتخذت بللورات المواد المعدنية اتجاها عدداً ، وبجانب نسيج التشكيل يعرف أيضاً نسيج السياكة (الظر شكل ١٥) ونسيج النو (مثلا في الطبقات الناتجة عن الترسيب الكهربي) ونسيج إعادة النيلور.



شكل (٣٢) فلز غير مشكل . الخواص الميكانيكية واحدة في جبيع الاتجاهات .



شكل (٣٣) فلز مشكل على البارد . الحواص المكاليكية في اتجاه الإنزلاق غيرها في الاتجاهات الأخرى .

و يمكن أن يستمر الاتجاه الواحد للبللورات حتى أن خطوات الإنزلاق فى الفلزات ذات البللورات الكثيرة تستمر من بللورة إلى أخرى فى الهيكل المعدل للبللورات المحاورة .

وبزيادة التشكيل على البارد فإن المعادن النقية كثيرة البللورات والسبائك المتجانسة تسلك سلوك البللورة المنفصلة ويظهر هذا في الشكل (٣٤) كنال لصفيحة رقيقة من النحاس الأصفر المتجانسة (سبيكة من النحاس والزنك %7.5% نحاس مكونة من بللورات محلول صلب) وقد شكلت الصفيحة المكونة من حبيبات دقيقة جداً على البارد ، وسلكت الحبيبات الدقيقة الكثيرة المشكلة والبللورات التي أعملت نفس الاتجماه مسلك البللورة المنفصلة ، وانتقلت خطوات الإنزلاق لداخل كل الطبقة

المشكلة من بالورة إلى أخرى .



شكل (٣٤) خطوط الإنزلاق الى ظهرت عند تشكيل

صفيحة من نحاس أصفر دقيق ومتجانس الحبيبات في الطبقة

الى حدث فيها التشكيل .


200:1

ولما كانت مقاومة الإنزلاق الصفائح التي يظهر بها النسيج تختف باختلاف الاتجاء فإنه تتكون أطراف صفيرة (شكل ٣٥) إذا صنعت من مثل هذه الصفائح قطع بالسحب الشاديد.

وق صناعة المفاعلات اللرية فإن . الحقيقة الآتية مهمة : وهي أن المواد

المشمة لها القدرة على تغيير حواص المواد الصلبة حيث تستطيع النيوترونات السريمة أن تطرد الدرات من مكانها في الهيكل

الفراغي ، والذرة التي طردت من مكانها يمكنها أن تثبت نفسها بين ذرتين من ذرات الهيكل .



شكل (٣٥) تكون أطراف عن محب وعاء صغير من الألومنيوم وإلى اليمين فلز ليس له أطراف



للف اليوترونات (1) يوترون ٢٦ ليوترون ٢٨ للف اليوترونات ٢١ ليوترون ٢٨ ليوترونات ١٨ ليوترونات ١٨ ليوترونات الهيكل (ب) الصنعة قوية لدرجة أن تطفف الدرة من مكانها ويتحرف اليوترون ويشأ مكان حال في الهيكل اليوترون (ب) اللوق المنتقلة وحضرت على الميان ذرين من ذرات الهيكل البلوري. الهيكل الميان ويتم نا ذران من ذرات الهيكل البلوري الهيكل الميانورة تقدما ين المرات الهيكروة تقدما الميانوري ويصبح المدن تصغاً .

ويظهر هذا بالنفصيل وبتسبط شديد في (هكل ٢٩).
واليوترون الذي غير اتجامه القدرة على أن يقذف
لا تستمر في أماكن بين غيرها من الدرات المقدودة
المرافي بل تقيمة اكتسابا طالة حركة من
اليوترون ، تقلف بغيرها من الذرات من أماكنا
اليوترون ، تقلف بغيرها من الذرات من أماكنا
الخالية في الهيكل الفرافي وعدد من الدرات في أماكن بين الدرات الأعمري في الهيكل المباري (عيوب
بين الدرات أكم المنكل الفرائي المستخد طالة الحركة المكتبة
فرنكل) هذا قبل أن تستفد طالة الحركة المكتبة
فرنكل عدا قبل أن تستفد طالة الحركة المكتبة
المباري وبلك تجمل الفار سوب بكن أن ثدف الهيكل
المباري وبلك تجمل الفار مسلبا قدمة كا لو كان

وكلما نشأت المراضع الخالية في الهيكل البلاوري بهذه الطريقة كلما كان من الممكن أن تمذهما الدرات المنظفة ، ومند ثبات التصرف للاضاع وثبات درجة أخرارة ، تحاول و حيوب فرنكل ، هذه الوصوليطيل قيمة تشهم (١) . ومند درجات الحرارة العالمية الله تقليم والمال عكن المدرات أن تتجبول ويمكنها أن تعالج و حيوب فرنكل ، في البلاورة ، وهذا السبب يجب تبريد العينات التي توضع الإعراض التجبرات وسط المفاط ، وهذا المناطقة عن التحرض للاشعاع ، وقد أمكن عن طريق تعريض حيثة من التحاس إلى الإضاع اليونات التي تعريد حيواص أشياء الموصلات علل المجافزة ، كذلك أمكن تعيير حيواص أشياء الموصلات عثل الجرائوم والسبليكون ومركباتها بواصطة تعريضها للافضاعات الفنية بالطاقة (٧) .


١٢ ــ إعادة التبلور ونمو الحبيبات

تستطيل بالورات الفائر إذا تعرض للتشكيل على البارد – كما ذكرنا فى الباب السابق – حسب القوة المستخدمة فى التشكيل و تحاول اللوات أن تحافظ على الباد البلاردى عند التشكيل على البارد ولكنها لا تستطيع أن تمنع تغير مواضع كثيرة فى الهيكل البلاورى واللوات التى أصبحت فى وضع اضطرارى يهمها بالحل البلورى متنظماً اضطرارى يهمها بالمنافق المنفون المنفون متنظماً ما أمكن . ويقصها عند درجات الحرارة المنخفضة طاقة الجركة اللازمة لللك ، فإذا تعرضت للتسخن أصبحت أكثر حركة وتكتب كمية من الطاقة تمكها من البلد فى إعادة بناء الهيكل البلورى الغير متنظم . وكما هو موضح بالشكل (٣٧) بالترتيب تم عملية تبلور كالتي تحدث أثناء عملية التجمد من حالة الانصهار .

Sagel, K.; Werkstoffe unter Bestrahlung, in : Werkstoffhandbuch Nichteisenmetalle, 2. Aufl., Düsseldorf : VDI-Verlag 1960.

^{2.} technica 1966, Nr. 24, S. 2390.

و في الحبيبات التي حدث فها تشكيل كبير أصبح الهيكل البلوري في حالة عدم انتظام شديدة لدرجة أن الذرات تحاول تكوين هيكل جديد . وعند التسخن تتكون أعداد كبيرة من البللورات في المواضع الغير منتظمة ولكها لا تستطيع أن تنمو كثيراً لأنها سنزاحم بسرعة مع غيرها من البللورات المهاورة التي تكونت من جديد . أي أنه بعد تشكيل شديد على البارد ينشأ تركيب من كثير من البللورات المهارة ، تركيب دقيق الحبيبات .



شكل (٣٧) شرح مرتب لعملية إعادة التبلور ولكى لا يكبون الشرح غامضاً أشير فقط إلى هيكل البللورات الى تكونت من جديد



1 : 1 فكل (٣٨) عينة عابور فد من الألومنيوم التي أعيد تبلورها عند درجة حرارة 500°C .

وإذا نشأت عن التشكيل القليل على البارد مواضع غير متنظمة قليلة ، فإن ذرات البللورات المحاورة نبني فى البلاررات القليلة ، التى تبلورت من جديد ، حتى أن التركيب أساساً ينسى ويتكون من جديد بانتظام ، أى أن نشأ فقط حبيبات قليلة كبرة .

من جديد باتنظام ، أى أنه تنشأ فقط حبيبات قليلة كبرة .
و لما كانت اللرات تحاول تكوين هياكل بالورية جديدة
بسرعة ، تزيد كلما زاد عدم انتظام الهياكل القديمة ، فإن الذرات
تبدأ فى تكوين الهياكل الجديدة عند درجات حرارة أقل كلما
زادت كمية التشكيل على البارد.أى أن عملية إعادة التبلور تم عند
درجات حرارة أقل كلما زادت درجة التشكيل .

وعند درجات حرارة إعادة التبلور العالية تبدأ بعض البلورات المدينات المنكرة من جديد في ابتلاع بعضها ، وينشأ ذلك لأن الحبيات الأكل ثباتاً في هيكلها تنضم إلى جاراتها الأكثر ثباتاً وتنمو مع بعضها في حبية جديدة ، وكل حبية تحوى مواضع غير منتظمة تكون أقل ثباتاً ، ومو الحبيات علما لا يتوقف بانباء عملية إعادة التبلور إذا ظل الفلز موجوداً عند درجة حرارة عالية أي حيث تكتب اللرات حرية حركة كافية (إعادة تبلور ثانية) ونمو الحبيات من أسباب تكون حبيات كبرة عند درجات حرارة العالمة.

وحجم الحبيبات الجديدة المكونة نتيجة عملية إعادة التبلور في الفلزات الثنية يعتمد تماماً على درجة التشكيل ودرجة حرارة إعادة التبلور وزمن أو مدة التسخنن .

والفنرات المستمملة في الحياة العملية ليست نفية بماماً والشوائب تعطل نمو الحبيبات . والفلز المخيرى على شوائب كثيرة ستشج إعادة تبلوره حبيبات أدق من الفلز النفي عند نفس درجة التشكيل ودرجة حوارة إعادة التبلور .

(شكل ٣٨) يين عينة شد لحابور من الألومنيوم التي وتنيخة لشكل عابور عينة البند فإن العينة استطالت بغير انتظام علما سحبت . وعند تحميرها لإعادة التبلور بعد ذلك نشأت حبيبات ودقية في المنطقة الى تأثرت كثيراً بالسحب وحبيبات كبيرة في مكان المقطم الكبير الذي لم يتأثر كثيراً في عملية السحب . ومن طريق هذه التجربة مكن إثبات ميل الفلزات عند التخمير بعد التشكيل على البارد لتكرين حبيبات كبيرة .

ثانيا: السيباسئك

١ _ كلمة عامة

الفلزات النقية ، خواص قليلة تكون فيها هي الأحسن مثل التوصيل الكهربائيوالقدرة على التشكيل الدن

والخواص المطلوبة لمعظم الاستعمالات الصناعية محصل علمها عن طريق السبائك .

والسبائك هي خليط من الفازات أو من الفازات والعناصر غير الفازية ، تحفظ فها بـيات الفازات . وعن طريق امكانية إضافة الفازات والعناصر الغير محدودة بمكن تغيير خواص السبائك لإنتاج أنسب المراد غفظف أغراض الاستعمال . وبالاستمرار في تجارينا نذهب خطوة أخرى لإنتاج وفحص سبائك ثنائية مكونة من عنصرين .

وفى معظم الحالات تنتج السبائك بصهر الفاز الأصلى أو الأكثر كية ثم إضافة المنصر الآخو فى الحالة السنصر المشاف القليل الحالة السائلة أو الصلبة ، وتنشأ الصعوبات إذا كانت درجة حرارة انصهار الفضو المقال الكية أعلى بكثير من درجة حرارة انصهار الفاز الغالب ، فتسخن الفاز الوبيدا فى إذابة كيات كبرة أكثر بكثير من درجة حرارة انصهاره قد يكون مضراً أى أن يتبخر الفاز أو بيدا فى إذابة كيات كبرة من الفازات الى تخرج عند صب الفاز فتسبب فى أن يصبح الفاز المصبوب اسفنحياً ، وإذا كانت السيكة تتكون من عناصر لها درجة حرارة انصهار السيكة عكن أن يبدأ بصنع قطع صفيرة من العناصر ذات درجة حرارة الإنصهار الأعلى كاساس السبيكة ، وعكن إذا المناصر ذات درجة الإنصهار الأعلى كاساس السبيكة ، وعكن درجة الحرارة والدالك لا تحتاج لرفع حراجة الخوارة بدون داء .


والفلزات المختلفة تتمامل مع بعضها ومع غيرها من العناصر باختلاف شديد فهناك فلزات تتحد مع بعضها وغيرها من العناصر في الحالة السائلة أنحاداً كاملا وتظل على ذلك في الحالة التعلية ، أوتتحد اتحاداً جزئياً . وبعضها يتحد مع بعض في الحالة السائلة ولكن كلامها يسلك سلوكه الحاص في الحالة الصلية . وبعضها لا يتحد مع بعض في كل من الحالة السائلة والصلية .

٢ - عدم الذوبان الكامل في كل من الحالتين السائلة والصلبة:

وبالبدء في آخر حالة ذكرت فإنه في كل من الحالة السائلة والحالة الصلبة فإن كل عنصر من

عناصر السبيكة يتبع قانونه الخاص ، ومثل هذه السبائك وجب تسميها ومخاليط ، لأنها لا نفى بأحد الشروط الأساسية للسبيكة الحقيقية وهى أن عناصر السبيكة بجب أن تلوبذوباناً تاماً فى الحالة السائلة .

والقاعدة الملحوظة بالنسبة لأغلب السبائك وهي أن درجة حرارة انصهار السيكة تخلف عن درجة حرارة انصهار مكون من مكونات السيكة ينصهر عند درجة حرارة المساره والمنصر فو درجة حرارة الانصهار الأعلى هو الصهاره والمنصر فو درجة حرارة الانصهار الأعلى هو المسابكة تتجد أولا ويظل الآخر سائلا حتى تنخفض درجة الموارة كثيراً وتسمع لسه بالتجمد . وإذا تركت عثل سيرسبان في طبقين على بضهما حسب الوزن الثوعي لكل سيرسبان في طبقين على بضهما حسب الوزن الثوعي لكل المهما ، وبدأ الخليط المرسب غير مناسب للاستمال العمل . وبواصطة التحريك الشديد للسيكة المنصيرة وصبا المعلى . وبواصطة التحريك الشديد للسيكة المنصيرة وصبا بلك إيجاد خليط متظم التوزيع من كلا المنصرين المكونين بلك إيجاد خليط متظم التوزيع من كلا المنصرين المكونين بلكونين السيكة المنصرين المكونين المسيكة المسيكة المنصرين المكونين المسيكة المسيكة المسيكة المسيكة المسيكة المسابق المسابق المسيكة المسابق المسيكة المسيكة المسابق المسابق المسيكة المسابق الم



100:1

شكل (٣٩) برونز رولمان بل (غير منمش) التكوين الأساسي الفاتح نحاسي ، البقع الداكنة رصاص .


وبهذه الطريقة تنتج السبيكة المعروفة بالبرونز وهي خليط من النحاس والرصاص (شكل ٣٩) وتستعمل في صنع سبائك كراسي الدوران وبمكن للرصاص هنا أن يقوم مهمة التشحيم لمدد قصيرة إذا تعطل وصول الزيت إلى كرسي الدوران وفوق ذلك تشتبك القطع الفازية الصلبة الدقيقة التي تصل إلى كرسي الدوران مع قطع الرصاص وتدفن فيا وبذلك لا يحدث من هذه القطع الفازية أية أضرار .

٣ – نظم السبائك الأويتكتيكية

يتكون هذا النوع من السبائك من عنصرين يلوبان فى بعضهما ذوبانا تاماً فى الحالة السائلة ، ولكن عند النجمد تكون ذرات كل نوع بالمورانها الحاصة وفى الحالة الصلبة يوجد خليط من البللورات تمحوى كل مها أحد عنصرى السبيكة فقط .

ولما كانت البللورات المختلفة المتكونة عند نمش عينة من هسلما النوع من السبائك تختلف فى تفاعلاتها مع محلول النمش ، فإنه يظهر تحت المجهر نوعان من الحبيبات .

وعند النظر لمنحى تبريسد إحدى هسله السبائك (شكل ٤٠) يلاحظ عسدم وجود نقطة توقف تتجمد عندماكل السيكة ويظهر بسدء التجمد له أى انقصال أول البلارات سـ على شكل دحنية ، على منحى التبريسد السلمى يستمر فى الميل ، ولكن ليس ميلا شديداً ، وباستمرار انخفاض درجة الحرارة يزيسد انفصال البلارات ، وفجأة تظهر نقطة توقف يتوقف عندها انخفاض درجة الحرارة وتتجمد بقية السبيكة المنصهرة عند درجة حرارة ثابتة كأتها فلزنني




شكل (٤٠) منحى تبريد سبيكة تامة الذوبان في الحالة السائلة ، وغير ذائبة على على الإطلاق . في الحالة العملية .

ويسمى الجزء من منحنى التبريد من بد بله ظهور والحنية وحنى القطة التي انفصلت منا التعر بالورة ومجال التجمد أو فترة التجمد و القطة على المنحنى التي بدأ عندها التجمد تسمى نقطة السيولة والقطة التي تجمدت عندها آخر بالمورة تسمى نقطة التجمد .

ولشرح نوعة هذه السبائك تحضر سبائك كثيرة سائلة تخلف نسب عنصرها المكونين لها وتوخد منحنيات تبريد لهذه السبائك (شكل 11) التي سيشابه

عدد شهار شكل ٤٠) . و نقاط بدمالتجمد أو نقاط السيولة تظهر عند درجات حرارة مختلفة والتجمد يتميى عند نقطة توقف (نقطة تجمد) تقع عند نفس درجة الحرارة بالنسبة لجميع السبائك . وفي أحد المنحنيات لا يظهر مجال التجمد على الإطلاق على الرغم من أنها سبيكة وليست فلزاً نقياً . حدم نقط السداة ، نقط التحمد ترقعاً في شكا ساف سح عنا الاحداث الأقلف فعه تكن كا.

جميع نقط السيولة ونقط التجمد نوقعها في شكل بيافي – عمل الإحدافي الأفي فيه تركيز كل السبائك المحتمل تكويها بين المنصرين أ ، ب النقين وعمل الإحداثي الرأسي درجة الحرارة – إذا وقت جميع نقط السيولة من منحنيات التبريد فإن الحط الواصل بيها جميعاً سيكون على شكل حرف V على يظهر أن درجة حرارة انصهار كل من المنصرين أ ، ب تنخفض نتيجة تكون السيكة والحط الناتج من توصيل كل نقاط السيولة يسمى خط السيولة وتقع جميع نقط التوقف للتجمد الهائي عند



هكل (١ ۽) استنتاج شكل التجمد لكل السبائك المكونة من العنصرين أ ، ب من منحنيات العجمد لكل مبيكة في حالة الدوبان التام في الحالة السائلة وعدم الدوبان التام في الحالة الصلبة .

نفس درجة الحرارة والخط الواصل بن نقط التجمد ــ ويسمى خط التجمد ــ هو لهذا السبب خط أفتى .

ويقسم خطا السيولة والتجمد الشكل إلى أربعة أقسام (شكل ٤٢) توجد فى كل قسم حالة معينة في المنطقة فوق خط السيولة تكون السبائك سائلة ، وتحت خط النجمد تكون صلبة ، أما بن حطى التَّجمد والسيولة في القسمين الباقيين فتوجد بالورات وسبيكة منصهرة . والشكل بأكمله يسمَّى منحيَّى إتزان ، وهو عثل كل السبائك بن العنصرين أ ، ب .

الداخلي .




رتر (۱۱) .

شكل (٤٢) حالات السائك الموجودة في الأقسام في الشكل المستنج

كيف تبدو السبائك المختلفة إذن تحت المحهر ؟ باستخدام الشكل (٤٣) عكن ملاحظة ثلاث سبائك أثناء التريد ، وكما هُو معروفٌ فإن الفلزين النقين أ ، ب سيتجمدان على هيئة حبيبات غبر منتظمة الشكل.

وتسمى الطريقة التي تستنتج بها منحنيات الإتزان من منحنيات التعريد (التحليل الحراري) . وبمكن الحصول على معلومات أخرى عن طريق الفحص المحهري للتركيب




شكل (٤٣) منحى إنزان لكل السبائك بين العنصرين أ ،ب التي تلوب في بعضها تماماً في الحالة السائلة ولا تلوب على الإطلاق في الحالة الصلية .

(أ) بالورات أنفية - (ب) بالورات بنفية - (ج) أويتكتك من بالورات أ، ب - (د) بالورات أولية من أ وسط أو يتكتك من بالورات أ ، ب – (ﻫ) تركيز السبيكة المنصهرة البالية من السبيكة 1 عند درجة حرارة ت (و) بالورات أولية من ب وسط أويتكتك من بالورات أ ، ب

كل السبائك التي تقع على بمن ويسار السبيكة رقم (٢) ذات التركن يم التي تجمدت كالفاز التي تحاول الوصول ، ولو جزئياً ، إلى هذا التركيز عن طريق تكوين بالورات من الفاز الموجود منه ذرات زائدة .

وبالنسبة للسبكة رقر (1) تتكون عند النجمد بالورات أولية مكونة من فرات الفائر أفقط وتجد هده البالمروات الأولية التي انفصلت الفرصة والوقت كي تنمو ، وتقل فرات الفائر أ في السبكة نتيجة استمرار اسبلاكها في تكوين بالمورات أولية ويتغير تكون باقي السبكة المنصرا ويقبر به أكثر التركيز ي . (إذا أربد معرفة تركيز السبكة المنصرة الباقية أثناء فيرة النجمد عند درجة الحرارة مئلا يرمم عط أفتى من القطة ت حي يلاقي عط السبولة في تقطة تفاطح تبن على عط المركز تركيز باقي السبكة المنصر عند درجة الحرارة و ت . وإذا رحمت خطوط أفقية ووجدت نقط القطام المختلفة بن تكوين بالورات أقام من درجة الحرارة و ت » للبت أن تركيز باقي السبكة المنصر ح تنيجة تكوين بالورات أخرارة السبكة ٧ . فإذا انخففت درجة الحرارة حتى تصل إلى خط التحدة ميكون تركيز السبكة ٧ . فإذا انخففت درجة الحرارة حتى تصل إلى خط التحدة بتكوين خليط دقيق من بالمورات أ ، ب الذي سبحيط ببالورات أ الأولية التي تكونت ، وإذا كان الفلز أ تأكر ليونة والفلز ب أكثر صلاية السبكة المبيكة كلما زادت توكين ، والمبال السبكة كلما زادت .




100:1

ذكل (24) منحن اتران سباتك الزنك والكادموم بقورات أولية من الزنك في أويتكتك من الزنك والكادموم . بقورات أولية من الكادموم في أويتكنك من الكادموم والزنك .

ويسرى على السبيكة رقم ٣ نفس ما قبل عن السبيكة رقم (١). فقط ستختلف فى أن البلارات الأولية المفصلة هى بلاورات مكونة من ذرات الفائر ب

أما بالنسبة المسيكة رقم (٢) فأن تنفصل من السيكة المنصورة أية بالمورات قبل التجمد النهاق ولن يوجد هناك مجال مجال المنحم تعلق على عليط مكون من حييات دقيقة من بالمورات أ ، ب التي تسمى أويتكنك (وهي الكلمة اليونانية لجيد الانصهار) . ولما التسمية ترتبط بنظم السامية ترتبط بنظم السامية ترتبط بنظم السامية تكل الإتران أو يتكبكى ، والتركيب للداخل الذي يتكبكى ، والتركيب الداخل الذي تظهر فيه البلورات الأولية عاملة بالأوريكيكيك عالمة للهر فيه البلورات الأولية عاملة بالأوريكيكيك له تركيز أوريكيكيكيك



شكل (6)) بالورات أولية مزدوجة ناتجة عن التريد الزائد مينة في جزء مبسط من منحى إتزان سبائك الألومنيوم مع السليكون .

نثيجة انفصال البلارات الأولية . وتسمى الشعلة التي يلتى فها جزءاً خط السيولة نقطة الأويتكنك ، والسيائك التي على يسار نقطة الأويتكنك هي سيائك أقل من الأويتكنك والتي على عيها سيائك أكثر من الأويتكنك .

وكتال عمل حقيق يظهر منعض أو شكل الإنزان السيكة الزنك والكادموم (شكل) 1) مع صورة لقركب الداخل لسبائك أقل من الأويكتك و وفي المنعض المؤلف الشعبة المائية المنعسر الثان الكون السيكة ونسبة المنعسر الأول الشعب المائية المنعسر الثان الكون السيكة ونسبة المنعسر الأول السية المنعسر المنعسر

وفى الحياة الواقعية محدث أحياناً أثناء تجمد السبائك الصناعية تعطيل لعملية التبلور ينتج عنه تركيب داخل نختلف كتدراً عما نجب أن يتكون حسب منحى الإثران النظرى .

ومن هذا النوع : البلغررات الأولية المزدوجة التى تظهر كثيراً فى سبائك الألومنيوم مع السليكون بالقرب من نقطة الأويتكتك وبيسها جزء منحى إنزان سبيكة الألومنيوم مع السليكون الظاهر فى (شكل ٤٥).

لحسب منحى الإتران بجب أن تناصل من السبيكة لما عند درجة حرارة السيولة T1 بالورات سيلكون أولية ، وإذا لم تناصل هذه البلورات لتيجة تعطل عملية النبلور ، تتيجة الصب في قالب بارد مثلا ، فيمكن أن ترد السبيكة السائلة عنى درجة حرارة T2 أكثر من اللازم (امتداد فير ثابت خط السيولة) ثم تناصل بالورات أولية من الأورات الألومنيوم المناصلة سيعوقت البرية الأكر من اللازم وتناهمل بالورات السيلكون من السبيكة السائلة أثناء ارتفاع درجة حرارة حتى تصل إلى درجة حرارة الأويتكك ينفصل أويتكنك درجة حرارة الأويتكك ينفصل أويتكنك مكون من بالورات صغيرة من الألومنيوم والسيلكون . وبعد التجعد يكون التركيب الداخل عبارة من أويتكنك من بالورات أولية من الألومنيوم وبالمورات أولية من البليكون تجعط بالمورات أولية من الألومنيوم وبالمورات أولية من البليكون كا هو موضح بالملكون والمدارات أولية من المبليكون كا هو موضح بالمشكل (ه) .

2 - المركبات البينية

تكوين سبائك من الحديد مع الكربون هو من الحقائق ذات الأثر الكبير في التطور الصناعي ، ومحن أن يتواجد الكربون نقياً في التركيب الداخل لهذه السبائك أو أن يتحد مع الحديد على هيئة كريباد الحديد (المادلة الكياوية Fe₃C) وعكن التأثير على ميل الكربون التواجد في إحدى هاتين الصورتين عن طريق سرعة التعريد أو إضافة عناصر أخرى للسيكة مثل السيليكون أو المنجنز . وكربيد الحديد من المركبات البينية(١) التي تظهر كنبراً في السبائك ولها تركيبا البلاوري الحاص الذي تتخلف عن التركيب البلاوري للعناصر المكونة له ، ويظهر في صورة معقدة . ولهذا فكثير من المركبات البينية صلبة وقصفه . ومحكن أن تنشأ المركبات البينية مباشرة بالتغير من الحالة السائلة إلى الممالة الصلبة أه بالتجول في الحالة الصلبة .

شکل (٤٦) متحق إنزان يوجد به مرکب بيق V = مرکب بيش .

ولا تثبع المركبات البينية بالضرورة القواعد الي تتبعها المركبات الكهاوية من حيث أن اللرات المختلفة المُكونة لها توجد بنسب معينة بالنسبة لبعضها . كيف يكون منحني الإنزان لسبكة ثنائية إذا كان عنصراها يكونان معا مركباً بينياً ؟ بجب أن بذوب العنصر ان في بعضيما في الحالة السائلة تماماً وأن لا يذوبا على الإطلاق مع بعضهما فى الحالة الصلبة ، كما فى النوع السابق . ونأخذ أولا الحالة السهلة التي يظل فها المركب البيني عند التسخن موجوداً حبى ينصهر عند درجة حرارة ثابتة (يىمبر دون أن يتحلل). ويبن (شكل ٤٦) مثالا لذلك : العنصر A ، العنصر B يكونان المركب B 45% ، A 55% بنسبة V البيني V ويقسم المركب البينى منحنى الإتزان إلى جزءين لكل جزء مهما شكل إتزان أويتكتيكي مستقل والجزء رقم I عثل كل السبائك المكونة من ا العنصر A ، المركب البيني V بينا الجزء II مثل كل السبائك المكونة من المركب البيني والعنصر B .

والبلورات الأولية هي والأوينكنك بمكنها أن تأخذ صوراً جميلة أو خاصة بها ممرة لها . والأشكال. (٤٧) حتى (٥٢) صفحة ٤٠ تبن كيف تكون الطبيعة صوراً متغرة من أنواع البلورات .

⁽١) كلمة مركب بين تعن مركباً من فلزات . ولكن اللافلزات مثل الكربون والأوكسيجين والفسفود والكبريت تكون مع الفلزات مركبات لها خواص فلزية ، ولذك يطلق هذا الاسم على هذه المركبات أيضاً .



500:1 شكل (٤٨) أو يتكتك الفضة مع النحاس – بالورات أولية من الفضة .




شكل (٤٧) أويتكتك الزنك مع ألماغنيسيوم .



شكل (٤٩) أويتكتك النحاس مع أوكسيد النحاس – بالورات أولية من أوكسيد النحاس .





200:1 شكل (٥١) أويتكتك الألومنيوم


200:1 شکل (۲۵) أويتکتك الحديد مع كربيد الحديد . بللورات أولية من كربيد الحديد .

مع الجرمانيوم - بالورات أولية من الجرمانيوم . الأشكال من ٤٧ إلى ٥٧ بللورات أو لية وأويتكتك (حمت بمعرفة ايفاكورمان)

٥ - التفاعلات البرتكتيكية

منحنيات إتران السبائك تصبح صعبة نوعاً ما عندما تكون المركبات المتكونة غير ثابتة حتى درجة حرارة الانصبار ، بل تتحلل ، وهذا التحلل مرتبط هو الآخر بظاهرة حرارية حيث نظل درجة الحرارة ثابتة على الرغم من مد السيكة بالحرارة وتظهر نقطة توقف في منحنيات التهريد أو القسخين لمدة قصيرة وعند هذه النقطة يتحلل المركب اليني إلى مادة جديدة وسييكة منصهرة والتفاهلات التي قبا يتحلل عند التسخين نوح من البلورات إلى نوع آخر من البلورات وسيكة سائلة ، وبالتالى عند التريد تتحد بالورات منفصلة مع السيكة السائلة مكونة نوعاً جديداً من البلورات ،تسمى تفاعلات بع تكتيكية .

ولترخد هنا أيضاً حالة ذوبان العنصرين ، تمام الذوبان فى الحالة السائلة وعدم ذوبابهما تماماً فى الحالة السائلة وعدم ذوبابهما تماماً فى الحالة الصلبة . فبجانب خط الأويتكنك سيظهر هنا خط أنهى آخر جديد هو خط البريتكنك ، وذلك عند درجة الحرارة التى يتحلل فها المركب البيبى V . فوق هذا الخط ستوجد بالورات من B والسبيكة المنصورة (شكل ۵۳).



م مر مس مسال منحق إنزان به شكل (۵۳) مثال منحق إنزان به تفاعل بدر تكتيكي

فإذا صرف النظر في هذا الشكل عن الجزء الأيمن المهشر منه وفحص الجزء الأيس منه يبن الفلز A التي والمركب البيني V لوجد أنه منحي إثران لسبيكة أريتكيكية بيهما . فيني فحص جزء الشكل المهشر الذي تفير تنجة التماعل البرتكتيكي والجزء المهشر من الشكل (٣٥).

ومن ملاحظة المركب اليني عند التسخين فإنه يبدأ في الانصهار والتحلل في نفس الوقت عند الوصول إلى درجة حرارة البرتكتك وسينشأ عند درجة حرارة

على فرض أن التسخن مازال مستمراً ــ وتلوب بللورات B تدريجياً حتى تنصير كلها عند الوصول إلى خط السيولة . وإذا بردت هذه السيكة نفسها ثانية في الحالة السائلة فستنفصل بللورات B من السيكة المنصورة . وعند درجة حرارة العرتكتك تتفاعل بلدرات B الذر انفصلت مع باقي السبكة النصرة و وكد ن

الأويتكتك الثابتة بللورات B وسبيكة منصهرة وبعد إنهاء التفاعل البىرتكتيكي ترتفع درجة الحرارة ـــ

وعند درجة حرارة البرتكتك تفاعل بالورات B التي انفصلت مع باقى السيكة المنصهرة وتكون المركب البينى وينتج عن ذلك حرارة وتسهلك كل ذرات الفلز B فى هذا التفاعل لأن العدد الموجود مها هو القدر الكافى لتكوين المركب البينى فإذا بردت سيبكة منصهرة يتركن K₁ فستتواجد عند درجة حرارة البرتكتك بالورات من B أكثر من اللازم لتكوين المركب البيني فتتبي البالورات الزائدة عن اللازم كما هي ولا تشرك في التفاعل المرتكنيكي ونحت درجة حرارة البرتكتك سيكون التركيب الداخل للسبيكة بالورات أولية من B محاطة بالمركب البيني V المسمى بعرتكتك .

وكذلك فإن السيكة المنصهرة ذات التركيز يكا لن يوجد بها عدد كاف من بلاورات ۱ للتفاعل مع السيكة المنصهرة إلى مع السيكة المنصهرة إلى مع السيكة المنصهرة إلى مع السيكة المنصهرة إلى الميان من درجة حرارة البرتكنك ونصل إلى نظام الأويتكنك السيط ثانية . وبزيادة التريد تنفصل بالاورات المركب البيني مباشرة من السيكة المنصهرة دون تفاعل برتكنك وتتجمد على سابقاتها من بالاورات المركب البيني التي انفصلت بالتفاعل البرتكيتكي وتتجمد هله السيكة بالتأكم في الماكز (وقده) .

وفى الطبيعة لا تحدث التفاعلات البرتكتيكية أثناء التريد جلده السهولة التى صورت نظرياً .
ومفهوم طبعاً أن البللورات الأولية تتفاعل مع جزء من السبيكة السائلة التى تحيط بها وينشأ حول البللورة الأولية والسبيكة الشائلة التى تطاء أو قشرة من المركب الجديد يتطلب استمرار التفاعل بين البللورة الأولية والسبيكة توجد قشرة من المركب البيني عاطة بأويتكتك مكون من بالمورات الفاز A والمركب البيني ، بال ستوجد قشور بها المركب البيني الناشئ من التفاعل البرتكتكي والمفصل من السبيكة المنصهرة الباقية مغلقة لقلب داخل من بالمورات القارات المسائلة المرات القارات ال



شكل (4 ه) تركيب داعل مثال ناتج عن تبديد بعلي" جداً . بغر ات مركب بيني ناشة عن تفاعل بير تكتيكي عافة بيالورات مركب بيني ناشتة من السيكة المنصبرة موجودة في أو يتكتف من بالمررات المعدن A والمركب البيني .



فكل (ه م) التركيب الداخل الحقيق بعد التبريد العادى: بنايا بالورات الفلز B النقية عاطة مركب بيني نائي، عن التفاعل البر تكتيكي ومركب بيني منفصل مباشرة عن السبيكة المنصهرة البالية في أويتكتك من بالورات الغلز A والمركب اليني،

شكل ؛ه و هه التركيب الداخلي لسبيكة ذات تركيز K (شكل ۳ ه)

و(الشكل ٥٦) ّبين أحد الأمثلة ألعملية لهذه القشور المغلفة فى تركيب داخلى لسبيكة يورانيوم مع ألومنيوم تحوى 36% يورانيوم حيث انقصل أولا المركب البيني وUAl (رمادى فاتح) والتفاعل البرتكيكي أنتج الفلاف المكون من UAl (رمادى غامق) وتجمدت باقى السيكة على شكل أويكتك مكون من UAl ، Al وبالتعريد الزائد عن الحد نشأت قبل التجمد البائى بالورات أولة من الألومنيوم تظهر كبالمورات كبرة فأنحة شبه مستديرة فى التركيب الداخل.

وق حالة التعريد البطئ لمثل هذه السبائك تحاول الطبيعة أن تعادل الفروق فى التركيز فالدرات التي كونت بالورات الازال لدبا عند درجات المرادة العالية طاقة حركة تمكيا من أن تتبادل أماكيا مع الدرات الماورة ، وهكذا بينا عملية يجول عامة لمدرات التركيب الداخل الراغية فى أن تعادل المورق فى التركيب الداخل الراغية فى أن تعادل الهروق فى التركيب الداخل الراغية درجة الحوارة أقل نشاطاً وتعادل الفروق فى درجة الحوارة أقل نشاطاً وتعادل الفروق فى التركيب بالموروق فى

أى أنه كلما ظلت سبيكة في درجات حرارة

عالية كلما أصبحت عملية ألانتشار أكثر كمالا

وفى الحياة العملية يقنع الإنسان بعملية انتشار

جزئية لأن الانتظار بالسبيكة المنصهرة أو



200:1

شكل (٥٦) تشور مغلفة في تركيب داخل لسبيكة مسن اليوراليوم والألومنيوم تحوى 36% بالوزن يورانيوم .


الفطمة المسهركة منها حتى حدوث عملية تعادل للتركز عند درجات الحرارة العالية غير اقتصادى ، وبالإضافة إلى المصاريف الزائدة الناتجة عن الانتظار مدة طويلة بالقطمة المسبوكة عند درجات الحرارة العالمية فإن هذا الانتظار يودى إلى تمو الحبيبات وتكوين الحبيبات الكبيرة الغير مرغوب فيها

٣ ــ السبائك وتكون المحلول الصلب


تبيى فرات العنصرين المكونين للسبيكة من هذا النوع الهيكل البلاورى مما فتحل اللرات الكبيرة (لليكل شلا) على فرات الفلز الأصلى في الهيكل البلاورى بينا نجم اللرات الصفيرة (للكربون علا) تقسها على التناخل بين فرات الفلز الأصلى في الهيكل البلاورى . والبلاورات النائجة عن هذا تسمى عالي صلبة وحسب تكوين المحاليل الصلبة إذا نشأت عن تبادل أماكن اللرات والحلول على اللرات في الهيكل البلاورى تسمى عاليل في الهيكل البلاورى تسمى عاليل صلبة بالتداخل بن فرات الفلز الأصلى في الهيكل البلاورى تسمى عاليل ملية بالتداخل .

وسيتشوه الهيكل البلورى للفلز الأساسى قليلا أو كثيراً نتيجة وجود اللمرة الغربية ، مما مجمل السيكة المكونة أكبر صلابة وصلادة عن الفلز الأساسى . واللدرات التي تداخلت في الهيكل البلورى باللدات توثر فيه بشدة ، ولذلك فأى فلز أساسى لا عكنه أن يسمح إلا بوجود عدد قليل من اللرات المتداخلة لعنصر غريب (قلوة قليلة على الإذابة) . بينا امكانيات احلال فرات في الميكل البلورى وتكوين محلول صلب غير محدودة في وجود ظروف مناسية (قلوة كبرة على الإذابة) .





بالورة علول صلب بالإحلال بالورة علول صلب بالتداعل من نوع المكتب ذي ذرة في من نوع المكتب ذي الذرات في المركز حلت الدرة الغربية فيها منتصف الأوجسه بها ذرة تداخلت في الهيكل البلاوري . مكان درة الفلز الأصل.



حبيبات مكونة من بالورات حبيبات مكونة من بالورات محلول صلب بالتداخل . محلول صلب بالإحلال .



تعت الحهر يظهر أن كلتا الحالتين نوع و احد من البلورات شكل (٥٧) إيضاح مرتب لتكوين بللورات محلول



شکل (۵۸) منحنی تیرید سبیکة ذات ذوبان تام في الحالة الصلبة .

وعليه فإن كل بالورات السبائك ذات المحاليل الصلبة مكونة من ذرات العنصرين المكونىن للسبيكة وكما يظهر من الإيضاح المرتب في الشكل (٥٧) في كلتا الحالتين تحت المحهر كما في حالة الفلزات النقية : يظهر تركيب داخلي موحد من نوع واحد من البللورات ولا ترى أية فروق في بناء الهيكل البللوري تحت المحهر .

كيف تسكون منحنيات التبريد ومنحنيات الإتزان لمثل هذه السائك. ؟ ليس لمنحى التعريد (شكل ٥٨) نقاط توقف بل توجد «حنيتان» يقع


بينهما مجال أو مدى تىرىد متأخر يظهر عيل بسيط مرتبط بكمية الطاقة الحرارية الناتجة عن تكون بللورات المحلول الصلب ، وعند الحنية العلبا تتكون أول بالورات المحلول الصلب وبذلك يبدأ التجمد وينتبى عند الحنية السفلي والخطوط الموصلة بىن كل نقاط الحنيات العليا والحنيات السفلي لكل السيائك ذات التركيز المختلف تعطى منحني الإتزان الذي يشبه السيجار (شکل ۹۹).

وكمثال يوخذ متحى إتزان سبالك النحاس (Cu) مع النيكل (Ni) (شــكل ٩٥) فالنحاس يكون مع النيكل بالورات علول صلب ، وهما يتبلوران في بالورات من النوع المكعب ذى الذرة في منتصف الوجه ولهما تقريباً نفس طول ضلم الهيكل (النحاس 3.6 A)، (النيكل A 3.5) ولذا يكونان معا

عاليل صلبة بسيولة وبزيادة تركيز النيكل عل ذرات التحاس في الهلول الصلب حن يصبح الهيكل البلاوري مكونا من ذرات النيكل فقط عندا يصل التركيز أحيراً إلى اليكل في فقط وكلا الفلزين يكونان ما سلسة غير منطقة من المحاليل الصلبة .

وتفسير منعنى الإنتران بسيط فقوق الخط المنعنى الأمل فى الشكل (عط السيولة) تكون كل السيالك سائلة وتحت الخط المنعنى الأسفل (عط التجمد) تكون كل السيائك قد تجمدت وشرح تجمد سيكة واحدة بتركيز K يكن للإيضاح حيث أن كل السيائك تتجمد عل نفس المنوال .

عنما تصل درجة حرارة السبيكة السائلة إلى t على حط السبولة يبدأ تكون بالورات محلول صلب من ذرات النحاس والنيكل. والبلورات الأولى تحتوى على ذرات أكثر من الفلز ذى درجة الالسبار الأولى أي أنها ستكون أين بدرات النيكل عن السبيكة الأصلية ذات الركيز X وإذا رسم حط ألقى من المفلقة t من يقطع عط التجمعه فإن الخط العمودى الساقط منه عند تركيز Z_{t} سبين تركيب البلورات الأولى المناصلة ومند فحسص تركيب بالمورات الخماول بعد مدة عند درجة الحرارة t فإنها متحوى كية أقل من النيكل (تركيز t).



شكل (٩٥) منحى إنزان سبائك النحاس مع النيكل

ولما كانت ذرات أكثر من البكل متسهك في بناء الهيكل متسهك في بناء موجود في تركيز X ، السيكة المتصري غاماً أكثر من تركيز باقي السيكة المتصرة تركيز باقي السيكة المتصرة ذلك على المعرد المسلط من عند أية درجة احرارة بقراءة عند السيولة (مثلا يوكان من يوكان من يوكان من يوكان المتلا أن تركيب بالمورات عند يا أن تركيب بالمورات عند يا أن تركيب بالمورات عند يا أن تركيب بالمورات المتلال أن تركيب بالمورات

الهلول الصلب المنفصلة يتغير بانتفاض درجة الحرارة. لكل بالورة يتخلف تركيبا عن تلك الل تكونت قبلها مباشرة ولكها جميعاً تبق حاضعة لعملية انتشار بيها وبين بقية السبيكة المصهرة والبلورات الهلورة :

وللك فإن الإتران — عند التبريد البطيء جداً — المقابل لكل درجة حرارة يتغير باستمرار هذا الإتران بداعل البقورات وكلك بين البقورات وباقى السبيكة للتصبرة.وبعد التجد الباق يكون لكل البقورات تركيب مسلو لتركيز X .



شكل (٦٠) سبيكة نحاس

ونيكل %30 نيكل بحالتها بعد

الصب علول صلب طبق .

200:1





شكل (٦١) نفس السبيكة بعد تشكيلها على البارد بنسبة 50% وتخميرها لمدة ٢٥ ساعة عند 850°C ، بالورات متجانسة

ولما كانت ذرات بللورات سبائك النحاس والنيكل لا تنتشر بنشاط فإن السبيكة بعد التبريد العادي ان تكون مكونة من بللورات منتظمة التركيب ولكن من محلول صلب طبق غير متجانس (شکل ۹۰) ونی قلب بللورات انحلول الصلب الطبق هذه ستوجد بالورات محلول صلب غنية بالنيكل محاطة بطبقات من محلول صلب تقل فيه باستمرار ذرات النيكل والطبقات المختلفة في هذه

البلاورات ستتفاعل مع محلول النش باختلاف عن بعضها عند تحضير عينة منها الفحص المجهري ، ولذلك فإنه مكن تمييز الطبقات عن بعضها تحت المجهر.


وعند تخمير سبيكة مكونة من محلول صلب طبق عند درجة حرارة بالقرب من خط التجمد يمكن أن تتعادل الطبقات ذوات التركيز المختلف عن طريق الانتشار (عملية تجانس) . ولتحاشى الحبيبات الكبيرة التي قد تنشأ فإن الإنسان يكون قبل عملية التخمير هذه نوايات بللورات عن طريق التشكيل على البارد بشدة مما سيوجد تكوينا دقيق الحبيبات عند التخمر و (شكل ٩٠) يوضع تركيباً داخلياً متجانساً لنفس سبيكة النحاس والنيكل في(شكل ٣٠) بعد تشكيلها على البارد بنسبة %50 وتخمير ها بعد ذلك لمدة ٢٥ ساعة عند درجة حرارة 850°C .

٧ - سبائك تكون محاليل صلبة بنسبة محدودة

لا توجد دائماً الشروط المناسبة لتكوين المحاليل الصلبة التي توجد في الهيكل البللوري للفلزين المتقاربين النحاس والنيكل السابق شرحهما فعند وجود فلزين تختلف بللوراتهما مثل المكعب ذى الذرات في منتصف الأوجه والسداسي لن تكون لهما القدرة على بناء بالورات محلول صلب لكل سبائكهما وعندما توجد ذرات قليلة من ذرات الفلز المتبلور فى النظام السداسي فيمكن أن تقبلها ملله رات الفلز الآخر وتنكون في هذه الحالة طلورات محلول صلب متبادلة .

أما إذا زادت في السبائك ذرات الفلز المتبلور في النظام السداسي فستصل إلى الحد الذي تتواجد فيه ذرات كافية منه لتكوين بالورات سداسية خاصة بها تقبل هي الأخرى وجود ذرات الفلز المتبلور في فصيلة المكعب وينشأ ابتداء من هذا التركيز في التركيب الداخلي للسبيكة المتجمدة مكون آخر يظهر تحت المحهر . وإذا زادت نسبة الفلز المتباور في فصيلة السداسي فستكر البالورات السداسية الجديدة إلى الحد الذي لن تجد فيه المدرات التي تتباور في فصيلة المكتب العدد الكافي لتكوين هيكل بالورى خاص بها وعندائذ يتكون التركيب الداخل من بالمورات عملول صلب سداسية فقط وسيوجد نوع واحد من البالورات تحت الحجم و المنطقة التي يوجد بها النوعان من البالورات إلى جوار بعضهما تسمى منطقة وجود نوعن من البالورات


وعند معاينة شكل إتران سبيكة تكون عاليل صلبة بنسب معدودة (شكل YY) سيوجد تركيب داخل واحد مكون من معلول صلب بالنسبة للسبائك التي تركيزها على يسار التركيز $_{\rm K}$ والسبائك التي تركيزها على عين $_{\rm K}$ وسرمز للمحاليل الصلبة بالحروف اليونانية وتسمى بالورات المحلول الصلب القليل المصلب الفقية بالفار $_{\rm K}$ بنافرات معلول صلب $_{\rm K}$ والمنطقة الواقعة بين $_{\rm K}$ $_{\rm K}$ $_{\rm K}$ سيوجد فها نظام أويتكبيكي وستنخفض درجة حرارة انعمهار كل من الفلزين المكونين السبيكة ويتلاق خطا السيولة في نقطة أويتكنك على خط التجمد ويتكون الأويتكنك أخط المحمد ويتكون الأويتكنك المفارث المصلب $_{\rm K}$ ومعلى بسار نقطة الأويتكنك تفعمل بالورات أولية من الحلول الصلب $_{\rm K}$ وتتجمد السبيكة المنصورة الحرارة المحمدة المورات أولية من الحلول المسلب $_{\rm K}$ وتتجمد السبيكة المنصورة إلى خط التجمد والحلوط التي تحدد ملى قابلية بالورات الحلول المسلب $_{\rm K}$ وتتجمد مودية الحرارة المحمد مودية الحرارة المحمد من المحمد المحمد



شكل (٩٢) شكل إتران لسبائك ذات نوعين من المحاليل الصلبة .

ويتفصل من السبيكة ذات التركز I أثناء تعريدها من الحالة السائلة عند تخطى خط السيولة بالورات علول صلب ت خينة بلموات A وباق خطوات تجمد السبيكة تسركا في النوع السابق الذي يتكون فيه نوع واحد من الحطيل الصلبة ، وياتخفض درجة الحرارة حتى تمام التجمد (الوصول إلى خط التجمد) ستفصل بالورات علول صلب أخرى ذات تركز تحلف وبالتريد البطى جداً سيتعادل الركز المخطف بواسطة الانتشار بيها بالتريد العادى ستفصل بالورات علول صلب طفية وتحت خط التجمد يتكون التركيب الملائل من نوع واحد من البلارات (بالورات علول صلب عنه) وحالة المركب المداخل من نوع واحد من البلارات (بالورات علول صلب عنه) وحالة المركب المداخل مدودة حتى تحظى الحلم الإذابة باستمرار التريد وعندند لا تستطيع بالورات الفائر B بالمورات التريد وعندند لا تستطيع بالورات الماري متطرعة المحلود الحبيات .

وتهى ذرات Σ المطروعة هيكلها المطاورى فوراً وتأخذ فيه بعض ذرات الفاز A ومكذا في المطاقة الصلب α بالدرات محلول صلب β المطاقة الصلب α بالدرات محلول صلب β هنة بالفاز Σ وأما بالعرب المسرية علا تصل ذرات Σ داماً إلى صدود الحبيبات وعندال لا تحيط بالررات الحلول الصلب ع المتضملة بالمورات الحلول الصلب α كشبكة بل ستتواجد موزعة توزيماً في بالررات الحلول الصلب ع . دقيقاً في بالررات الحلول الصلب ع .



ختكل (١٧٣) شكل الزان لسباطة فلت توحية من المطليل لخصلية وترسيبات الاتوية

وتسمى بظورات الحظيل الصلية التي انقصلت وترسيت من الحلقة الصلية تسمى بالورات ثانوية على العكس من البلئورات التي انقصلت من الحلقة السائلة وتسمى بالورات أولية .


والسباقك التي يتراوح تركيزها بين نقطتي $P_1 = P_2$ في الشكل (77) تتجمد أولا إلى المركبات

الداخلية في الشكل الأمهل رقم (٦٣) وتقل القدرة على إذابة الذرات الغربية في كل المحاليل الصلبة التي تكونت عن انفصال البلارات الأولية أو الهاليل الصلبة التي تكونت مع الأويتكتك باستمرار انخفاض درجة الحرارة بنفس الطريقة التي وصفت بها السبيكة L عما يعني أنه بالنسبة للسبائك التي يتراوح تركزها بين P₂ — P₃ ستحدث أيضاً تحت خط التجمد ترسيات لبلارات ثانوية.

وأشكال الإنزان في كتب ومقالات علمية مفروض فيها الإلمام بعز الفلزات لا تصرص للوصف التفصيل بمثني عرض هنا الإنءوكيراً ما تسجل البلورات المتكونة على أنها ين أو ع ءوهما إذا كانت بللورات أو لية أو مكونة في الإويتكنك أو ترسيبات ثانوية يرك ذلك للاستنتاج من شكل الإنزان .

٨ ـ سبائك ممكن تقسيتها

عدد من السبائك التي تكون محاليل صلبة بنسبة محدودة مكن تقسيتها روماهية هذا النوع من التقسية يمكن شرحه من مثال سيبكة الألومبيوم مع النحاس الهندية على 4% نحاس وكما هو واضح من الشكل (١٤) يمكن للألومبيوم أن يليب في هيكله البلارى عند درجة حرارة 548°C 5.7% من ذرات النحاس : فإذا فحرنا السيكة التي تحوى 4% نحاس بعض الوقت عند هذه الدرجة سيدوب كل النحاس الموجود (تحسر الإذابة)



شكل (٩٤) جزء من شكل إلزان الألومنيوم مع النحاس حتى %50 تحاس .

وإذا تبع ذلك تبريد بطئ ستكون درجة حرارة 500°C عى التقطة الى لا تستطيع بالورات المحاول الصلب عندما إذابة أكثر من 4% من ذرات النحاس ، وإذا استمر التبريد فيجب أن تشمل ذرات من التحاس بسبب عدم قدرة بالدرات المحلول الصلب على الإذابة ولا ينفصل النحاس نقياً من الهيكل البالدرى للمحلول الصلب بل سيكون مع الألومنيوم المركب البينى القامى Al₂Cu وبواسطة هذا المركب الصلد الموزع بانتظام فى التركيب الأصل تزيد قوة وصلادة هذه السبيكة .

وتحتاج ذرات النحاس للانفصال وتكوين المركب، بعض الوقت الذي تجده بالتهريد البطئ وإذا لم تمرك السبيكة لتمرد بيط بل بردت بسرعة : سقيت في الماء ستبيي ذرات النحاس موجودة في الهيكل المبلوري للألومنيوم في عملية . ذوبان اضطراري :

وإذا ظلت هذه العينة المسقاة عند درجة حرارة الجو العادية (خزنت) تحاول ذرات النحاس أن تسترجم أو تصوض هملية الترسيب التي عطلت فتيداً في النجوال ، ولما كانت ذرات الألومنيوم عند درجة حرارة الجو العادية تقرب من يعضها بجيسهبالنجوال على ذرات النحاس في الهيكل الميلاري للألومنيوم وتكف من عاولتها لتكوين المركب اليسي AI_Cu ولكها رخم ذلك تنجح في أن تتكور في كثير من مواضع الهيكل الميلاري. وتعطل عمليات التجمع والتكور _ التي لا ترى نحت الهجير _ عمليات الإنزلاق . وتزيد تبعاً للملك صلادة وحد مرونة وقوة السبيكة مع عدم الإقلال من المرونة وشية على البارد) .

وعكن تيسر عملية التجوال للمزات النحاس بشئ من الحرارة فيتكون في بعض الأماكن AI Cu وعكن تيسم علية التجوال للمزات النيني في ومه ذلك لا يجب أن ترقع درجة الحرارة كثيراً (فوق 170°C) حتى لا ينفصل المركب البيني في موردة تظهر تحت المسيئة عند درجة حرارة أعلى من الملازم. فإنه إذا انفصل مدى AI في صورة تظهر تحت المجهر تقل القسوة والقوة لأن عملية الإنزلاق في الهيكل المبادى لن تتعمل بشدة وكثير من السبائك تنسى على السائم عند درجة حرارة الغرقة ، بل مجب حيا على ذلك بتسخيا . (سبائك تقسى على الساخن) .

500 : 1

شكل (10) سيكة ألوميوم مع نحاس 4% نحاس منساة عند درجة حرارة مرتفعة عن المطلوب . ترسيات دقيقة من Al₂ Cu نحس نحس نحس المجهر .

وسبائك الألومنيوم مع النحاس تتصلد ببط شديد ، و يمكن استعمالها في الصناعة بعد إضافة كيات صغيرة من الماغنيسيوم الذي يزيد سرعة حملية التقسية


وبي السائك التي بردت بسرعة (سقيت) بعد عملية غمر الإذابة في حالة عماليل صلبة وللدك تكون لبنة وتقبل التشكيل، واقطع المشكلة مكن تقسيها عند درجات حوارة بحب تشكيلها بعد عملية غمير الإذابة والتسقية مباشرة ومسامير ألرشام المصنوعة من الفلزات الخفيفة بجب حفظها بعد تسقيها من درجة حرارة نخمير الإذابة في تلاجات ، فمن طريق الاحتفاظ بها في درجات حرارة منخفضة تأجل عملية التقسية كثيراً وبلدك يصبح من الممكن الاحتفاظ محفون كبير من مسامير البرشام الجاهزة للاستعمال التي تتصلد بعد استعمالها في درجات حرارة الجو العادية في المنشأ للدى ركعت فه .

٩ ـ التغرات في الحالة الصلبة

كثير من السبائك لا جداً بعد أن يتجمد ، وقد رأينا تغيرات فى الحالة الصلبة نتجت عن علاقة بينقدرة الفلزات على الإذابة وبين التركيز ودرجة الحرارة و (شكل٢٦) يصور احيالات امكانية مثل

تلاً. التغيرات في حالة مثالية فالفلزان التغيرات في حالة مثالية فلمأكل بالورية البلوري المؤلوري المؤلوري المغلوري المغلوري المغلورة عملة C ، المؤلوري المؤلورة يكون المؤلوري المؤلورية المؤلورة C ، D ، غير صالحة لنكورين المؤلورة C ، D ، عن المؤلورة المؤلورة D ، D ، غير صالحة لنكورين المؤلورة D ، D ، كورين المؤلورة D ، كورين

وتتجمد السبيكة السائلة أولا في كل



دكل (٩٦) التغير ات في الحالة الصلبة .

التركر إلى بالورات محلول صلب متجانسة والتطورات التي تحدث باستمرار التدريد للمحلول الصلب عمد التجديد نشاية حملية السبيط (شكل ٤٣) صفحة ٣٧ (ومكان السبيكة السائلة مناك عنه في هذه الحالة المحلول الصلب التي ينفصل منه حسب التركيز باستمرار التدريد حتى الخطط CED إما بالمورات أولية من A أو B ويقترب بذلك تركيز المحلول الصلب من تركيز الثقطة E أوبالمورات الحلوب من تركيز التقطة E أوبالمورات الحلوب التحديد التركيز E تتحال حدون التحول إلى بالمورات أولية — إلى خليط يشبه الأويتكلك — دقيق من بالمورات A ، B اللي يسمى أويتكتويد (تحال أويتكتويدي)

وينشأ الأويتكنويد عند التحول فى الحالة الصلبة بينا ينشأ الأويتكنك ــ كما هو معروف عند التحول من الحالة السائلة ويظهر الأويتكنويد فى السبائك على بمن ويسار النقطة B بجانب البالورات الأولية من B ، A التى انفصلت تحت D E ، C C (سبائك تحت الأويتكنويد وفوق الأويتكنويد) .

١٠ - تغرات الصلب في الحالة الصلبة بالتريد البطيء


درسنا فيا نسبق (صفحة ٢١) أن ذرات الحديد التي المرتبة في الهيكل البلاوري المكعب ذي ذرة في المركز (حديد في الفصيلة يم) عند درجات خرارة الجو العادية تعيد ترتيب نفسها بالتسخين وتكون هيكلا بالوريا ذا فرات فى منتصف الأوجه (حديد فى الفصيلة ؛) عند وصول درجة الحرارة إلى 911°C 2°911 (نقطة Ac₃). ويحدث التحول من cc ؛ فى الحديد النّي بالتسخين وبالتبريد بسرعة ودون تعليل.

وليس هناك استعمالات للحديد التي في الصناعة برغم مالسبائكه العديدة من أهمية كبيرة وفي مقلمتها سبائكه مع الكربون وفي المدى الصغير للسبائك بين الحديد التي وحتى %2.06 كربون توجد جميع أنواع الصلب من صلب التسليع الطرى حتى صلب العدة الصلد وقد جرت العادة على تسمية هذه الأنواع من سبائك الحديد مع الكربون صلب غير مضاف إليه عناصر سبك – والتحدث عن صلب مضاف إليه عناصر سبك – والتحدث عن صلب مضاف إليه عناصر أخرى بقصد تحسن خواصه .

والشكل (٦٧) يبين جزء الصلب من شكل إنزان سبائك الحديد مع الكربون وهذا الجزء يشبه كثيراً شكل الإنزان السابق شرحه للتغيرات فى الحالة الصلبة (شكل ٦٦) وتتجمد السبيكة هنا أيضاً أولا إلى عملول صلب يتعرض لتغيرات أخرى فى الحالة الصلبة باستمرار التبريد.


والمعلى بالورات مكعبات g دات اللرات في منتصف الأوجه والموجودة بن خط التجعد والحرودة بن خط التجعد والمح GSE استقبال والاحتفاظ بكية كبرة من الكربون داخل الهيكل البلاورى ، وبدلك تكون بلاورات محلول صلب بالتداخل وعند درجة حرارة 1147° 1147° 1147° 1147° وبدلك تكون 2.06% في الحالة الصلب . وباغضاض درجة الحرارة تقل القدرة على الإذابة وتصل إلى أدنى قدر بها عند درجة حرارة 723° 723° 733° 733°

وبالورات المحلول الصلب ∞ المكعبة ذات السفرة فى المركز ليس لدسما مكان كاف للرات الكربون وقسد تنجع إحدى ذرات الكربون من حين الآخرى أن وتحشر، نفسها بين ذرات الحديد وبالورات مكعبات ∞ فى أنسب الأحوال عند درجة °7230 وفى أن تحتفظ بالنسبة الفشيلة



شكل (٩٧) جانب الصلب من شكل إنزان سبائك الحديد مع الكربون .

0.02% كربون ذائبة فها وداخل المنطقة GPQG (شكل ۲۸) يتكون التركيب الداخل من بالمورات المحلول الصلب cx الى تسمى في علم الميتالوجوانى و فريت x (1).



شكل (٩٨) قطاع من الشكل (٩٧) .

وإذا أردنا ملاحظة كيف يتغير التركيب الداخل لبعض سبائك الصلب الكربونى بعد تجمدها من الحالة السائلة أثناء التبريد حتى درجة حرارة الجو العادية، فلن نعيد عملية تكون المحلول الصلب من الحالة السائلة التي عرفناها مسبقاً وما سهنا الآن هو تحول بالمورات المحلول الصلب كل تحت الحلط GSE

و لما كان الكربون يعطل ذرات الحديد عند إعادة بناء الهيكل البالورى ، فإن عملية التحول لا تسير بسهولة كما في حالة الحديد التي وبالتعريد السريع فإن هذا التحول لن يصبح كاملا ولا يمكن للتركيب الداخلي أن يتكون كما هو في حالة التعريد البطئ ، ولذلك فإنه في الأمثلة اللآتية للتعريد نفرض أن الصلب سير د ببط لدرجة أنه مع كل عمليات التعطيل التي يسبها الكربون فإن كل عمليات التحول ستم .

مثال ۱ : صلب يحتوى مل %0,01 كربون (شكل ۲۸) متما تنطفص درجة الحرارة إلى تحت الخطة GS تبدأ درات الهيكل البلورى في إمادة ترتيب نفسها وتكون بللورات c (فريت) وباستمرار التبريد تحدول بللورات k الحرى حق تلتي جميعا تماما عند الحط PG ومن درجة الحرارة هذه حتى الخط PQ يكن لبلاورات الحلول الصلب من أن تصفط بال 10/10 له ذالية في نفسها وصد تحظى الخط PQ تقدرة الفريت مل الإذابة إلى أقل من %0,00 وتبدأ ذرات الحمول الصلب من الدي يعرد باستمرار وتقل مستقد ذبدابا بالتال في طرد فرات الكربون المواحدة ولا لائيل كربيد الحديد كلون المواحدة ولا تكربون الواحدة ولا تكرب في الحرب المحديد كان من حدود حبيات تداهيد عمومة الدرك الين كربيد الحديد على الدرجة الثالثة (متسبه ثلاث) (۲) (شكل ۲۹).

⁽١) من اللاتينية حديد = Ferrum

 ^() سيطمخ لنا لماذا عى هذا السمنتيت ثلاق أو من الدوجة الثالثة عند رؤية شكل إنزان سالك الحديد
 مع الكربون كاملا .



شکل (۹۹) صلب عل كربون قليل جداً . فريت وممنتيت ثلاثي .




1000:1

شكل (٧٠) بللورات البرليت بالتكبر الشديد.

التركيب الداخل أسم برليت (لؤلؤ Pearl) . وكل حبيبة برليت هي في نفسها أو يتكتويدية أي تحوى %0,8 كربون و لذلك فيمكن من التركيب الداخل للصلب الغير مضاف إليه عناصر أحرى – مع فرض أن التبريد بطئ – تحديد نسبة الكربون فإذا تكون التركيب الداخلي من %50 من حبيبات الفريت الحالية من الكربون والنصف الآخر من البرليت الذي تحوى كل من حبيباته %9,8 كربون فإن الصلب الذي أحذت منه العينة بحوى %0,4% كربون (١) و (شكل ٧١) يبن التركيب الداخل لصلب تحت الأويتكنويد تحت المجهر .



400 : 1 شكل (٧١) صلب تحت الأو يتكتو يد مكون من فرايت وبرايت .



400 : 1 شكل(٧٣)صلبفسوقالاويتكتويد شکل (۷۲) صلب أو يتكتو يدي برليت مع شبكة سمنتيت برليت خالص.

مثال (۲) صلب یحتوی علی %0,4 کربون (شکل ۹۷) عند تخطى الحط GS يبدأ تكون الفريت (بللورات المحلول الصلب oc) الذي يستطيع الاحتفاظ بقدر قليل جداً من الكربون ذائباً في نفسه وتبدأ ذرآت الكربون الزائدة عن حاجة الفريت في التجوال وتختني أولا بللورات الأوستنيت التي لا تزال موجودة بكثرة وباستمرار التبريد تزداد حبيبات الفريت ويزداد تركيز الكربون في بللورات الأوستنيت التي مازالت موجودة وعند الوصول إلى الحط PS (A1) عند درجة حرارة 723°C يتكون التركيب الداخل من جزءين متساويين من الفريت والأوستنيت وقد زادت

نسبة الكربون في بالورات الأوستنيت حي وصلت إلى التركيز

الأويتكتويدي (%0,8%) وتحت درجة حرارة ℃723 لا تكون

حبيبات الأوستنيت موجودة فتتحول بنقطة توقف تقع عند الحط A() PS إلى فريت الذي بقدرته الضعيفة على إذابة الكربون ليس لديه أماكن في الهيكل البللوري لذرات الكربون التي عندلذ تأخذ معها ثلاث ذرات من الحديد تتحد معهم وتكون كربيد الحديد وبللورات الفريت التي تكونت من بللورات الأوستنيت (بللورات محلول صلب كى متحللة) يتخالها رقائق من كربيد الحديد التي تظهر فى العينة تحت المجهر بالتكبير الشديد عادة كرقائق دقيقة جداً (شكل ٧٠) واللمعان الذي يظهر العينة تحت المجهر الشبيه بلمعان

اللؤلؤ لدقائق كربيد الحديد متخللة حبيبات الفريت أعطى لهذا

400 : 1

⁽١) نظرياً محتوى هذا التركيب أيضاً بعض السمنتيت الثلاثي ولما كان السمنتيت الثلاثي يتبلور على رقائق البرليت فإنه في الصلب المحتوى على أكثر من ٢٠٠٠٪ كربون لا يظهر كجزء حاص من التركيب الداخل .

وعند وجود تركيب دقيق الحبيبات وتكبير غير كاف لا يمكن تمييز رقائق البرليت تحت الحجهر وترى

100:1

شكل(٧٤) تركيب داخل فريتي برليق بتكبير بسيط .



400:1

شكل (٧٥) بنفس التحميل الأثر الناتج كل من البرليت والفريت.



شكل (٧٦) التركيب المجهري لصلب نيكل - كروم أوستنيق غير قابل الصدأ

حبيبات البرليت كبقع داكنة (شكل ٧٤). وكربيد الحديد مثلُ كثير من المركبات البينية ــ عكس البرليت الطرى جزء صلد من التركيب الداخلي وكلما زادت كمية البرليت في صلب ما كلما زادت صلادته وقوته وكلما قلت قدرته على التشكل وشكل (٧٥) يوضح الفرق في الصلادة بن الفريت والبرليت حيث ضغط منشور جهاز قياسي الصّلادة بنفس الحمل في بالورات كل من الرايت والفريت ولم يستطع المنشور التغلغل لعمق كبعر فى بللورات البرليت الصلدة كما في الفريت اللمن ، ولذلك تُرك في البرليت أثراً أصغر من الفريت .

مثال (٣) صلب فيه %0.8 كربون عند هذا التركيز يكون لحبيبات الأوستنيت تركيز الأويتكتويد ، ولذلك لا تحتاج لأن تذيب كربونا ومثل هذا الصلب لا يحتاج للتحول في الحالة الصلبة إلى مدى من درجات الحرارة ليتجول فيه الكربون وتتحول حبيبات الأوستنيت هنا مباشرة عند نقطة توقف إلى برليت ويبين (شكل ٧٧) تركيب داخلي لصلب أو يتكتويد مكون من البوليت أى بللورات فريت يتخللها رقائق كربيد الحديد .

مثال (٤) صلب محتوى على %1.4 كربون تحتوى حبيبات الأوستنيت في هذا الصلب كربون أكثر من تركيز الأويتكتويد ولكن قدرتها على الإذابة في منطقة كا كبيرة لدرجة أنه يمكنها عن جهاز قياس الصلادة في بللورات الاحتفاظ بالكربون الزائد في حالة ذوبان .

وعندما تنخفض درجة الحرارة عن الخط SE تقل قدرة بالورات المحلول الصلب 8 على إذابة الكربون ويطرد الأوستنيت الكربون الزائد على شكل سمنتيت (كربيد الحديد) إلى حدود الحبيبات وعند درجة حرارة 723°C تكون حبيبات الأوستنيت قد طردت كية من الكربون بحيث أصبح تركيبها هي نفسها هو التركيب الأويتكتويدى وتنحول حبيبات الأوستنيت إلى حبيبات برليت كا في النال السابق يحيط بها السمنيت السابق انفصاله على شكل طبقات وعند تجهيز عينة مجهرية من هذا الصلب تتكسر هذه الطبقات المحيطة وترى تحت المجهر كشبكة -- شبكة سمنتيت (سمنتيت ثانوی) (۱) (شکل ۷۳) ویزداد سمك هذه الطبقات الرقیقة حتى نسبة %2.06 كربون .

⁽١) كما ذكر في حالة السمنتيت الثلاثي أو من الدرجة الثالثة سيستعمل هذا التعبير عند دراسة شكل الإنزان الكل لسبائك الحديد مع الكربون لزيادة الايضاح أى أنه تكون في الدرجة الثانية .

١١ ... تأثير سرعة التبريد على التغيرات في الصلب

كيف تتأثر خطوات التغير إذا أخذ الإنسان قطعة من الصلب سخنت حتى منطقة ع ولم يبرك لها فرصة لتبرد ببط° ، بل أخذها ساخنة من الفرن ووضعها في ماء بارد أي سقاها ؟ لن تجد ذرات الكربون التي خرجت مكامها في المحلول إليصلب مضطرة بسبب الوصول إلى درجة الحرارة المنخفضة ـــ



400:1

شكل (٧٧) التركيب الداخلي الصلب المقسى مارتنزيت .

لن تجد طريقها بنفس السرعة ومكعبات 8 تحولت إلى مكعبات 🗴 الأصغر التي تملأ فها ذرة حديد فراغ المكعب. هذا الفراغ الذي تتواجد فيه مضطرة بعض ذرات الكربون ، وهذه الحالة الاضطرارية (اللوبان الاضطراري) تشد الهيكل البلاوري ، مما بجعل الصلب شديد الصلادة ويرى تحت المحهر عندثذ تركيب داخلي آخر مكون من إبر رفيعة كثيرة تسمى مارتنزيت (سميت على اسم العلامة أ . مارتنز) ويقال إن الصلب قد تصلد .

وإذا سخنت عينة الصلب التي تصلدت إلى درجات حرارة تحت A. فستكتسب ذرات الكربون بعضاً من حرية الحركة

وتنجح في الحروج من حالة الذوبان الاضطراري باضطراد وتكوين كريات من كربيد الحديد تتوزع دقيقة داخل التركيب الداخلي . وبذلك تقل صلادة العينة وتزداد متانتها ثانية والتسخن بعد عملية التقسية يسمى تطبيع . وكلما زادت درجة حرارة التخمير كلما أمكن للبرات الكربون أن تحرر نفسها من الحالة الاضطرارية وعملية المعالجة الحرارية المكونة من عملية التقسية وعملية التطبيع تسمى تقسية وتطبيع ، وللصلب المعامل سهذه المعاملة صلابة عالية بالإضافة إلى المتانة الجيدة التي كثيراً ما يتطلبها الصّلب المستخدم في المباني ، وعملية التقسية المتبوعة بعملية التطبيع تناسب أنواع الصلب المحتوية على من 0.3 – 0.6% كربون .

وبعد التبريد البطئ يتكون التركيب الداخلي لصلب محتوى على %0.4 كربون من جزءين متساويين من الفريت ورقائق البرليت وإذا بردنا بسرعة أكبر سينتشر الكربون البطئ انتشاراً غبر كامل مما يؤدى إلى أنه أثناء التغير بين 🗛 ، A لن تتكون كمية كافية من الفريت قبل الأويتكتويدي.وتبقي كميات من بللورات الأوستنيت أكثر مما يعادل %0.4 كربون وبعد تحلل بللورات المحلول الصلب & تحت A, محت ستتواجد كميات أكثر من بللورات العرليت في التركيب مما لو كان التعريد بطيئاً وعندئذ لا تكون حبيبات الىرلىت أويتكتويدية بل تحتوى أقل من %0.8 كربون وبذلك عوه وجود كربون أكثر من الحقيقة . وتصبح رقائق كربيد الحديد في بللورات الىرليت أرق بزيادة سرعة التبريد وإذا استمرت زيادة

سرعة التبريد تأتى اللحظة التي لا ممكن عندها تكون الفريت ويصبح التركيب الدَّاخلي عبارة عن خطوط دقيقة من بالورات البرليت تظهر تحت المحهر بعد تظهيرها كبقع غبر محددة مختلفة في تدرج الألوان . وعند التربد السريع سيتيق جزء من الكربون عند التحول داخل التركيب الداخل ويظهر جزئياً تركيب الباينيت (أنظر فصل ۱۲) أو أيضاً المارتزيت وفى هذه الأجزاء من التركيب الداخل توجد جزر متداخلة من العرليت فى خطوط دقيقة تكثر وتقل حسب سرعة التعريد وعند زيادة سرعة التعريد عن ذلك سيتكون عدد أقل من جزر العرليت حتى إنه عند التعريد السريع قد يتبي كل الكربون فى حالة ذوبان اضطراري وينشأ تركيب مارتزيتي خالص

وبعملي التقسية والتطبيع لا تنهى امكانيات تغير التركيب الداخلي ، وبالتالى خواص الصلب عن طريق المعاملات الحرارية ، وأساء طرق المعاملات الحرارية المتعددة كانت لوقت طويل غير موجدة ولتجنب سوء الفهم – على سبيل المثال الذي قد ينشأ بن المنتج والمسيلاك في التفسير المختلف لأحسد الأسهاء – أصدت هيئة التوحيد القياسي الألمانية النشرة رقم DDN-Blatt 17014 التي حددت بوضوح الأسهاء المرتبطة بعمليات المعاملات الحرارية للصلب .

ومن الجمل القلملة القصيرة التي تصف فها نشرات هيئة التوحيد الةياسي الألمانية طرق المعاملات الحرارية المختلفة لا يستطيع الإنسان معرفة ما محدث الصلب إذا عومل حسب هذه النشرات ، ولذلك سترعمذ ثلاث عينات من الصلب وتعامل كما جاء في ثلاث من نشرات هيئة التوحيد القياسي الألمانية وتلاحظ والحياة داخل العينات ».

مثال () تخمير دفع الإجهادات : حسب 17014 DIN التسغين عند درجة حرارة الل من A (723°C) غالباً عند 650°C يتيم ذلك تبريد بطئ لتتوازن الإجهادات الداخلية دون تغيير أن الخواص الموجودة

عند درجات الحرارة هذه وتفضل درجات الحرارة بين 550°C و 550°C لا يتغير ظاهرياً التركيب الداخل للصلب ، ولكن يصبح للمدات من حرية الحركة ما يكني لأن تتحرر من أية أوضاع اضطرارية أصبحت فيا نتيجة تشفيل سابق (طرق ــ درفلة لحام . الخ) . أو نتيجة تشويد غير منتظم بعد صبها وتجمدها من الحالة السائلة وتعادل الاجهادات الداخلية نتيجة لللك ولكن لا تنشأ اجهادات أخرى في القطمة وخاصة عند اختلاف أبعاد وسمك القطمة موضع المعاملة الحرارية بجب التريد ببط بعد تحمير رفع الاجهادات .

ولا ممكن استخدام تحمير رفع الاجهادات عند درجات الحرارة هذه الصلب المقسى لأن الصلادة الى المتلادة الى المتلادة الى المتلادة الى المتلادة التحديد و الاجهادات عند درجات حرارة أعلى من درجات حرارة أعلى من درجات حرارة التخمير هذه وإلا ستقل الصلابة والصلادة روبالنسبة للتشخيل على البارد يجب حساب أنه في مجال التشكيل الحرج بن %1-8 وخاصة في أنواع الصلب القلبة الكربون ألا تزيد درجة الحرارة عن 50°2 و وإلا فستثنج حبيات كبرة نتيجة إعادة التبلور.

مثال (٧) التخدير التام حسب ` DIN 17014 التسخين حتى درجة حرارة تحت ٦٨ مباشرة (نمكن أيضاً فوق ٨٨ مباشرة) أو التذبدب حول ٨٨ يتبع بتبريد بطئ للوصول إلى حالة لينة (طرية) .

أنواع الصلب الغنية بالكربون عند التركيز الأويتكنويدى وأنواع الصلب فوق الأويتكنويدى عند تشكيلها بالقطم فإذا خرت هذه تحري كثيراً من رقائق الكربيد التي توثر كثيراً على قطع العدة عند تشكيلها بالقطم فإذا خرت هذه القطم بالتليلب حول درجة حرارة ع°723 فسيلوب بعض رقائق كربيد الحديد عند كل مرة ترتفع فها درجة الحرارة عن قطة، A وسيختني الكربون في حبيبات الاستنيت التي تكونت من جديد وستنداخل بقية السمنيت الباقية عند انحفاض درجة الحرارة بعد ذلك إلى أقل من 72°73 مع الكربيد الذي انفصل ثانية إلى شكل كروى وبعد ثلبذب كاف لن عوى التركيب الداخل الصلب أية رقائق من الكربيد بل كريات سمنيت (سمنيت حبيبي) ومجانب خواص التشغيل الأحسن فإن هذا التركيب يشكل الحالة المناسبة. لعملية القسية فيا بعد.



500:1

شكل (٧٨) برليت رقائق .



1 : 500 شكل (٧٩) برليت حبيبي .

شديد وفي الشكل الحاور (٧٩) صورة التركيب الداخل لهينة من نفس العملب بعد تخميرها تخميراً تاماً تحالت رقائق المرليت تماماً وكونت كويات سمنتيت وكريات السحنتيت الموجودة داخل الفريت الطرى ستذكير بسهولة عند السحنتيت بالقطع عن رقائق الكربيد المتصلة بيعضها . وأصبح الصلب أطرى وأسهل في التنفيل ، وبالنسبة لأنواع الصلب ذات نسب الكربون القليلة والمتوسطة (أقل من %2,0) لن عسن التخمير النام خاصية التشغيل بالقطع فهده الأنواع من المخمير النام خاصية التشغيل بالقطع فهده الأنواع من المحبود إذا كانت مشكل باللوفةالشي ، السحب ، البيق . الكربون إذا كانت مشكل باللوفةالشي ، السحب ، البيق .

و (الشكل ٧٨) يبن بللورات رقائق العرليت بتكبير

ويمكن أن تخمر هذه الأنواع من الصلب تخميراً تاماً عا فيه الكفاية بحفظها لمدة طويلة عند درجات حرارة تحت نقطة به مباشرة وبلنك تأخذ بللورات ألفا حسب قدرتها على الإذابة (%0,02) كيات صغيرة من الكربون وتطردها ثانية للخارج ووقائق الكربيد تتحلل نتيجة التسسخين الكافى الطويل الأمد

(ساعات عديدة) تدريجياً إلى قطع صغيرة تتكور بالتالى – تحت تأثير الشد السطحي – إلى كريات صغيرة مثال (τ) المراجعة حسب 1014 DIN 17014 التسخين حتى درجة حرارة أعل قليلا من A_0 في الصلب في B_0 الإوبيكتويدى فو B_1 (يقيم ذلك تبريد فى جو هادى . نقيجة هذه الماملة الحرارية يستفاد من التحول من B_1 بن B_1 كرون .

حبيات المحلول الصلب ع في الصلب المصبوب كثيراً ما تنمو إلى حبيبات كبيرة والكربون الكسول عن الانتشار لن بحد الكفاية في الوقت التاح له غالباً عند التحول من ع إلى يمه لمرجع نفس الطريق لبناء التركيب الداخل الفريقي البرليقي العادى وسيركز نفسه للذك في مواضع كثيرة داخل بالمورات الأكبيرة إلى جزر ذات تركيز أويتكويدي



1 : 100 شکل (۸۱) صلب مصبوب معامل حراریا .



 1: 100
 شكل (٥٠) صلب مصبوب
 غير معامل حرارياً (تكوين فيدمان) .

وأثناء ذلك يبنى الفريت نفسه مفسطر فى مستويات مفضلة داخل حبيبات الأوستنيت وبعد الشحول يكون للصلب ما يسمى ويتكوين فيلمان ه (شكل ٨٠) وتكوين فيلمان يمكن تجنبه بواسطة تعريد بعلى خاص نما قد يودى إلى تكوين حييبات أكبر وخواص القوة الضعيفة للتركيب كبعر الحبيبات يمكن تخفيفها فى وجود تكوين فيلمان لأنها تؤدى إلى توزيع أكثر انتظاماً للفريت والبرليت.

والعلاقة بن تكوين فيدان وحجم الحبيات برى بوضوح في الشكل (٨٣) حيث كان يرجمت قبل التحول نشأت من الحبيات كان يرجمت قبل التحول نشأت من الحبيات المعترة حبيسات عادية من الفريت والعرابت بينها الحبيسات الكبرة قسمت إلى تكوين فيدان




50:1

فيدمان في الحبيبات الكبيرة فقط

 $(A_1 - A_3)$ المنطقة ($A_1 - A_3$) وفعنا درجة الحرارة بسرعة خلال فستنشأ بللورات 8 صغيرة في مواضع كثيرة سرعان ما تزاحم شكل (۸۲) صلب مصبوب بعضها وعل ذلك فأول شرط لتكوين تركيب داخل دقيق الحبيبات ذو حبيبات مختلفة الحجم تكوين فءملية المراجعة هوتسخين العينة السريع خلال منطقةالتحول وإذا تركنا

الزمن) سنبتلم الحبيبات الأوستينيتية اللَّ تكونت من جديد بعضها وتنمُّو البلُّورات الأكثر ثباتاً عَل حُسَّاب جَاراً بها (نمو الحبيبات) ولذلك يجب ألحرص عل ألا تبق العينة في عملية المراجعة مدة طويلة في التسخين . ونمو الحبيبات لا يساعد فقط بزيادة زمن التسخين أي بالبقاء مدة أطول عند درجة الحرارة الصحيحة ، بل أيضاً إذا زادت درجة الحرارة بمعى إبقاء العينة لوقت قصير عند درجات حرارة أعل من اللازم . ولتجنب التسخين الزائد عن الحد تسخن العينة بقدر بسيط (20-30°C) فوق نقطة A والتبريد ببط شديد (زيادة الزمن) في الفرن ستودى هي الأحرى إلى المساعدة على تكوين حبيبات كبرة .

وبعد ماتمت دراسته حتى الآن بجب في عملية مراجعة الصلب التسخين بسرعة وبقدر بسيط فوق نقطة



شكل (٨٣) الجزء المهم بالنسبة للمعاملات الحرارية من شكل إنزان سبائك الحديد مع الكربون .

A ، وتركها عند هذه الدرجة وقتأ قصرأ وبعدها تبرد تبريدأ ليس بطيئاً أكثر من اللازم (في الهواء (للخصول على تركيب داخلي دقيق الحبيات كما في (شكل ٨١) نتيجة تخطى المنطقة بن A, ، A مرتنن وبالتالى تتغبر الحبيبات مرتبن وقد تكني هذه المعاملة لقطع الصلب البسيطة الغفلة لأن تنسيق وتجانس الحبيبات سيحدث مهذه الطريقة أما بالنسبة للقطع ذات الأشكال المقدة فقد تنشأ اجهادات داخلية

والحبيبات الكبيرة غالباً غير مرغوب فيها سواء مع أو بنون

جديدة قليلة تنمو باضطراد وتقضى على التركيب القديم ، وإذا

العينة في منطقة كي مدة أطول من اللازم لحدوث التغير (زيادة

نثيجة التسخن والتبريد السريع وفى مثل هذه الأحوال نربط عملية تخمير رفع الاجهادات بعملية المراجعة وتجرى المعاملة الحوارية على النحو التالى :

- ١ ـ التسخن البطئ حتى تحت نقطة A₁ بقليل (حوالى °680).
 - ٢ ـ تسخن شديد للوصول بالقطعة بسرعة في منطقة ٢ .
- عدم ترك القطمة فى المنطقة فوق و A مدة أطول من اللازم التحول التام (١ ٧ دقيقة لكل
 م من سمك القطمة على أية حال ليس أقل من ٢٠ دقيقة) .
 - \$ ــ تىرىد فى الهواء حيى °680°C .
 - ه ــ وفي النهاية تبريد بطئ في الفرن .

أما الصلب فوق الأويتكنويد فلا يسخن حتى منطقة كا في الماملات الحرارية حتى لا تتكون عند التبريد شبكة السمنتيت القصفة الضارة وبالنسبة لهذه الأنواع من الصلب فإنه لتشكيلها في الصناعة وكتركيب مبدئي التقسية فاناالتسخن حتى فوق A هو الأنسب وعند التقسية تعامل هذه الأنواع من الصلب مثل معاملة الصلب الأويتكنويدي والسمنتيت الزائد عن الحد في هذه الحالة سيتوزع على شكل كريات صغيرة في المارتيزيت بانتظام

ومدى درجات الحرارة للمعاملات الحرارية للصلب التي سبق وصفها موضحة في (شكل ٨٣) في المقطع المبسط لشكل إنزان سبائك الحديد مع الكربون

١٢ - الباينيت في الصلب


لم تذكر هذه الصورة من التركيب الداخل للصلب حتى الآن لأن منشأها لا يمكن التعرض له ضمن شكل إنزان سبائك الحديد والصلب

وينشأ الباينت خالمها إذا برد الصلب من منطقة y بسرعة إلى درجة معينة محت A (723°C) وتوث عند مله الدرجة معينة محت به (وترك عند هذه الدرجة حتى يتغير تركيب الأوستنيت لما التغير عند درجة حرارة ثابتة (نحول أيزو ثرمى) (١) فإن منحنيات تغير التركيب مع درجات الحرارة والزمن قد رسمت لأنواع الصلب المستعملة ومن هذه المنحنيات يمكن معرفة أى تركيب داخل ينشأ عند أية درجة حرارة ثابتة .

فأوستنيت الصلب(٢) C45 يتغير حسب (شكل ٨٤) عند حوالي 530°C إلى فريت وبرليت حيث

⁽۱) من اليونانية ISOS = متساوى أو ثابت ، حرارة = Thermos

⁽ ۲) صلب مقسی ومطبع یحوی ۵۶٫۰٪ کربون .



شكل (٨٤) منحى تغير التركيب مع درجة الحرارة والزمن عند درجة حرارة ثابتة لصلب يحوى %0,45 کربون دون إضافة أية عناصر أخرى ، احسدال درجسة الحسرارة مقسم عسادی ، اخسدال الزمسن مقسم لوغاريتمي (١) .

الأوستنيت أولا إلى مارتنزيت . وامكانية الانتشار لذرات الحديد أقل من امكانيات

ذرات الكربون الأصغر حجماً .

يتكون الىرليت في خطوط رفيعة ويقل تكون الفريت باستمرار كلما زاد تىرىد الأوستنيت عن اللازم وتقع مرحلة أو مجال تكون الباينيت بن مرحلة البركيت هسذه ودرجة الحرارة التي ينشأ عندها

و (شكل ٨٨) يبن التركيب الداخلي تحت المحهر لعينة من هذا الصلب بردت من منطقة الأوستنيت

في حمام ملح منصهر حتى 370°C وحفظت عند

هذه الدرجة حتى تم التغر تماماً حسب الشكل (٨٤) لمدة ٩٠ ثانية وللتأكد لمدة ٢٠٠ ثانية. والتركيب الداخل الناتج إبرى ، ويشبه ذلك التركيب الناتج لو أجريت

للصلب المذكور عملية تقسية متبوعة بعملية تطبيع والفرق

أن التركيب الداخلي في هذه الحالة نشأ مباشرة من

الأوستنيت ، وليس عن طريق غير مباشر وهو تحول

الْمَارِتَنزيت (حوالي 300°C).

وممكن للكربون أن ينتشر ويكون كربيدات في درجة حرارة الباينيت وانتشار ذرات الهيكل البلاوري الأصلية يصبح عندئلًا غير ممكن . والتحول عند تكوين الباينيت ينتج لتغير الهيكل البللوري المكعب ذي الذرة في منتصفات الأوجه للأوستنيت إلى هيكل بللوري مشوه للفريت من المكعب ذي اللرة في المركز حيث ينفصل في نفس الوقت من كل الأوستنيت والفريت فوق المشبع الحديث التكوين.



400:1 شكل (٥٠٨) التحول حسب النحى I أجزاء متساوية من القريت وألبرليت المريض الخطوط .



400:1 شكل (۸۹) التحول حسب المنحى II قليل - من الفريت وكثير من الىر لىت الدقيق الخطوط .



400:1 شكل (۸۷) التحول سب المنحى III باينيت من المنطقة ألأعل دقيق الخطوط جدأ.



400 : 1 شكل (۸۸) التحول حسب المنحى ١٧ باينيت من المنطقة السفل.

(١) رسم بالاعتباد على تفسير وشرح أ . روزا ، ف . بيتر .

الأشكال من (٨٥ حق ٨٨) تركيب داخل مجهرى لعينات من صلب 250 تغيرت حسب المنحيات من الي 267 تغيرت حسب المنحيات من الى الله كان وقية من الكربية ترص نفسها في صفوف من الى الله كان الله كان الله كان الأبرى المبايئت () و تقيية تمروج الكربون من المركيب السائم الله كان الله كان الله كان المناصلة النامية على المناصلة تغير الهكل البلارى (٧) بحيث تستسر عملية النامي هذه كلما زاد انفصال الكربية ، و بلك تصبح عملية تكوين الباينت عملية مرتبطة بالانتشار عكس تكوين المارتزيت الذي يتكون فيناة دورة انتشار.

والغرق بين المارتنزيت والباينيت يوضحه الشكلان (٨٩) ، (٩٠) المصورتين تحت المجهر الإلكترونى بتكبير شديد جداً .

وحسب ما إذا كان التغير فى مجال الباينيت فى (الشكل ٨٤) حدث عند درجات حرارة أعلى أو أقل يميز بين بابغيت من المنطقة الأعل وينفصل فيه حبيبات كربيد أكبر أو باينيت من المنطقة السقل وفيه ترسيبات الكربيد دفيقة جداً .

وأنواع الصلب الدير مضاف إليها عناصر أعرى لها زمن بد، قصير عند التحول في درجات الحرارة الثابتة ومحلوات التحول تبدأ وتستعر بسرعة حتى إن القطع السبيكة تتحول جزئياً أو كلياً إلى البرليت قبل أن قصل درجة حرارتها إلى درجة الحرارة اللازمة لتكون الباينيت وتكوين عالص لباينيت يمكن أن ينشأ بالنسبة لحامة الأنواع من الصلب في القطع ذات السمك الصغير .



9000:1 شكل (٩٠) صلب C45 متحول من درجة التفسية عند درجة حرارة ثابتة 200°4 بايليت .



1:9000 شكل (۸۹) صلب C45 من درجة حرارة التقسية مستى فى الماء مارتنزيت .

Schrader, A. und Rose, A. De Ferri Metallographia II, Düeseldorf: Verlag Stahleisen 1966.

Eckstein, H. J.: Wärmebhandlung von Stahl, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1969.


وأنواع الصلب التي تحتوى بجانب الكربون على عناصر أحرى يتكون الباينت بكية أكبر وزمن البد المواد التصول المستول والمستول المستول والمستول المستول والمستول المستول والمستول المستول المس

ومنحنيات تفير التركيب مع درجة الحرارة والزمن عند التبريد المستمر مهمة للمشتفل باللحام ، حيث أن الصلب المستفن لدرجة عالية مجالب تدريز اللحام يبرد تبريداً مستمراً .

ومنحنيات التبريد (III,II,I) في منحني تغير التركيب مع درجة الحرارة والزمن عند التعريد المستمر (١)

لصلب غلایات عنوی علی منجنز بسیط (19Mn5) (شکل ۹۱) تبن أنه بالتر یدالسریع حسب المنحی I یشاً مارتنزیت بجانب تدریز الهام وهذا محکن آن یشاً دون تصد عند لحام آجزاء صغیرة من قطع کیرة فی الإصلاحات مثلا.

وبالتريد الأبطأ من ذلك حسب المنحى رقم II يتحول الأوستنيت بالتوالى إلى 50% فريت ، 3% برليت ، 7% باينيت الباقية باستمرار التبريد مارتنزيت وإذا أراد أن يراعى أن يكون منحى التبريد يقع إلى المين أكثر في الشكل ومكن الوصول إلى ذلك بتسخين الصلب والاحتفاظ به



شكل (٩١) منحى التدير مدرجة الحرارة والزمن عند التبريد المستمر لصلب الفلايات 19Mn5 والأرقام عند تقاطع منحنيات التبريد مع الخطوط المحددة لمناطق الشكل تبين النسبة المتوية للأوستيت المحتوى عند عبور المنطقة.

ساخنا أثناء الحمام (الهمام مع تسخن أولى) وسلما يقل الفرق فى درجة الحرارة بين المنطقة التى ارتفعت درجة حوارتها بجانب تدريز اللحام وبين بقية القطعة وإذا بردت المنطقة المعرضة للحطر بسرعة أبطاكا فى المنحى رقم III ، حيث ينشأ فمريت 74% ، برليت 26% وفى نشرة هيئة التوحيد القياسى الألمانية

Müller R., : Anwendung von ZTU-Schaubildern in der Schweiβpraxis. Schweiβen und Schneiden 12 (1960) H. 7, 5. 309-317.

DIN 17155 مشترط التسخن لدرجة 200°0 قبل لحام الصلب 19Mn5 والاحتفاظ بالقطعة التي سيجرى علمها اللحام طول مدة اللحام عند هذه الدرجة .

وترسم منحنيات التخير مع درجة الحرارة والزمن أساساً للدجات حرارة وزمن الأوستيت التي المسلمة المسلمية ا

١٣ - شكل الزان الحديد مع كربيد الحديد


من الشرحالسابق لسبائك الحديد مع الكربون حتى نسبة %2.06 كربون،ذكر جزء من الشكل الجزئى لاتران الحديد مع الكربون. و (الشكل ٩٢) بين سبائك الحديد مع الكربون حتى %6.67 كربون ونسبة الكربون هذه تعادل تركيب المركب اليني، كربيد الحديد .

كما هو معروف تقسم مثل هذه المركبات البينية أشكال الإنزان إلى أجزاء . والشكل الجزئى لسبائك الحديد مع الكربون حتى %6.67 كربون أي ما يعادل %100 كربيد الحديد، هو شكل اتوان كامل لسبائك الحديد مع كربيد الحديد ، (السمنيت) .

والسبائك فى الجانب الآخر من المركب البينى بأكثر من %6.67 كربون لم تبحث بسبب صعوبة شروط التجارب بزيادة نسبة الكربون . وهذه السبائك ليست مهمة بالنسبة للمواضيع المذكورة فى هذا الكتاب لأنه بزيادة نسبة الكربون نحنى بالتعريج الصفة الفلزية للسيائك .


وجانب الصلب في شكل الإتران (حتى 2.06 كربون ما يعادل \$31 كريد حديد) ممروف لدينا ولذا سيشار إليه فقط في (شكل ٩٦) ولذلك ميشرح جانب الحديد الزهر من الشكل الموجود بن \$2.06 . \$65.0 وسيوجد شكل أويتكتيكي أمامنا ثانية والأويتكات المكون من بالمورات الحالي المعاب ع وكربيد الحديد يسمى لمديوديت (على اسم العلامة . أ لمديور) وعلى بسار نقطة الأويتكنك تتكون بالورات حديد أولى (سمنيت) الأويتكنك تتكون بالورات حديد أولى (سمنيت) يظهر في الركب الساخي كعروق سميكة وبسمى لذلك عروق السمنيت وجميع الراكب تحد الأويتكيكية ، والأويتكيكة وفوق الأويتكنيكة تعنير تحت خط الأويتكنك ECF وعدم قدوة بالمورات الخلول الصلب ع على إذابة الكربون بالمتفاض درجة الحرارة (من \$200 عند 1147 عند 200) عند 1147 هي ما يأذابة الكربون بالمتفاض درجة الحرارة المورات المحلول الصلب ع المورات الحداد اللهي يتجمع على سواء المنفصلة أولياً أو مع الأويتكنك – تطرد كربونا على شكل كربيد الحديد الذي يتجمع على

Müller R.: Anwendung von ZTU-Tchaubildern in der Schweiβpraxis. Schweißen und Sehneiden 12 (1960) H. 7, S.309-317.



شكل (٩٧) شكل اتر أن سبيكة الحديد مع كربيد الحديد (السمنتيت Fe₃C) 100% كربيد حديد تساوى نسبة/6.67%كربون في السبيكة

السمنتيت الموجود من قبل(ا) وتحت الحط SK فإن بالورات المحلول الصنب 8 غير ثابتة وتتحلل إلىبوليت وعنذ درجة حرارة الجو العادية ترى التراكيب الداخلية الموجودة فى الأشكال (47 حي 40). ومبائل الحديد مع كربيد



شكل(۹۴)أو يتكتيكي

ليديبوريت .

شکل (۹۳) تحت

الأويتكتيكي برليت

معنتيت ثانوي .

إختلاقاً بينا عن خواص الصلب. فسبة السمئليت المالية فيا فهي قصفة وبسبب الله المالية فيا فهي عضر قابلة في غر قابلة الميكند من قابلة الجيادة الأويتكنيك سمئيت السبكة هي قابلها الجيادة المالية المناسة المالية المساولة المناسة المالية المناسة المالية المناسة المالية المناسة المناسة

على مل⁴ القوالب .

الحديد هذه تختلف خواصها

الاشكال ٩٣ – ٩٥ تركيب داخل تحت المجهر لسبائك الحديد معكربيد الحديد بين %2.06 كربون ، %6.67 كربون .

(١) لا يذكر السنتيت المنفصل من بالورات المحلول الصلب 8 الموجودة في ليديوويت الأويتكك وتراعي حقيقة أن بالورات المحلول الصلب 8 الموجودة في الأويتكتك تعنير بالتبريد وهي في الحالة الصلبة بأن يقال ليديوويت I (عند 1143°11) وليديوويت II أو ليديوويت محال (تحت 723°C). وبسبب مكسر القطع الزهر من سبائك الحديد مع كربيد الحديد العالية نسبة الكربون الذي يظهر فائحاً بالنسبة لوجود السمنتيتالأبيض بكثرة ،يسمى الزهر الأبيض وبسبب الصلادة غير العادية للسمنتيت فإن حديدالزهر الأبيض صلد جداً وقصف وصعب التشفيل والزهر المنجمد كزهر أبيض بالكامل يستخدم لهذا السبب كخطوة أولى لإنتاج الحديد المطاوح Chilled Cast Iron, Malleable Cast Iron.

١٤ – شكل الزان الحديد مع الجرافيت

كربيد الحديد غير ثابت ويتحلل عند درجات الحرارة العالية إذا وجد الوقت لذلك ، إذا ترك يبر د بيط ، إلى عناصره وهي الكربون والحديد أو لا يتكون الكربيد على الإطلاق فينفصل الكربون في صورة جرافيت متبلور مباشرة دون المرور عمرحلة الكربيد .

وعليه فإن التبريد البطئ يساعد على انفصال الجرافيت والتبريد السريع على تكوين كربيد الحديد . والجرافيت يكون رقائق غير منتظمة نظهر بعد تمضير العينة المصقولة كرقائق نختلفة المقطع في التركيب الداخلي . والجرافيت الداكن يظهر المقطع داكتا . والحديد الزهر الذي غالباً ما يظهر الكربون فيه على شكل جرافيت يسمى الحديد الزهر الرمادى (الزهر الرمادي) .


وتجمد الحدید از هر علی نظام کربید الحدید أو الجرافیت ممکن التأثیر علیه عن طریق عناصر سباتك أخرى . فالسیلیكون یودی إلی و تجمد رمادی ، والمنجنز إلی و تجمد أییض ، .

وفى سبائك الحديد مع الكربون التى تتجمد حسب نظام الجرافت تتغير أرضاع خطوط شكل الاتران (شكل ٩٦) ونقط الشكل التى تتواجد عند التجمد الرمادى ستوضح بشرطة فوق الحرف عند نقطة طالما اختلفت عن النقطة الموجودة فى شكل اتران الحديد مع كرييد الحديد

وسبائك الحديد مع الكربون التي تحوى نسبة كربون قبلة تتجمد عادة حتى بالتبريد البطئ على نظام كربيد الحديد (الصلب) . ومسار الحطوط في نظام التجمد الرمادي في منطقة نسب الكربون القبلة لم يتضح تماماً، كذلك فإن السبائك التي تزيد نسبة الكربون فها عن 3⁄2 لم تبحث بعد لكر صعوبات التجارب والاهام الهدود مها في الحياة العملية .

وأويتكنك الحديد مع الجرافيت يتجمد عند 0-133 وتركيز 4.25% كربون (نقطة C) ونقطة B في مده الحالة B كمركت حتى تركيز 2.03% كربون،والسبائك تحت الأويتكيكية بن 2.03% كربون ، 4.25% كربون التي تتجمد حسب نظام الجرافيت ينفصل مها أولا بالمورات علول صلب من السبيكة السائلة وعند درجة حرارة الأويتكنك 153°13 تتجمد بقية السبيكة السائلة إلى أويتكنك من بالمورات المحلول الصلب 8 الأولية وبالمورات المحلول الصلب 8 الأولية وبالورات المحلول الصلب 8 درجة حرارة الأويتكنك عرافيت وبوافيت (جوافيت

ثانوى) لعدم قدرة المحلول الصلب كل على إذابة الكربون ويتبلور هذا الجرافيت الثانوى على رقاتين جرافيت الأويتكتك وتحت الحط '73°C P'S'K تتحلل بالورات المحلول الصلب كل التي قل الكربون فها حتى وصل (0.69% إلى فريت وجرافيت وبالورات المحلول الصلب كل المتحلة هذه وجب أن تكون أويتكتويد يشابه أويتكتويد الحديد مع كربيد الحديد (الرليت) ولكن مثل هذه البالورات لا تتكون لأن الجرافيت الناشئ عن التحلل لبالورات المحلول الصلب كل يتبلور على رقائق الجرافيت الخانوي).



فكل (٩٦) فكل إثران الحديد مع الجرافيت .

ولكي تواجه هذه الحقيقة ، وحيى لا يصبح شكل انزان الحديد مع الجرافيت بعيداً عن الواقع ، لم ترسم أجراء منفصلة للحالات الموجودة تحت الحط ' 738°C P'S'K في (شكل ٩٦) .

والسبائك الأويتكيكية تتجمد (عند 4.25% كربون) ــ دون انفصال بالورات أولية ــ مباشرة إلى عملون صلب 8 وجرافيت ، ومن بالورات المحلول الصلب يتفصل أثناء التهريد جرافيت ثانوى ويتحلل تحت 738°C

والسائك فوق الأويتكيكية تبدأ التجمد بانفصال الجرافيت الذي بجد الوقت والفرصة لينمو إلى رقائق كبرة تختلف في تسكونها الأسفنجي الكبر(١) عن الجرافيت الدقيق المنفصل من بقية للمبيكة السائلة مع الأويتكتك ، (شكل ٩٧) وبالمورات الهملول الصلب في الأويتكتك بحدث لها نفس انفصال الكربون والتحلل كما وصف من قبل .

 ⁽١) الجرائيت الاولى المتفصل وزنه النوعي أقل بكثير من السيكة السائلة ولذا يطفو على السطح حيث يتجمع على شكل اسفنجي



1 : 100 شکل (۹۸) حدید زهر رمادی فی وسط برلیتی .

 1 : 100
 شكل (٩٧) الجرافيت
 الأسفنجى والأويتكتيكى (غير منبشة).

وخطوات التجمد حسب نظام الجرافيت بطيئة ، وهماياً تبدأ مثل هذه السبائك رمادية في التجمد ثم تتبع بعد ذلك نظام الحديد مع كربيد الحديد . والتركيب الداخلي للحديد الزهر الرمادى يظهر غالباً كما في الشكل (١٩٨) حيث تظهر رعائق الجرافيت الى انفصلت أولا حسب نظام الجرافيت في وصط برليبي أو فريبي برليتي مشابه لتركيب الصلب وتحترق رقائق الجرافيت الوسط المشابه لتركيب الصلب مسية إضعافاً شديداً لقوته .

وعكن عن طريق حقن السبيكة المنصهرة بالماغنسيوم أن يتبلور الجرافيت فى كريات صغيرة بدلا من الرقائق ، والكريات لا تفصل التركيب الداخلى عن بعض مثل الرقائق فى الصلب الرمادى وقد وجد أن فى الحديد الزهر ذى كريات الجرافيت (١) مادة تكاد صفاتها تقارب صفات الصلب ولكها سهلة الصب .

والحديد الزهر ذو رقائق الجرافيت له أهميته رغما عن ذلك ، ومن الطبيعي أنه من الأوفر استعمال الحديد الزهر الرخيص حيثًا لن تستغل صفات القوة الجيدة للحديد الزهر ذى الجرافيت الكروى . وفوق ذلك فللحديد الزهر ذى رقائق الجرافيت أفضلية بالنسبة لسعة المضاملة وخواص القطع .

وإذا كان المطلوب أن يكون الوسط الغالب في حديد الزهر دى الجرافيت الكروى طرياً فيمكن تحميره لوقت طويل بالقرب من نقطة ، A ، وبالمك تتحلل وقائق الكربيد الموجودة في العرليت . والكربون الحر الناتج سيترسب على كريات الجرافيت ويصبح الوسط الغالب فريقي وبالملك يكون أطرى وأكثر مرونة .


⁽۱) يسمى حديد زهر در جرافيت كرون وكلمة Sphaeroguss هي اسم الماركة . المسجلة الل تشج شركة جرافيت Metallgesellschaft عمها حديد زهر دا جرافيت كرون بتصريح خاص من فركة The Mond Nickel Company Ltd .



 1 : 100 شکل (۹۹) حدید زهر دو جرافیت کروی فی وسط برلیتی



 1: 100
 شكل (۱۰۰) حديد زهر غمر دو جرافيت كروى .



1 : 100 شكل (۲۰۲) حديد زهر طروق أسود . فحم مطيع في وسط فريتي .

وشكل (((() أيين التركيب الداخل تحت المجهر لحديد زهر ذى جرافيت كروى فيه فريت نى نتيجة التخمير الطويل ، وهذه العينة أخدت من قطعة أجريت عليها تجرية اللى المبينة فى (شكل ا ()) والعينة من قطعة مسطحة لويت من الطرفين فى الاتجاهين مرات عديدة دون أن تنكسر . ويمكن الوصول إلى عملية تكوير مشاجة للكربون عن طريق

1:2 شکل (۱۰۱) عینة لی من حدید زهر محمر دی جرافیت کروی .

التطبيع ، حيث تصب قطع الزهر حمداً صباً أيض (عيث يتكون الكربيد) وتخمر (تطبع) بعد ذلك حسب سمك القطعة حي ٢٠ ساعة . والحديد الزهر الطروق الأسود ينشأ بتخمير كتل الزهر الخام في جو غاز خامل ليحميا من الهواء العادى عند درجة حرارة 900°0 ، ويتحلل كربيد الحديد عندلل عاماً ، والكربون الحر التاتج يكور نفسه إلى كريات فحم مطبع (ليس تخمير إزالة كربون) . وكما يظهر في (شكل ١٠٠) ينتج عن ذلك تركيب داخل يشابه تركيب الحديد الزهر ذي الجرافيتالكروى. والمكسر الداكن الناتج عن وجود الفحم المطبع أعطى الزهر الما الحديد الزهر الطروق الأسود والحديد الزهر الطروق عند حوالى °1000 في جو مزيل الكربيد في منطقة السطح سنزال الكربيد في منطقة السطح سنزال من هذه المنطقة (عصر اذاة كربون) بيما ينشأ داخل القطعة تركيب داخل مخطط عبارة عن قحم من هذه المنطقة (عصر اذاة كربون) بيما ينشأ داخل القطعة تركيب داخل مخطط عبارة عن قحم من هذه المنطقة (عصر المنافقة عما عبارة عن قحم من هذه المنطقة (عصر المنافقة المنطقة عند حوالى مخطط عبارة عن قحم من هذه المنطقة (عصر المنافقة المنطقة ويون) بيما ينشأ داخل التاتج عن تحلل الكربيد في منطقة السطح سنزال


مطيع وفريت وبرليت . والقطع القليلة السمك سنرال مها الكوبون بدرجة أن تصبح فى النهاية ذات تركيب فريبى خالص .

١٥ - شكل الزان الحديد مع الكربون

إذا جمعت الأجزاء المنصلة السابق شرحها من أجزاء شكل انزان سبائك الحديد مع الكربون يظهر شكل انزان سبائك الحديد مع الكربون كاملا (شكل ١٠٣) ولتقييمه تستعمل المعلومات التي شرحت حتى الآن

ولما كان التركيب الداخلي المكون من الحديد والجرافيت هو أثبت صور سبائك الحديد مع الكربون لذلك سمى نظام الجرافيت النظام الثابت(خطوط متعلمة). والسبائك بن الحديد وكرييد الحديد الأقل ثباتاً سميت النظام الغير ثابت ، وتصور تخطوط متصلة واضحة لأنها خصوصاً بالنسبة لجزء الصلب أكثر أهمية في الصناعة ولنفس السبب فإنه في هذا الجزء من الشكل في أقسامه المختلفة تذكر صور التراكيب الداخلية في النظام الغير ثابت فقط .

ومن الشكل الكامل بمكن فهم صور السمنتيت المختلفة . والبناء الداخلي للسمنيت هو نفسه في كل الحالات وتوجد الإختلافات فقط في الحجم والشكل الحارجي .



فکل (۱۰۳) فکل اثران سالك الحدید مع الکربون (حسب المرحوم ف کوربر ، ف . آولس ، ه . فوتکي ، ه . ج نیستر عمل من جدید بواسطة د . هورسیان)

وينفصل السمنتيت الأولى مباشرة من السبيكة السائلة على بمن النقطة C . والسمنتيت الثان ي ينفصل في الحالة الصلبة تحت درجة حرارة £1147 حتى درجة حرارة 723°C على بمن الحط ES من بالورات المحلول الصلب 8 . وأما السمنتيت من الدرجة الثالثة فينفصل تحت درجة حرارة 723°C من بالورات المحلول الصلب 🗴 .

والحط MO عند 769°C الذي لم يذكر حتى الآن هو الحد بين الحالتين المغناطيسية وغير المغناطيسية ويسقط هذا الحد من نقطة O ويسىر بطول OSK .

١٦ - تحول بالورات المحلول الصلب ٥٠

ذكر فيما سبق أن الحديد النبي في الفصيلة م ثابت حتى درجة حرارة £1392 ثم يتحول بعد ذلك إلى بالورات الفصيلة 8 المكعبة ذات اللرة في المركز ، وتختلف هذه المكعبات عن مكعبات الفصيلة œ فقط في أن طول ضلع مكعمها أكبر ، واتساع ضلع المكعب في هذه الحالة يعزي إلى حاجة اللرات إلى مكان أكبر لزيادة سُعة ذبذبة اللرات في درجات الحرارة العالية .

وحيث أنه مقيد سيكل بنائه فقدرته على إذابة الكربون صغيرة وفي أحسن الأحوال عمكن للرات الكربون أن تتداخل في مكعبات الحديد في الفصيلة 8 عند درجة حرارة °1493 بنسبة %0.1 . 1440 1420 1400 1380

وممكن دراسة التحول لبللورات المحلول الصلب به مختلفة التركيز عن طريق منحنيات تبريدها (شكل١٠٤) . مثال رقم (١) سبيكة تحوى %0.05 كربون فوق الخط AB كلها سائلة وعندما تتخطى حط السيولة ، تبدأ بالورات المحلول الصلب 8 في الانفصال وبعد تمام التجمد يكون التركيب الداخل كله تحت خط التجمد AH بالورات محلول صلب 8 فقط. والتحول من 8 🛨 ٧ سيزاح إلى درجة حرارة أعلى نتيجة وجود الكربون (الحط NH) . وعنسدما تقطم .

ويكون الحديد في الفصيلة 8 محلول صلب مع الكربون

شكل (١٠٤) تعول بالورات الحلول الصلب .

هــذه السبيكة الحط NH عند النقطة P. تنشأ من بالورات المحلول الصلب 8 أولى بلاورات المحلول الصلب 8 وعند النقطة P2 يتم تحول كل بلاورات المحلول الصلب 8 إلى بالورات محلول صلب 8 (أوستنيت) وتصبح في منطقة الأوستنيت المعروفة .

مثال رقم (٧) سبيكة تحتوى على %0.16 كربون : تتكون أولا تحت الخط AB بالورات محلول صلب 8 من السبيكة السائلة والحط الأفق HB هو حط برتكتيكي ، وعندما تصل السبيكة السائلة إلى هذا ألحظ تتفاعل بللورات المحلول الصلب 8٪ الى نكونت حق ذلك مع السبيكة السائلة الباقية مكونة بللورات صلب 8 . وعند تركيز %0.16 كربون تصبح النسبة بين المحلول الصلب 8 المنفصل من السبيكة السائلة والسبيكة

السائلة مصبوطة لدرجة أنه عند التطاعل البرتكتيكي يستهلك كل منهما وبعد التفاعل البرتكتيكي تتكون السبيكة من بالورات الحاول الصلب 8 فقط .

مثال رقم (٣) السبائك التي بين التقطين H ، I (من 10.1% إلى 0.16% كربون) تحرى هذه السبائك كية من بلغورات المحلول الصلب 8 أكثر بما يلزم المتفاعل البرتكتيكي ، ولذلك يظهر تحت عط البرتكتيك أو لذلك يظهر تحت عط البرتكتيك المسلم البرتكتيكية . وتتحول بلغورات المحلول الصلب به البرتكتيكية . وتتحول بلغورات المحلول الصلب 8 هذه بانخفاض درجة الحرارة إلى بلغورات محلول صلب به حتى إنها بعد تخطى المطالم هو أوستنيت عالص .

مثال رقم (٤) سباتك بين نقطة B ، 1 (0.16) إلى 0.57 كربون) هذه السبائك تحوى سيكة ساتلة بالية أكثر من اللازم خدوث التفاعل البرتكتيكي ولذلك الإنه بعد التفاعل البرتكتيكي بحراجد تحت محط البرتكتك علول صلب بر وسيكة سائلة إلى جانب بعقبها ويتفصل من السيكة السائلة ، مع استعرار التبريد ، بالمورات عملول صلب بر حتى إنه عند الوصول إلى محط التجمد EI تتجمد كل السيكة إلى علول صلب بر (أوستنيت) .

ثالثًا وطرق الفحص المجمى للفلزات الميتالوجرافي

الصفحات التالية تتناول بعض الطرق البسيطة الشائمة الاستعمال فقط . وتجدر الإشارة إلى أن تحضير العينات الفحص المجهرى عاصة لإلبات وجود تكوين معين فى التركيب الداخل يمكن أن يكون عل جانب كبير من الصحوبة وبحتاج لكثير من الحبرة والبصيرة .

وكل التعبير ات التي تبدأ بكلمة Macro في علم الفحص المجهري الفلزات (الميتالوجراني) تعبر عن طرق احتبار يمكن تقييمها واعظاء تناتجها بالفحص بالعين المجردة أو بتكبير بسيط والحد الأعلى لـ و الماكر وسكوبي ع هو التكبير ١٠ : ١٠ وعند استعمال تكبير أكبر من ذلك يسمى ذلك فحص « مبكر وسكوب » أي مجهري .

١ _ تحضير العينات

يب أ تحضير الدينة للفحص الحهرى بأخذها من الجزء المسراد فحصه والقطع اللينة بمكن أن المسرد والقطع المنافق من وسن تنشر. والقطع المقصوصة غير مناسبة بسبب التشكيل على البارد الذي يحدث لها أثناء القص. ومسن المواد القصفة بمكسن في بعض الأحيان أخساء قطعة مناسبة بالكسر (بطرقسة واحدة) ، المواد المسلدة بجب فصلها أو قطعها إلى الحجم المناسب بواسطة

والمواد الصلدة بجب فصنها او فعامها إلى احجم المناسب بواسطه جهاز فصل أو قطع (شكل ١٠٥٥) (١) وهنا بجب العناية بوجود التريد الكافى حتى لا يتغير الركيب اللماخلي للمينة بتأثير الحرارة النائجة . وإذا أخلت قطعة بقطعها باللهب القاطع بجب أن تكون كبرة عيث لا يتأثر بالتأكيد الموضع الذي ستوحد منه المينة المجهرية عرارة اللهب القاطع وبجب أن تنشر العينة المجهرية من هذه القطعة .

وعند أخذ عنات للفحص بالعن الهردة أو بالتكبر البسيط لا محتاج الإنسان للاحتياطات التي تجرى عند تحضير العينات للفحص الهجرى ، ولكن عب الحذر خصوصاً إذا أخلت الهيئة عن طريق اللهب القاطع . والعينات المحكن تناولها باليد والتي لا جم فحص حروفها الحارجية ممكن تجليخها دون مساكات . ولمتع ورق السنفرة وقاش التلميع من التمزق تسوى أحرف وزوايا العينة والعينات التي تفحص حروفها الحارجية أو الصغرة جداً بنبغي استمعال مساكات عند تجليخها وتلميمها (شكل 1.71) أو ينبغي توسيدها (دفها) في راتنج صناعي .



شكل (۱۰۵) جهاز فصل عينات لفحص التركيب الداخلي (بريزى ف. دوياردن).

 ⁽١) لزيادة الايضاح يوجد في الكتاب بعض الصور كأمثلة لأجهزة ومعدات الفحص الحجرى للمينات وهذا لا يعني أي تقيم ها بالمقارنة بسواها من الإجهزة الممروضة في الأسواق من إنتاج الشركات المختلفة .

وبجب أن تناسب المساكات ومادة العينة بعضها كمى يتحاشى التحميل المختلف أثناء التجليخ وتكوين العناصر أثناء التنميش .

ولتسهيل مسك العينات الصغرة جداً أو التي لا يساعد شكلها على مسكها بمساكات، أثبت الراتنج الصناعي جدارته حيث توسد فيه العينات في مكبس (شكل (١٠٧) تحت الضغط والحرارة ، وهذه الطريقة تناسب العينات التي لن يتأثر تركيها الداخل بالنسخين حتى 100°c .

وتوجد الآن مواد توسيد بالصب على البارد لا تحتاج لاستعمال المكبس . ومواد التوسيد هذه يجب خلطها بعامل تصليد قبل صها وقطع المواسر تصلح كفوالب للصب . ويمكن أن يسحب الشكل المصرب بسهولة من القالب ، إذا مادهنت الجوانب الداخلية للقالب بعجينة السليكا (Silicopaste)

ولإظهار الحدود عنهى الوضوح والدقة بمكن توسيدها جلفانياً (بالترسيب الكهربي) وعلمسيل المثال سيوصف التوسيد بالترسيب الكهربي في النحاس (شكل ۱۰۹).



شكل (١٠٦) عينات نمسوكة وعينة مسواة الزوايا .

إزالة الدهون بعناية من العينة بامتعدال الأثير أولا في الحدام (جدول رقم 1) ثم تكسى العينة بطيقة رقيقة من التحاس السيانيدى حتى تحسى العينة من تأثير حدام ترسيب التحاس B شديد الحموضة . (جدول رقم ۲) .


ويجب الإلزام بقيمة شدة النيار المحسوبة (تيار مستمر) ، إذ يسبب التجاوز عبا عدم التصاف طبقة التحاس تماماً وتكون الراعم ،



شکل (۱۰۸) عینات صفیر ة موسدة فی مادة توسید شفافة من الراتنج الصناعی .



شكل (۱۰۷) مكبس هيدروليكي لتوسيد العينات الصغيرة في الراتنج الصناعي .



شکل (۱۰۹) ترتیب جهاز توسید العینات بالترسیب الکهربی

الحماية	A (لطبقة) الحمام	١)	جدول رقم
	(1)	سانىدىة)	ال	

		السيانيدية) (١)
250 g	كبر يتات النحاس	سيانيد التحاس 22.5 g
40 ml	حامض كبر يتيك مركز	سيانيد الصوديوم
1000 ml	ماه	كربونات الصوديوم 15.0 g
		ماء 1000 ml
0.02-0.04 A cm ²	كثافة	كانة 0.002 A cm²
ألجو العادية	درجة الحرارة	درجة الحرارة °C-30-40°C
العينة	المهبط	المهبط العينة
نحاس	المبعد	المصعد تحاس

جدول رقم (۲) حمام A التكسية بالنحاس

ويحرك الحمام طول الوقت بقضيب زجاجى أو أداة تقليب . وحمامات السيانيد المحضرة حديثاً تكون فسيد نشطة فى بعض الأحيسان ويمكن تنشيطها بإضسافة كية قليلة من محتويسات الحمام القسديم وجده الطريقة يمكن تكسية جميع المعادن عدا الألومنيوم والماغنسيوم بالنحاس .

٢ ــ التجليخ والتلميع والنمش

العينات التى قطعت ووسدت ــ إذا لزم الأمر ــ سيسوى سطحها وتبرد أو تجلخ مبدئياً على حجر الجلخ (بجب الاحتراس من تأثير الحرارة) وفى النهاية توضع على ماكينة تجليخ بورق سنفرة يبدأ من رقم ١٠٠ ــ ١٩٠ ويتدرج إلى الدرجات الأنعم .


وعند تحضير العينات الهمرية تدار °90 كلما غير ورق السنفرة إلى درجة أنعم ولا نمرك العينة فوق قرص ماكينة التجليخ ، بل تثبت فى موضع واحد بضغط خفيف وهكذا تنشأ خطوط رفيمة متوازية بمكن ملاحظة اختفائها عند التجليخ عمودياً عليها باستممال درجة النعومة التالية لورق السنفرة وتنظف العينة بفرشاة ناحمة كلما غير ورق السنفرة إلى درجة أنعم .

وابتداء من ورق السنفرة رقم ۲۲۰ بمكن استعمال اليد في التجليخ مع الاحتفاظ بتغيير أنجاه التجليخ ، 90° كلما غبرت درجة ورق السنفرة ، وفي هذه الحالة يثبت ورق السنفرة على مسئد خاص له أو على لوح من الرجاج ويتبع ذلك — مع تغيير اتجاه السنفرة وتنظيف العينة بالفرشاة تماماً رقم 320 ، 500 ، 600 على التوالى .

Kehl: The Principles of Metallographic Practice, New York: McGraw-Hill 1949.



شكل (۱۱۰) ماكينة تجليخ بالماء (ك . ب جروبس وشركاهم).



ومحمل الماء الجارى الغبار الناتج من التجليخ سيداً عن ورق السنفرة باستمرار ، وعكن عندثلاً أن يفعر ورق السنفرة دون تنظيف العينة .

وبالنسبة للمينات التي ترى بالعن المحردة أو بالتكبير البسيط لا محتاج الإنسان إلى إدارة السينة °90 عند تغيير ورق السنفرة ، ويكني أن عمل شيئاً ما على أتجاه التجليخ الأخير ، أو عند استعمال ماكينات التجليخ ذات الأقراص المستديرة أن يدير العينة °180

والثلميع والنمش خطوتان من خطوات العمل تؤديان معاً . وأثناء التجليخ تشأ على السطح طبقة تشفيل "تزول بدورها بتبادل التلميع والنمش حتى يظهر التركيب الداخسلي الحقيقي .

وعجب خسل الدينة التي سنفرت بورق السنفرة رقم 600 جيداً بالماء قبل التلميع ، وفوق ذلك فن المهم جداً تنظيف الأيدى والأظافر كي لا تحمل غبار التجليخ إلى قاش التلميع .



شكل (٢١١) ماكينة تلميع تركب على المنضدة ، ذاتية التلميع (جان فيرتس) .



شكل (۱۱۲) ماكينة تلميع ماسية (اونست فنتروولده) .

وتكسى أقراص ماكينات التلميع باللباد والقبليقة (شكل ١١١) وبرش فوق الأقراص أوكسيد الألومنيوم الناعم كوسيط للتلميع . ويلمع الصلب والزهر وغيرها من عينات المواد الصللة – مع إدارة العينات باستمرار – فسوق قرص اللباد أما الفلزات والأطرى ، مثل النحاس والنحاس الأصفر . الخ . فتلمع بعد ذلك فوق القطيقة مع استعمال مسحوق أوكسيد ألومنيوم أكثر نعومة . وغالباً ما يستمعل التلميع بأوكسيد الأكومنيوم بالاشتراك مع طرق أخرى . فجميع عينات الصلب غير المسبوك والزهر المصورة في هذا الكتاب بعد تجليخها حتى ورق سنفرة رقم 600 لمحت بمعجون مأسى ثم لمحت بعد ذلك لفترة قصيرة بأوكسيد الألومنيوم على قرص اللباد . وجميع صور العينات الاشخرى الفلزات غير الحليبية والصلب عالى السيكة لمحت حتى الهابة باستمعال المحبون الماسى . وعكن بها تحاشى تكون بعض الوروا الحاجز، الماسية تحمل المواد بانتظام وسرعة من سطح العينة ، وعكن بها تحاشى تكون بعض الرووات بالسبة للمواد التي لها مكونات تراكيب داخلية تحتلف اختلاقاً كبيراً في صلادتها . (شكل المواجز، الماسية المستعملة في تحضير العينات الفحص المجهرى تلوب في الماء وللملك يمن تنظيف الدينة منها بسهولة ، والعائبة التامة بالنظافة واجبة في كل خطوات العمل لكي لا تمق حبية من الماس على قرص سيعمل بعد ذلك عبيبات أكثر نعومة .



1 20 ثكل (۱۱۳) حبيات فلز
 صلد في خام طرى جلخت
 ولمت بمعجون ماسي .

وتنظيفها بعناية مما قد يكون لاصقا بها من مسعوق التلميع ، حتى ولو كان هذا النمش بين فترق تلميع ، وعند استعمال محلول نمش يلوب فى الماء فإنه مكن نمش العينة المبلة فوراً . وأما إذا كان المحلول يلوب فى الكحول فيجب تنظيف العينة من الماء برشها بالكحول قبل الهنش م يغطس السطح اللامع للعينة فى محلول النمش وعموك قليلا . وبالنسبة للمحاليل التي توثر على الجلد تستعمل مساكات من الصلب غير القابل للصدات المستعملة فى النمش . وشكل (114) يصور يعض المعدات المستعملة فى النمش .

وقبل نمش العينة بجب غسلها تحت الماء الجارى

وبمكن حفظ العينات الني يجب الاحتفاظ بها



شكل (۱۱۶) كأس ممنى زجاجية ، كأس ممنى من البلاستيك تحاليل انتمنى المحدوية على حامض الهيدروقلويك ، مساكات تمش ، رهافة من البول أثليان .



شكل (١١٥) مجفف لحفظ العينات المجهرية

مددًا طويلة فى مجفف بعيدًا عن رطوبة الهواء (شكل ١١٥) مملوه جزوه الأسفل بالسيليكاجل الطازجة التي تمتص الماء . والسيليكاجل الطازجة ذات اللون الأزرق الغامق يفتح لونها حن تمتص الماء وبمكن تجفيف السيليكاجل المستعملة وإعادة استعمالها . وتوضح العينات على لوح زجاجى مثقب ، ونجب تنظيف الجزء المستفر من غطاء المجفف ودهانه بالشحم من حن لآخر .

٣ ــ أمثلة للنمش

علول نمش للعينات التي ترى بالعين المجردة أو بتكبير بسيط لأنواع الصلب غير المسبوك أو القليل السبك .

> حامض تتریک کحولی 90ml کحول 10ml حامض تتریک مرکز



1:1

شكل (۱۱۲) خام بالقوس الكهر بي لألواح صهريج HIII منشة بمحلول 10% حامض نريك كحول

هب عدم استعمال حامض الدريك المدعن (كتافته في ق.ل 14.4 وقل المجرة في ق.ل 14.4 وقل المجرة في ق.ل 14.4 وقل المحرف وليس المحكن و مجانب درز الخمام (شكل ۱۲۱۱) ممكن توضيح الانفصالات والتركيات الأولية ، حق طبقات السطوح المتساة واختلاف التركيب الداخلي في المداخليد الزهر .

ويوزع المحلول على سطح العينة اللامع من دقيقة إلى خمس دقائق تفسل العينة بعدها تحت ماء جار بدعكها بقطعة من القطن ، ثم ترش بالكحول وتجفف كلما أمكن في تيار من الهواء الساخن .

علول نمش للعينات التي ترى بالعين المحردة أو بالتكبير البسيط لكل أنواع الصلب ومواد النيكل والنحاس وسبائك النحاس .

محلول تمش آدلو

- (أ) كلوريد النحاس النشادري 3g II ماء مقطر 25 ml (ت) كلدر بد الحديديك 15g III
- (ب) كلوريد الحديديك 15g III حامض هيدروكلوريك مركز 50ml

بعد أن يلوب الجميع يضاف المحلول ا إلى المحلول ب .

عطول نمش متعدد الاستعمالات لأنواع الصلب الغبر سبوكة والمسبوكة قليلا ، وعالية السبك ومواد النيكل والنحاس وسبائك النحاس . وبجانب درز اللمام يمكن روية الانفصالات والتكوينات الأولية (شكل ١١١٧) .



1: 2

شكل (١١٧) عينة مقطع من ريشة توربينة مصنوعة من صلب GX 25 Cr Nisi 189 منمشة بمحلول آدلر .

وسبائك الصلب الغبر مسبوكة والمسبوكة قليلا تتأثر بمحلول ادلر أكثر كثيراً من محلول %10 حامض نتريك ، وهذا التأثير يكون أحيانا واضح التباين لدرجة أن تظهر بعض الأخطاء المصطنعة ، وإذا وجب في مثل هذه العينات الحصول على صور منمشة أوضح فيفضل استعمال محلول حامض النثريك الكحولى .

ويترك الماء بجرى فوق سطح العينات إذا كانت كبيرة قبل النمش ويوزع محلول النمش نفسه بسرعة وانتظام على سطح العينة المبلل وبذلك عمكن تجنب تكون البقع وإلا فإنه يكون مثل حامض النيتريك .

محلول نمش للعينات التي ترى بالعين المحرِدة أو بتكبير بسيط للألومنيوم وسبائكه .

ماء مقطر	10ml
حامض هيدروكلوريك مركز	10ml
حامض ثتر یك دركز	10ml
حامض هيدر و فلويك ig %40-38	2.5ml

يجب الحذر عند استعمال حامض الهيدروفلويك . يغسل الجلد بالماء بعناية إذا وقعت عليه نقاط من هذا الحامض ، ويحفظ المحلول في زجاجات من البلاستيك لأن حامض الهيدروفلويك يتفاعل مع الزجاج ، وفوق ذلك يستحسن استعمال كوروس من المطاط الصلد أو البلاستيك في عملية النمش .



1:1

الألومنيوم وسبائك الألومنيوم (شكل ١١٨) وتعين حجم الحبيبات واتجاه الدرفلة واتجاه الألياف . وتدهن أوراق السنفرة بالشحم عند التجليخ على الناشف ويوضع المحلول على كل سطح العينة بعد تنظيفها من الشحم ، عيث يكون سطحها مغطى بالمحلول ويتفاعل محلول النمش مـــع مادة العينة مع توليـــد حـــرارة شديدة وعنـــدما يفور

وهذا المحلول يناسب توضيح زرد اللحام في

شكل (١١٨) تكوين لحام ألومنيوم نمش بمحلول نمش العينات التي ترى بالعين المجردة المحلول تنبي عملية النش. تجلخ العينة حتى ورق أو التكبير البسيط للألومنيوم وسيالكه .

طبعة الكبريت حسب باومان

ml 95 ml ماء 5 ml حامض کبریتیك مرکز

السنمرة رقم 200 ولا تلمس العينة المسنفرة بالأصابع وتحمى من سقوط الشوائب علمها ــ يغطس ورق البروم الفضى (ورق التكبير التصوير) حوالى ٥ دقائق في محلول حامض الكريتيك ، ثم يمسح على حرف الوعاء المحتوى على الهلول ويوضع فوق العينة المسنفرة محيث يقع الوجه المكدى الورق على سطح العينة المسنفر ويضغط علمها قليلا وبعد دقيقة أو دقيقين يرفع الورق ويغسل بالماء بعناية ، ثم يثبت لمدة 10 دقيقة ثم يوضع في الماء حوالي نصف ساعة ثم يحفف .

وعند وضع الوجه المكسى من ورق البروم الففى على سطح العينة بعد تشبعه بالحامض يشج نتيجة تفاعل الحامض مع الشوائب الكبريتيدية الدخيلة فى الصلب غاز كبريتيد الهيدوجين الذى يتداخل مع طبقة البروميد فى الورق ويتفاعل معها مكونا كبريتيد الفضة الداكن اللون ، وبذلك ممكن التعرف على توزيع الكبريتيدات فى الصلب (شكل ١١١) .



كما يجب الاحراس في تحضير جميع محاليل النش التي تحوى حامض نتريك من استعمال حامض النتريك المدحن (كتافة أكثر من 1.4)

كل صور الصلب غير المسبوك وقليل السبك والحديد الحام والحديد الزهر والحديد المطاوع فى هذا الكتاب لعينات تمشت حسب هذه الطريقة .

5 : 1
 شكل (۱۱۹) طبعة باومان من مقطع حامل
 صلب به شوائب دخيلة .

علول نمش مجهرى لصلب غير مسبوك وصلب قليل السبك وحديد زهر

حامض نتریك كحول 98 ml كحول 2 ml حامض نتریك مركز

محلول نمش مجهرى لصلب النيكل كروم العالى السبك V2A

10 ml حامض نثریک مرکز 0.3 ml مانع کیمیائی

درجة حرارة النمش 0°C—50°C إذا تكونت حفر تشية كبرة ينمش عند درجة حرارة الجو العادية لمدة أطول ، مثال على ذلك (شكل ٧٦) .

محلول نمش مجهرى النحاس وسبائكه .

ماء مقطر	120	ml	
كلوريد النحاس النوشادري	10	g	

يضاف لهسذا المحلول قبل عملية النمش نوشادر ، وعندلل يتكون راسب أولا وبنقط النوشادر بالتدريج حي يلوب هسذا الراسب ويكون لسون المحلول أزرق غامقاً ولكنه صاف والأمثلة شكل (٣٤، ٢٠، ٢١).

محلول نمش مجهرى للألومنيوم وسيائكه

او

حامض هیدروفلویك 99.5 ml مقطر 0.5 ml حامض هیدروفلویك

صوداکاویة ml 090ما مقطر g 10 صودا کاویة (هیدروکسید الصودیوم)

كلاهما محلول نمش عام لا ينفع للبرهنة على وجود أجـــزاء معينة من التركيب الداخـــلى ومثال لللك (شكل ١٢٠) .

التلميع والنمش الالكاروليي

الأسس النظرية : ذكر ب . أ . جاكويت أن العية السكترولية أن حلية السكترولية أن خلية السكترولية أن خلية السكترولية من أمام المناحة المراد من أمرح مركبة تترسب كعليقة رقيقة على المساحة المراد للعيمية والمسلحة المراد المناحة الرقيقة الرقيقة الرقيقة الرقيقة الرقيقة المناحة الكبرية علمه الطبقة رافقية . والمفاومة الكبرية لحلمة الطبقة الرقيقة ألل حيث يوجد وعلم المناوة الكبرية للمناح المناع المناح الم



100 : 1

شكل (۱۲۰) قشرة من الأوكسيد في درز لحام الومنيوم (محلول ممش %0.5 محلول حامض هيدروفلوريك). منحنى كنافة التيار مع الجهد الكهربي : توضع العينة في الحلول الإلكتروليي ويرفسع الجهد الكهربي من صغر بيطة وتندون عند كل خطوة بيانات الجهد الكهربي والتيار وإذا رسم منحني بياني للملاقة بين كنافة التيار والجهد الكهربي ينتج لكثير من المحاليل الإلكتروليقية منحني كالمين (بالشكل ١٩٢١). ويرتفع المنحني أولا بالتظام فترداد كنافة التيار بالتناسب مع الجهد وفي هذه الأثناء تشمل العينة المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المنا

ويرتفع المنحى أولا بانتظام فنزداد كثافة التيار بالتناسب مع الجمهد وفى هذه الأثناء تنمش العينة ويلوب جزء من الفلز أثناء ذلك،وعندما يصل الجمهدالي1.8 فولت يصل المنحى إلى تهاية عظمى ، وهنا يبدأ تكون الطبقة الرقيقة اللزجة ، ونتيجة للمقاومة الأكبر الناتجة عن ذلك تقل كثافة التيار بعض الشئ .

والمحاليل الإلكتروليتية التي تحوى حامض ببركلوريك غالباً ما تعطى منحى أبسط يبدأ باعوجاج بسيط ثم يرتفع بانتظام كخط مستقيم (شكل ١٧٣) .

وعند الجهد المنخفض لا بمر عملياً أى تيار وتتكون طبقة التلميع الرقيقة ، وفى هذه الألناء تنمش العبية ، وعند الضغط الأعلى يبدأ التيار فى المرور وتلمم العبنة .


وامكانية التلميع على مجال واسع دون عيوب هي السبب في استعمال المحاليل الإلكتروليتية المحتوية. على حامض العركلوريك على نطاق واسع رغما عن خطورة أي خطأ في العمل .

وتمكن استعمال محلول الكروليبي من حامض البركلوريك للصلب والحديد الزهر مكون من جزمين من حامض البركلوريك (1.2) وسيعة أجزا من كحول




اثيلي (%96) وجزء من بوتوأكسي اثانول.

أمكل (۱۲۷) عينة نحاس لمنت حسب المنحى في الشكل (۱۲۲) التلميع في الجزء الإلق من المنحى والتمنى في أول الجزء المرتفع .



فكل (١٧١) تحقيق أنسب شروط التلميغ الإلكتروليلية لعينة تحاس باستعمالمتحق الجهد الكيرب وكثافة التيار : الإلكتروليت حامض أرثوفوسفوريك (1.35)



شكل (۱۲۳) منعنى الجهد الكهربي وكتافة النيار لمحلول الكتروليتى ذى مجال كبير للتلميع (حسب ج . ل . فايسان) .

التجهزات والتنفيذ العمل : ممكن تلميع كثيراً من العينات في خلية الكرولينية بسيطة مثل الموجودة في (شكل ١٢٤) في قاع الوعاء الموجود فيه الهلول الإلكتروليتي يوجد المهبط الذي يجب أن تكون مساحته عشرة أمثال المساحة الواجب تلميمها على الأقل وتوجد الدينة غاطمة في الهلول الإلكتروليتي كصعد موق المهبط بالناحية المجلحة مها في مواجهة المهبط .

وفى (الشكل ١٢٥) تظهر عينة من صفائح سبيكة الفضة الألمانية (من النحاس والنيكل والزنك) أخذت


دون معالجة سابقة محالة تسلمها من المورد ولمعت وتمشت فى خلية الكتروليتية بسيطة واستعملت قطعة كبيرة من نفس الصفائح كمهيط ولمعت العينة فى محلول الكترولييي مكون من جزءين من الكحول المبيلي ، جزء من حامض النبريك (35 – 40 فولت ، 5 – 10 ثوان) ولم عكن النمش مهذا الحول الإلكتروليتي ، والنمش استعمل محلول الكترولييي آخر فى نفس هذه الحلية وهو : ١٠ أجزاء حامض نبريك مركز ، ٥ أجزاء من حمض الحليك الثلجي ، ٨٥ جزء ماء مقطر (1,5 فولت – 20 – 60 ثانية).

وكلما اختلفت العينات المستعملة كلما وجب أن تكون التجهيزات متعددة الجوانب وعكن هلما باستعمال آلة تقليب ، عدادات لقراءة الجهد الكهربي وشدة التيار وجهاز لتعريد الهلول الالكتروليي في الحلية الذي ترتفع درجة حرارته كثيراً بالاستعمال ولا يجب التعريد فقط للاحتفاظ بدرجة حرارة الهاليل الالكترولينية القابلة للاشتعال تحت نقطة الوميض ، بل لأن ارتفاع درجة الحرارة عكن أن يغير من خصائص التلميع للإلكروليت المستعمل.

وجب الاحتراس عند استهال محداول الكترولين به حامض بركلوريدك لأنه متغجر ، ومن لا حبرة له في باستهال حامض البركلوريك عليه أن يترك تحضير عشدل هداه الخالسال الإلسكترولينية لكيميال متخصص أو يشتريها مسن مورديها ، ويجب خلسط الخساليل اتى تموى حامض بوكلوريك مع حامض الخليك اللامائى – الذى لا يجب إضافته بسرعة نزيد عن نقطة واحدة كل عشر ثوان – ويجب تبريد الحمام أثناء ذلك حتى لا ترتفع درجة الحرارة عن 24°C ويزداد خطر الانفجار بزيادة كيةحامضالبركلوريك التي يحويها الخلولاالانكروليك التي يحويها الخلولاالانكروليلي، و لا عب عال من الاحدال أن عدى، علد لم الكثر

ولا يجب بحال من الأحوال أن يُعتوى عُلُول الكَّرُولِيْقِ على أكثر من %40 من حامض البركلوويك ذي الكثافة 1.62 .

وانحاليل الإلكتروليتية التي تباع جاهزة وتحوى حامض البركلوريك تكون نسبته ليها فسيلة بحيث أنها لا تشكل عطورة عند الاستعمال المعقول .



 1 : 100 شكل (۱۲۵) عينة صفائح سيكة فضة ألمانية يمالة تسلمها من المورد لمت ونمشت في خليه ميسطة .



شكل (١٧٤) ترتيب مبسط خلية الطميع الإلكتروليتي .

المتحتوبات

بربليوم (۲۱)	(1)
البر تكتيك (¢ ه)	إيقاء مدة أطول من اللازم (٩٠)
برلیت (؛ ۵ و ما بعدها)	اريديوم (۲۱)
برلیت رقائق (¢ ہ ، ہ ہ ، ۲ ہ ، ۸ ہ)	الإزاحة أو انتقال الموضع (٣٦)
برلیت محبب (۵۸)	أشباه الموصلات (٣٠)
بروتونات (۱۰)	الاشعاع الإليكتروني (٣٠)
بلاتین (۲۱)	أشعة غنية بالطاقة (٢٩، ٣٠)
بللورات عدانية (١٩)	إعادة التبلور (٣٠ – ٣٧ ، ٧٥)
بللورة أولية (٣٦) وما بعدها	إعادة تبلور ثانوی (۳۲)
بللورة حقيقية (٢٦)	إعاقة التشكيل بالإنزلاق (٢٦)
بللورة صغيرة (١١)	أقراص لياد (۷۷)
بللورة مثالية (٣٦)	الكتروليت (محلول كهربائي) (۸۴،۸۲)
بللورة منفصلة (۲۵ ، ۲۹)	الكترونات (۱۰)
بنیان النمو (۲۸)	الكترونات مشعة (١٦)
برتقة (١٩)	ألومنيوم (۲۱ ، ۲۵ ، ۲۹ ، ۳۸ ، ۸۲)
(ت)	ألومنيوم – جرمانيوم (٤٠)
(5)	ألومنيوم سيليكون (٠ ٤)
تبريد أكثر من اللازم (٣٨٠١٨،١٤)	ألومنيوم – نحاس (٤٩ ، ٥٠)
تىرىد متأخر	الانتشار (۴۴ ، ۴۷ ، ۸۸)
تبرید مستمر (۱۴)	إنزلاق (۲۰ ، ۲۷)
تثبیت (۸۰)	أرستنيت (٥٧)
التثبيت بمساكات (٧٤ ، ٧٥)	أوستنيت برد أكثر من اللازم (۲۱) أيرين
تجمد موجه (۱۹)	أوكسيد الألومنيوم (٧٧)
تعلل أو يتكتو يدى	أوكسيد اليورانيوم (٢٢)
	الأويتكتك (٠٠)
تحلیل حراری (۳۶)	أريتكتويد (۱۱)
تحول عند درجة حرارة ثابتة (۲۰ – ۲۳)	أيوتكتك (۲۷ ، ۹۹ ، ۹۵ ، ۲۲ ، ۲۷)
التحول في الحالة الصلبة (٣٧–٢٥) ١٥ومابعدها)	· (\(\psi\)
تخمير إذابة (٤٩)	
التخمير التام (٥٨)	باينيت ه ۽ – 44
تخمير رفع الاجهادات (۲۰،۵۷)	الباينيت (۲۱ – ۲۶)
تخمير متبادل حول درجة حرارة تغير الحالة(٩٩)	يد، إعادة التبلور (٣٧)

```
التغر اللدن ( ۲۵ )
                                                          تغمر مزيل للكربون (٧٠)
     التغير اللدن أو التشكيل اللدن ( ٢٥ )
                                                           التدرج في التبلور (١٩)
                    التغير المرن (٢٥)
                                                                تذيذب الحرارة (١٧)
     تفاعلات برتكتيكية ( ١١ - ٣٧ - ٧٧ )
                                                     ترسيبات أو انفصالات ( ٢١ ، ٤٩ )
             تقسية بالترسب ( ٤٩ ، ٥٠ )
                                              تكوين محاليل صلبة بنسبة محدودة (٤٦-٤٩)
               تقسية الصلب (٥٦ ، ٥٧)
                                                           ترسيبات ثانوية ( ٤٨ ، ٤٩ )
             التقسية على البارد (٥٠)
                                             ترکیب بللوری مکمی دو درات فی منتصفات
تكون بروزات أثناء الطلاء بالنحاس ( ٧٥ )
                                                        الأرجه ( ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ )
                    تكون التوائم (٧٧)
                                                        ترکیب داخل (۱۲، ۱۴، ۱۷)
             تكون طبقات ( ۲۴ ، ۲۴ )
                                            تركيب داخل ذو حبيبات دقيقة (١٩،٢٩،٢٩٠)
                    تكون طرف (۲۹)
                                                            تركيب داخل عداني (١٩)
        تكوين برليق غالب (٧٠، ١٧)
                                                  التركيب الداخل في حالة الصب (٢٨)
       تكوين برليتي فريتي غالب (٩٧)
                                             تركيب داخلي كبير الحبيبات (١٩ ، ٣٧)
           التكوين التوأمي الميكانيكي ( ٧٧ )
                                                         (04 : 04 : 27 : 27)
تكوين مزدوج البللورات الأولية (٣٩،٣٨،٣٧)
  التلميم والنمش الالكتروليتي ( ٨٧ – ٨٥ )
                                                              (ت)
                        تسدد (۱۷)
                                             الركب الداخل الباينيت في الصلب (٦١-٦٥)
                 التمدد بالتسخين (١٧)
                                                          تركيب داخلي موجه (١٩)
                  التمدد بالحرارة ( ۱۷ )
                                                               تركز أويتكتيكي ( $$ )
                         تنتال (۲۱)
                                                            تركيز أويتكتويدى ( 11)
                       التنجستن (۲۱)
                                                        تسخين أو تطبيع (٩٤، ١٤)
                  توأمية التشكيل ( ٢٥)
                                                        تسخين زائد عن اللازم (٩٠)
 توأمية الناتجة عن المعالجة الحرارية (٧٧)
                                                     التسخين الميدئي عند اللحام (٦٤)
                    توسيد ( ۲۵ ، ۲۵ )
                                                            تسقية (٤٩،٥٥،٥٥)
                        تيتانيوم ( ۲۱ )
                                                                تشكيل (٥٧،٥٥)
                 (ث)
                                                       التصلد ( ۲۵ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۷ )
 ثوابت الهيكل البللورى (٢٣، ٢٤، ١٤)
                                                    التصلد بالاشعاع الألكتروني (٣٠)
                (5)
                                                               التصلد بالحرارة (٥٠)
             حرافیت (۱۵، ۲۷ – ۷۰)
                                              تصلد السبائك بالشغل على البارد ( ٢٥ )
                 جرافیت اسفنجی ( ۲۸ )
                                                التصليد بالتشغيل على البارد ( ٢٦ ، ٣٢ )
                  جرافیت أولی (۲۸)
                                                                التطبيع (٥٦) ١٤)
               جرافیت أو يتكتبكي ( ۹۸ )
                                                      تطبيع لتلوين الباينيت (٦٤)
                  جرانیت ثانوی ( ۹۸ )
                                                    تطبيم عند درجة حرارة ثابتة ( ٦٤ )
              جرافيت رقائق ( ٥٣ - ٥٨ )
                                                                 تعطل التيلور ( ٣٨ )
جرافيت منفصل نتيجة تخمير الزهر (٧٧-٧٠)
                                                        تغیر أو تشكيل بدائم (۲۵)
                 جرمانيوم (٣٠، ٤٠)
                                               تفير الحواص بالزمن (التقسية) (44)
```

```
خط الأويتكتك ( ٦٨ )
                                                              (z)
       خط البرتكتيك ( ٤١ - ٤٣ ، ٢٧ )
                                                                   حالة اختلاط ( ٢٤ )
       خط التجمد (٣٦ وما بعدها - ٥٤)
                                                 حالة غير ثابتة أو نظام غير ثابت (٧١)
                    خط الحامل ( ۲۴ )
                                                         حامض الأرثوفوسفوريك ( ٨٣)
 خط السيولة ( ٣٦-٣٩-٥٤، ٢٤، ١٩٠٤)
                                                         حامض البركلوريك ( ۸۳ ، ۸۴ )
        الحط الممثل للتركيز (٣٩ – ٣٧)
                                                           حامض کلورودریك (۸۲)
               خطوات الإنزلاق ( ۲۹ )
                                                                حامض نتریك (۸۲)
                خطوط الإنزلاق ( ٢٦ )
                                                       حامض نتريك كحولي ( ٧٩ ، ٨١ )
                خلية الكتروليتية ( ۸۲ )
                                                            حامض نتر یك مدخن ( ۸۱ )
                خلية أولية ( ٢١ - ٢٧)
                                                           حامض الهيدروفلوريك ( ٨٠ )
              الخواص المكانيكية ( ٢٨ )
                                                            خجم الحبيبات (١٩، ١٩)
                                                         حديد (١٢ ، ١٩ ، ٢٨ ، ١٥)
               (4)
                                                         حدید جاما (۲۴، ۲۴ ، ۲۵)
      درجة حرارة إعادة التبلور (٣٧)
                                                         حدید - جرافیت (۲۷ - ۷۰)
        درجة حرارة الانصبار (١٨)
                                                         حدید زهر (۱۵ ، ۲۷ – ۷۰)
      درجة حرارة التجمد (١٣، ١٣)
                                                             حديد زهر أبيض (٧٠)
درجة حرارة التسخين أو التطبيع (٥٨٠٥٧)
                                                   حدید زهر به جرافیت کروی (۲۹)
درجة حرارة التشكيل أو نسبة التشكيل (٣٧)
                                               حدید زهر ذو کریات من الجرافیت (۹۹–۷۰)
    درجة حرارة الصفر الطلق (١٨)
                                                         حدید زهر رمادی (۲۷–۲۹)
                     درز الخام (۷۹)
                                                   حدید زهر رمادی (مطاوع) (۹۹)
                                               حدید زهر فیه الجرافیت علَّى شکل کرات
               (3)
                                                               منتظمة ( ۲۹ – ۲۹ )
                    ذرات (۱۰،۹)
                                                     حديد زهر مطاوع أبيض (٧٠ – ٧٧)
                  الذرات الغريبة ( ٢٤ )
                                                     حديد من الفصيلة ألفا (٢٣ – ٢٤)
 ذرات متداخلة في الهيكل البللوري ( ٣٠ )
                                                         حديد من الفصيلة بيتا ( ٢٣ )
                   ذهب (۲۱ ، ۲۷)
                                                           حديد من الفصيلة دلتا (٢٣)
                (,)
                                                  حديد كربيد الحديد ( ١٠ ٤ ، ٢٥ – ٢٧ )
 الرؤية بالعبن المجردة أو تكبير صغير (٧٤)
                                                        حدید مطاوع (۹۷،۹۷)
                   الرباط الذري ( ۲۶)
                                                                  حرارة التجمد (١١)
                                                   الحرارة اللازمة للالصيار (١٨) ٢٢)
                 رصاص (۲۲،۲۲)
                                                        حمامات الطلاء بالنحاس (٧٦)
                رقائق توأمية (٢٧)
            رقائق الجرافيت ( ٦٨ - ٧٠)
                                                        حمامات جرونز للنمش (۸۲)
                                                               حوادث المفاعلات ( ۲۲ )
               (i)
                                                             حيز فراغ الاختلاط (٤٧)
          زجاج عادی (مسطح) (۱۵)
                                                             ( <del>(</del> )
                 زمن الاستجابة ( ٩٤)
                                                                  خط الإزاحة (٢٦)
```

```
زنك (۱۹، ۲۱، ۲۹)
                (ص)
                                                                زنك – كادميوم ( ٣٧ )
         صب مع التبريد المفاجى، (٩٥)
                                                               زنك - ماغسيوم ( ٠٤)
          صبة مثقبة أو اسفنجية (٣٢)
             الصودة ٢٤، ٣٩، ١٠٠ - ٢٤
                                                               (س)
                                               السائل المنصور أنباقى ٣ ، ٩ ، ٢٢ – ٢٤ ،
                  صلب ( ۱ ه و ما بعدها )
                                                         ($0 . $1 . 70 . 11)
                صلب أيوتكتويدى (٥٥)
                                                               سائك ( ۳۳ وما بعدها )
                    صلب أوستنيي (٥٥)
                                                         سائك تحت الأويتكتك (٣٨)
          صلب ذو حبيبات دقيقة (٢٠)
                                                   سبائك تحت الأويتكتويد (٥١،٥١)
                      صلب العدة ( ٥٢ )
                                                سبائك تقسى بالترسب (٤٩،٥٠،٥١)
           صلب غیر مسبوك ( ۲۲ ، ۲۳ )
                                               سبائك الحديد مع الكربون (٥١ وما بعدها)
      صلب مسبوك أو سبالكي ( ٥٦ وما بعدها)
                                              سائك له ق الأو يتكتو يدية (١٥، ١، ٥٠ ٨٥ --١٠)
                   صلب مصبوب (۹۰)
                                                         سائك فوق الأويتكتيكية ( ٣٨ )
  صورة بالميكروسكوب الالكتروني (١٦)
                                              سائك مكون بها محاليل صلبة ( ٣ $و مابعدها)
              صور متعددة (۲۲ ، ۵۱)
                                                                  سيكة أولية (٣٣)
                (ض)
                                                سبيكة بمحلول صلب بكل النسب ($$)
                                                        سيكة نحاس ورصاص ( ٣٤)
                     ضبعة رقيقة (١٧)
                                                               محابة الكترونية (١٠)
                    ضبط التركيز (٢٤)
                                                          السمنتيت (٥٥ – ١٩، ١٨)
                  ضيعة من الطلاء (١٧)
                                                                  سينتيت أولى ( ٥٥ )
                (4)
                                                           ممنتیت ثانوی (۵۵ – ۵۹)
            طاقة الحركة للذرات (١٠)
                                                                 ممنتیت عدانی ( ۹۵ )
          طبقة باومان الكبريت (٨١)
                                                          سمنتيت محبب (٥٨ وما بعدها)
             طيقات مكثفة من بخار (١٧)
                                                سمنتيت من الدرجة الثالثة ( ٥٥ وما بعدها )
                    طبقة التشغيل ( ٧٧ )
                                                                   سیلیکاجل (۷۹)
        طبقة تلميم رقيقة ( ۸۲ ، ۸۳ )
                                                            سیلیکون (۳۰ وما بعدها)
                                                            (ش)
                (2)
                                                           فبكة سمنتيت (٥٥ - ٢٠)
                    عجينة الماس ( ٧٨ )
                                                                      شقوق (۲۰)
                 عجينة سيليكون (٧٥)
                                                          شقوق بين الحبيبات (٢٠)
                 عدسات (۱۵،۱۶)
                                                       الشقوق عبر البللورات (٢٠)
               عدسات الكترونية (١٦)
                                             شكل إنزان الحديد مع الكربون (٥٢ وما بعدها)
    عدم انتظام في الهيكل البللوري (٣٠)
                                                  شكل إنزان السبيكة (٣٦ وما بعدها)
عدم الذوبان في الحالة الصلبة والسائلة (٣٤،٣٣)
                                                              الشكل الحقيق (٣٨)
                       عناصر (١٠)
                                                          شوالب (۱۵،۱۹،۳۲)
            عناصر السبيكة (٣٣ ، ٣٧)
                                                            الشيئية (١٤ ١٥ ١)
```

```
الوة 4 ، ١٠ ، ١٤ ، ١٥ ، ٣٩ ، ٠٤ ،
الوة 4 ، ١٠ ، ١٤ ، ١٥ ، ٣٩ ، ٠٤ ،
                                                                         العينة (١٤)
               11 . 17 . E1
                                                                       عينة اللي (٧٠)
                       قوة الشد ( ۲۸ )
                                                               عينة مجهرية ( ١٤ ، ١٥ )
                                               عينة ملمعة للفحص الميكروسكوبي (١٦، ١٦)
                  (4)
                                                                  عيوب فرنكل (٣٠)
                       كالسيوم (٢١)
                                                             عيوب الهيكل البلاوري ١٥
            کادمیوم (۲۱، ۲۷، ۳۷)
                     كبريتيدات ( ٨١ )
                                                               ( )
             كبريتيد الهيدروجين ( ٨١ )
                                                                   فاز خامل (۲۲)
             کربون (۳۸ ، ۵۷ – ۲۹)
                                                           غلاف برتکتیکی (۲۱،۳۶)
        كربيد الحديد (١٠٤٠ م ٥٣٠ – ٢٦)
                                                               (ن)
                 كربيد اليورانيوم (٢٢)
             الكروم (١٦، ٢١، ٥٥)
                                                                  الفاصل البرليتي (٦٣)
 كلوريد النحاس النوشادري ( ٧٩ ، ٨٧ )
                                               فجوة مخروطية (في سطح المصبوبة) (١٢)
                (1)
                                                                         فراغ (۳۰)
                                                         فريت قبل الأويتكتويدي ( ٨٨ )
                   نطخ أو شحم (۵۸)
                                                                  فريت ( ؛ ٥ وما بعدها)
                     لوَحَة ثبريد (١٩)
                                                                    فضة (۲۱، ۲۷)
                    ليديدبوريت (٩٩)
                                                                   فضة - نحاس ( ٤٠ )
                (4)
                                                               فلزات نقية (١٠ - ٣٧)
                    مادة الترابط ( ۴۷ )
                                                فلز أو سيكة منصبرة (٢٣،١٧،١٤،١٠)
                             مادة تشقق
                                                                   الفلز الأساسي ( ٣٣ )
              مادة حدود الحبيبات ( ٢٠)
                                                            فلز كراس المحاور ( ٣٤ )
               مادة لدنة صناعية ( ٧٤ )
                                                               (3)
               مارتنسیت (۷۷ وما بعدها)
              ماسة اختبار الصلادة (٥٥)
                                                    القابلية التشكيل بالصب ( ٦٧ - ٦٩ )
                                                 قابلية الصلب للتشكيل والتشغيل (٨٥)
            ماغنسيوم ( ۲۱ ، ۲۷ ، ۰۶ )
ماكينة تجليخ رطب (باستخدام الزيت أو الماء) (٧٧)
                                                                 القابلية للمضاءلة ( ٩٩ )
                                                         القدرة على أخذ شكِل ما (٣٦)
            ماكينة فصل أو قطع (٧٤)
                                                         القدرة على الإذابة ( ٢٣ ، ٥٠ )
                          المانة (٥٦)
                                                          القدرة على الانعكاس (١٦)
                     مجال التجمد ( ۳۵ )
                   مجال مغناطیسی (۱۹)
                                                            القدرة على التشكل ( ٢٥ )
                        مجلت (۷۸)
                                                               قلف النيوترونات ( ٣٠ )
مجهر (میکروسکوب) الکترونی (۱۸،۱۷)
                                                                   ترص تطیفه (۷۷)
                                                                    قاش التلميع (٧٧)
               مجهر ضوقی (۱۵،۱۴)
           مجهرية الفلزات (١٤ -١٨)
                                                           قوى تماسك الدرات (٢٦)
```

منحنيات التغير مع در جة الحرارة وألز من (١٩-٦٤) عاليل صلبة (٣٤ وما بعدها) منحنيات الزمن مع درجة الحرارة (١٤) علول صلب (٥١) علول صلب ألفا (٧٤ وما بعدها) منحني تبريد (١٤ وما بعدها) منحني التجمد (٣٥) محال کهرای (۱۹) علول صلب بالاحلال (٢١ - ٤٩) منحني التسخين (١٨ وما بعدها) محلول صلب ثانوی (۲۱ – ٤٩) منحى شدة التيار مع الجهد الكهربي (٨٤) علول صلب بالتداخل (٢٣ - ٥١) منفصلات (۷۹) معلول صلب جاما (۲۷ – ۲۲) مواضعالتوسيد (٧٥) علول صلب غير متجانس (٥٧) موادغير متيلورة (٢١) علول صلب في طبقات (٤٦) مواضع معيبة (۲۰ ، ۲۲ ، ۳۲) علول صلب في الفصيلة دلتا (٧٧) المواضع الخالية في الهيكل البللودي (٣٠) مواضع في الهيكل البللوري (٣٠) محله ل صلب متجانس (٥١) محلول نمش (۷۹) موليدنيوم (٢١) معلول نمش آدار (۷۹) ميكروسكوب اليكتروني إبتمائي (١٧) محلول نمشي أسطح الحبيبات (١٤) (i) محلول نمش للرؤية بالعين المجردة أو تكبير صغير (۸۰،۷۹) نتريت اليوانيوم (٢٢) محلول هيدروكسيد الصوديوم (٨٢) نحاس (۲۱ وماً بعدها) نعاس أصفر (۲۹) غالط (٣٤) نحاس - أوكسيد النحاسوز (4) المراجعة (٥٩ ، ٩٠) مركبات بينية (٣٨ وما بعدها) نعاس - رصاص (۲٤) مساكات النمش (٧٨) نحاس - زنك (٢٩) مستويات إنزلاق (۲۹ ، ۲۹) نعاس - نيكل (\$\$) مستويات الهيكل البللوري (٢٥،٢٦) نظام ثابت (۷۱) نظم أو فصائل بالورية (٢١ – ٢٣) مستقيم نقاط التوقف (١٣ ١٨) مصلد مادة التوسيد (٧٤) نقاط توقف (۱۶ رما بعدها) نقطة الانحناء (٣٥ وما بعدها) مغناطيس دائم (١٩) مفاعلات (۲۲ ، ۲۹) نقطة الانصبار (١٨ ، ٢٣) مفاعل عند درجات الحرارة العالية (٢٢) نقطة الأويتكتك (٣٧) مقاومة التشكل (٢٥) نقطة التجمد (۳۵) مناطق خفضت نسبة الكربون فيها (٧٩) نقطة السيولة أو الانصبار (٣٥، ٣٩، ٣٧) منجنز (۲۵) ۲۷) نسيج إعادة التبلور (٢٨) نسيج أوبنية أو تكوين (٢٨) منحنيات تغير التكوين مع درجة الحرارةوالزمن نسيج أوبنية أولية (٧٩) عندرجة حرارة ثابتة (٦٤،٦١) نسيج التشكيل (٢٨) منحنيات تغير التكوين مع درجة الحرارة نسيج فيدمان (٥٩) والزمن عند التبريد المستمر (٩٤)

```
هيكل بالورى مكعى ذو ذرة في المركز
                                                       نسيج مغطى أو محيط بر ( ٢٢ ، ٢٧ )
                     (۲۲ وما يعدها)
                                                                 الفش ( ٧٩ وما بعدها )
            هیکل سداسی (۲۱ و ما بعدها)
                                                           نمو الحبيبات ( ٣٠ وما بعدها )
             هیکل فراغی (۲۱ و ما بعدها )
                                                                 تواة ( ١٠ وما يعدها )
هيكل المكعب ذو الذرة في المركز ( ٢١ وما بعدها)
                                                               (0)
                ()
                                                          نواة الذرة أو قلب الذرة 14
 ورق بروميد الفضى (للتصوير) ( ٨١)
                                                                   نواة غريبة (٧٠)
              ورق ستقرة (۷۷،۷۷)
                                                                  النيكل (۲۱، ۲۷)
                   الوزن النوعي ( ٣٤ )
                                                         نیوترونات (۲۰،۲۹،۲۹)
                                                              نيوترونات سزيعة ( ٢٩ )
                (ي)
                       بتجانس (٤٦)
                                                               (a)
                     يحقن ( ۱4 ، ۹۹ )
                                                                   الهيدروجين (١٠)
                     يلمع (٧٦ – ٧٨)
                                                           هيدروكسيد الصوديوم ( ٨٧ )
                 يورانيوم (۱۰ ، ۲۲)
                                              هيكل بللورى مكعب ذو ذرات في الأوجه
            يور انيوم - أاومنيوم ( ٤٣ )
                                                                  (۲۲ وما بعدها)
```



رقم الإيثاع ٢٩/١٧٢٦ الرقم الول ع-٢٢- ٥٠١١

307057 59039

1.95 G

IN 3-540-09283-8



